

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.


Handbuch der mikroskop. Technik

unfer Milwirkung von

Dr. J. Donau, Gras (Mikrochemische Technik) — Hanns Günlber, Zürich (Das Mikroskop und seine Nebenopparate) — Oskar Helmstädt, Wien (Technik des Ultramikroskops und der Spiegel-kondensuren) — C. Leist, Berlin-Sieglitz (Das Polarisationsmikroskop und seine Nebenopparate) — Dr. Ad. Reitz, Siutigart (Baldertologische Technik) — Dr. C. Schneiderhähn, Berlin (Mineralogische Mikroskopie) — Prof. Dr. F. Signund, Teschen (Bolanische Mikroschnik — Dr. Georg Hehlt, Siutigart (Bikrotomie) — Dr. G. Sieiner, Zürich (Technik der Mydroblologie und Planktunkunde) — Oberlehrer F. F. Wimmer, München (Mikroprofektion) u. A.

beranigeseben

Redaktion des "Mikrokosmos"



Die

rbeitsmethoden Mikrochemie

unter besonderer Berücksichtigung der quantitativen Gewichts-Analyse

Dr. J. Donau



Geschäffistelle d. "Mikrokosmos" Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart



Handbuch der mikroskopischen Technik

IX. Teil

Arbeitsmethoben ber Mikrochemie mit besonderer Berücksigung ber quantitativen Gewichtsanalyse

Handbuch

ber

mikroskopischen Technik

unter Mitwirkung

nod

Dr. J. Donau, Graz (Mitrochemische Technit) — Hanns Günther, Zürich (Das Mitrosfop und seine Nebenapparate) — Ostar Heimstädt, Wien (Sechnit des Ultramitrosfops und der Spiegelkondensoren) — C. Leiß, Berlin-Steglit (Das Polarisationsmitrosfop und seine Nebenapparate) — Dr. Ud. Reiß, Stutthart (Vakteriologische Technit) — Dr. C. Schneiderhöhn, Berlin (Mineralogische Mitrostopie) — Pros. Dr. F. Sigmund, Teschen (Botanische Mitrotechnit) — Dr. Georg Stehli, Stuttgart (Mitrotomie) — Dr. G. Steiner, Zürich (Technit der Hydrobiologie und Planktonkunde) — Oberlehrer F. P. Wimmer, München (Mitroprojektion) u. Al.

herausgegeben

bon

der Redaktion des "Mikrokosmos"

IX.

Arbeitsmethoden der Mikrochemie

mit besonderer Berücksichtigung der quantitativen Gewichtsanalhse

Von

Dr. Julius Donau

Geschäftsftelle bes Mifrotosmos: Frandh'iche Verlagshandlung, Stuttgart

Arbeitsmethoden der Mikrochemie

mit besonderer Berücksichtigung der quantitativen Gewichtsanalyse

Von

Dr. Julius Donau

Mit 35 Abbildungen



Geschäftsstelle bes Mitrotosmos: Frandh'iche Berlagshandlung, Stuttgart

Medical Library

QH

207

.H25

V.9

Alle Rechte, insbesondere die ber übersegung vorbehalten

Copyright 1913 by Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart medical +F.M.

Inhalt.

	Seite
Vorwort: Über das Wesen, die Vorteile und die Bedeutung der mitrochemischen	
Unalyse	7
Erfter Teil: Arbeitsmethoden ber qualitativeu Mifrochemie.	
·	
Erftes Rapitel: Die Behandlung kleiner Niederschlagsmengen	9
II. Das Abschleppen	9
III. Das Zentrifugieren	9
IV. Das Riltrieren	10
V. Die Mitrosublimation	11
3weites Rapitel: Die Methoden der qualitativen Unalpse	12
I. Die Arpftallfällung	12
II. Die Färbung von Gespinstfafern	14
III. Mitrotoloriftopie	15
IV. Mitrospettrostopie	16
V. Perlenfärbungen	17
VI. Glühreattionen und Lumineszenzanalyse	17
VII. Rapillaranalyse	18
Drittes Rapitel: Mitrochemische Reattionen auf einzelne Grundstoffe ober	
deren Berbindungen	19
Viertes Rapitel: Der Gang einer zusammengeseten Unalpfe	31
I. Die Behandlung mit Galzsäure	32
II. Die Behandlung mit Schwefelwafferstoff	32
III. Die Behandlung mit Schwefelammonium.	
A. Bei Abwesenheit von phosphor-, bor-, ogal- und tiefelfauren Salzen ber	
alkalischen Erden sowie der Fluormetalle	33
B. Bei vermuteter Anwesenheit der unter A angeführten Salze	33
IV. Die Behandlung mit tohlenfaurem Ammonium	34 35
V. Die Auffindung des Magnesium und der Alkalien	50
A. In Baffer lösliche Körper	35
B. In Baffer unlösliche, in Gald, Galpeterfaure ober Königswaffer lösliche	
Rörper	36
VII. Die Behandlung unlöslicher Substanzen	36
Zweiter Teil: Arbeitsmethoben ber quantitativen Mifrochemie.	
Fünftes Rapitel: Gewichtsanalpse	37
I. Die Gewichtsbestimmung Meiner Stoffmengen	37
A. Die Mikrowage von Steele und Grant	38
B. Die Mikrowage von Nernst	. 38
C. Die Zusammenftellung ber Nernstischen Mitrowage	39
D. Die Analysenwage von Ruhlmann	42

	•	Seite
II.	Das Löfen und Fällen kleiner Substanzmengen	44
III.	Mitrofiltration	48
	A. Die Berfiellung ber Filterschälchen	49
	B. Die Filtration und Weiterbehandlung ber Rieberichlage	51
IV.	Die Bestimmung tleiner Mengen von Schwefel und Salogene in organi-	
	ichen Gubstanzen	51
	A. Die Serfiellung der Mifrobomben	52
	B. Die Erhinung ber Mifrobomben	52
	C. Die Beiterbehandlung ber Bomben und bie Filtration	53
	D. Die Bestimmung bes Schwefels	53
	E. Die Bestimmung der Halogene	54
	F. Die Borteile der Methode	54
v.	Die Bestimmng ber wichtigften Metalle und Gauren	54
Sechstes	Rapitel: Andere mitrochemische Methoden	58
	Mitromaßanalyse	58
	A. Alfalimetrie	59
	B. Jodometrie	61
	C. Fällungsanalpse	61
	D. Die tapillartitrimetrifche Methobe	61
II.	Mitropolarimetrie	62
	Mitrogasanalyse ,	64
		0-
Anhang		67
ı.	Rach ben Erscheinungsjahren geordnetes Berzeichnis ber wichtigften felb-	
	ftandigen mitrochemischen Werte	67
	Berzeichnis der benutzten Abhandlungen und Notizen	67
	Andere in Betracht kommende Beröffentlichungen	68
IV.	Berzeichnis ber besprochenen Apparate und Gerate, sowie ihrer Bezugsquellen	68
V.	Sach=Verzeichnis	7 0

.

.

.

Dorwort.

Die analytische Mifrochemie bezweckt, bei möglichst geringem Material= und in zweiter Linie auch kleinem Zeitauswande, die verschiebenen Elemente in Stoffgemischen aufzufinden und zu bestimmen. Sie hat sich, was die qualitative Seite anbelangt, ichon längst zu einem ernst zu nehmenden Zweig der analytischen Chemie ausgebildet und auch die quantitativen Methoden, zum Teil noch faum befannt, versprechen mit Sicherheit, erfolgreiche Forschungsmittel zu werden. Je genauer und empfindlicher sich die Art ber Untersuchung gestaltet, besto flarer und verständnisvoller wird unser Einblid in die Arbeitsweise ber' Ratur, besto näher rudt bie Lösung bes Problems von ber Umwandlungsfähigfeit ber Elemente und die Beantwortung anderer bisher noch ungelöfter Fragen.

Die Borteile der Mikrochemie gegenüber ber matrochemischen Methobe find mannigfach. Die lettere verlangt oft viele Kilogramm oder hunderte von Litern Musgangssubstanz, um darin Spuren bestimmter Stoffe nachweisen zu können, während mittels der ersteren ber Nachweis schon mit einigen Gramm leicht gelingt. So läßt sich z. B. in 10 bis 15 Gramm Rochfalz (Steinfalz) ober in etwa 1/4 Liter Meerwasser (Abria) das Gold leicht nachweisen. Makrochemisch würde der Berjuch vielleicht nicht einmal mit 20 Kilogramm, bezw. 300 Litern gelingen! Die Borteile ber quantitativen Mifrochemie sind größer: fie ermöglicht es, Stoffmengen zu bestimmen, die man bisher kaum schätzungsweise feststellen konnte. In der Tat, wenn man in wenigen Milligramm einer beispielsweise chlorhaltigen Substanz das Chlor, ober in wenigen Gramm filberhaltigen Bleiglanzes das Silber zu bestimmen hatte, so erschiene es

von vornherein aussichtslos, mit der Arbeit zu beginnen. Gefett den Fall, man murde die Substang lösen, in einem Schälchen bas Chlor fällen, das Chlorfilber bann nach der gewöhnlichen Art auf ein Filterchen oder in einen Goochichen Tiegel filtrieren und vorschriftsmäßig weiter behandeln, fo konnten die erzielten Resultate nur zufällig richtig ausfallen. Denn, abgeseben von ber technischen Schwierigkeit, ein gang fleines Filterchen zu benüten, wird bas Filter gegenüber ben geringen Nieberschlagsmengen immer noch viel zu groß sein und sie beim Berafchen beeinfluffen, andererfeits wird ein gewöhnlicher Goochscher Tiegel niemals eine solche Gewichtstonstanz zeigen, daß man darin so kleine Niederschlagsmengen genauer als auf einige Brozente zur Bägung bringen tonnte.

Bon gang besonderer Bedeutung dürfte die Anwendung der Mikrochemie bei der Untersuchung (z. B. Atomgewichtsbestimmungen) feltener und nur in Spuren vorkommender Stoffe werden. Man bente an bas Rabium. Die Chemie dieses Stoffes ist bislang so gut wie unbekannt. Der Grund liegt in der Roftbarfeit des Materials und vielleicht auch in der Gefährlichkeit, mit größeren Mengen bavon längere Beit zu hantieren. Aber ein bis zwei Milligramm sind schon leichter zugänglich und minder gefährlich, und biefe Menge murbe gu quantitativen Versuchen hinreichen. Man könnte verschiedene Salze herstellen und ihre Eigenschaften ermitteln, eine quantitative chemische Bestimmungsmethobe ausarbeiten, das Radium in organische Komplexe einführen, — und so diesem rätselhaften Element noch manches Reue abgewinnen.

Die Untersuchung bes harnes, Blustes, der Milch, verschiedener Pflanzenteile usw. auf ben Gehalt an anorganischen Stoffen

ist in den Fällen, wo nur wenig Bersuchsmaterial zur Berfügung steht, nur durch die Anwendung mitrochemischer qualitativer und quantitativer Arbeitsmethoden durchführbar.

Die Zusammensetzung von Bertobjetten (Schmuckgegenständen, Altertümern und Münzen) kann auf mikrochemischem Wege in der Regel ohne nennenswerte Beschädigung der Objekte ermittelt werden.

Der Preis mancher Reagenzien, z. B. des Nitrons bei der Salpetersäure- oder des Dimethylglyogims bei der Nickelbestimmung, der sich bei makrochemischen Bestimmungen stark fühlbar macht, kommt bei den hier angewandten Mengen von wenigen Willigramm kaum mehr in Betracht. Der Berwendung von Quarz- und Platingesähchen steht der Quarz- und der hohe

hergestellte Platinschälchen mit einem Fassungsraum von etwa einem Lubikzentimeter wiegen nur einige Hundertstelgramm.
Die herporragende Rebeutung ber Mikra-

Platinpreis nicht mehr im Wege. Aus Folie

Die hervorragende Bedeutung der Mikrochemie für die verschied en en Richtungen der Analytik ist somit als erwiesen zu bestrachten, und es soll der Zweck dieser Arbeit sein, die einzelnen Wethoden zu beschreiben, ihre Borzüge und Nachteile hervorzuheben und den Lernenden zu ermuntern, sich selbst neue Pfade zu bahnen und so das weite Gediebet erschließen zu helsen. Als Leitsaden für den qualitativen Teil benutzte der Berkasser die Lehrbücher von Behrens, Emich und Schoorl, für den quantitativen Abschnitt vor allem die eigenen, im Laufe der letten Jahre gesammelten Ersahrungen.

Graz, im Januar 1913.

Dr. Julius Donau.

Erster Teil: Arbeitsmethoden der qualitativen Mikrochemie.

Erstes Kapitel.

Die Behandlung kleiner Niederschlagsmengen.

Die mittels ber Gruppenfällungen (vgl. unten) erhaltenen Niederschläge können behuss ihrer Weiterverarbeitung von ihren Flüssigteiten auf verschiedene Arten getrennt werden: durch sogen. Abschleppen, durch Zentrisugieren, durch Filtration und durch Sublimation. Bunächst sei über das Fällen das Nötigste gesagt.

I. Das Fällen.

Die Fällungen werben entweber auf bem Objektträger (gewöhnlich erft bei ben Endreaftionen) ober in flachen, mit einem Schnabel versehenen Glas-, Quarg- ober Platinschälchen vorgenommen. Die letteren tann man, wie später gezeigt werben soll, leicht selbst anfertigen. Die Fällung wird zunächst an einem möglichst fleinen Teil ber gur Berfügung stehenben Lösung versucht und bann erst die zur vollständigen Untersuchung nötige Menge gefällt. Bum übertragen fleiner Fluffigfeitsmengen fowie zum Ginführen der Reagengien bebient man sich feiner Glas- ober Platinosen. Sie werden in verschiedenen Größen vorrätig gehalten; ihr Fassungeraum wird burch Ausmagen annahernd bestimmt. Beim Arbeiten mit etwas größeren Mengen werben fein ausgezogene Bipettchen gute Dienfte leiften. Die zur Fallung nötige Fluffigfeitemenge wird fich natürlich nach beren Konzentration sowie ben zur Berfügung ftehenden Probemengen richten muffen. Die entstandenen Riederschläge follen jebenfalls augenscheinlich in Mengen vorliegen, die beren Beiterverarbeitung und schliefliche Ibentifizierung ermöglichen.

II. Das Abfchleppen.

Unter Abschleppen versteht man das Trennen der Lösung vom Riederschlag auf einem einzigen Objektträger. Es wird etwa in folgenber Beise ausgeführt: Die Fällung wird in einer ber Eden bes Objekttragers vorgenommen; bem Niederschlag werden einige Minuten Zeit jum Abseten gelassen. hierauf wird bei ichmacher Reigung bie klare Losung mittels eines Platindrahtes burch langfames und stetiges Bieben eines Fluffigkeitsfabens von ein bis zwei Millimeter Breite in eine andre Ede bes Objektträgers übergeführt. In bem Dage, wie hier ber Fluffigkeitsfaben zu einem Tropfen ausgeweitet wirb, stromt die Losung nach. Schließlich wird ber Objekttrager ziemlich fteil aufgerichtet, die letten Refte flarer Fluffigfeit werben burch Streichen mit bem flach angelegten Blatindraht in ben untern Tropfen übergeführt und ber Berbindungstanal mit einem Röllchen Filtrierpapier burchichnitten. Run fann ber Objektträger wieder flacher gelegt und ber Nieberschlag burch Bufugen von Baffertröpfchen aus einer kapillaren Bipette gewaschen werben. Diese Trennungsmethode gelingt nicht bei allen Niederschlägen gut; bei vielen, z. B. bei Riefelfäure, Gifen-, Aluminium- oder Magnefiumhydroryd, fann man fie erst nach vorherigem Abdampfen und behutsamem Aufweichen bes Rudftandes mit einem geeigneten Lofungemittel anwenden.

III. Das Bentrifugieren.

Bum Zentrifugieren kann man sich kleiner Laboratoriumszentrifugen mit Handantrieb (Abb. 1) bedienen. Den Apparaten sind Aufsäte beigegeben, von denen der eine für Proberöhren von etwa 15 com Inhalt bestimmt ist. Für kleinere Eprouvetten und Spipröhrchen, die zur Aufnahme geringerer Flüssigigkeitsmengen dienen, ist kein besonderer Aufsah nötig, da man sie, in Papier oder Watte eingewickelt, einsach in die großen Köhren einsehen kann.

Selbstwerständlich ist aber ein zweiter Aufsat für kleine Proberöhren bequemer. Diese Zentrisugen sind in der Regel für zweierlei Geschwindigkeit eingerichtet, z. B. für 2000 und 6000 Umdrehungen in der Minute. Aber den




Abb. 1. Laboratoriumszentrifuge. Aufgefett ber Schleuberapparat für fleine Probierröhrchen, unten große Probierröhren und Spigröhrchen.


Schleuberapparat wird zur Vermeidung von Unfällen ein Schutzmantel aus Blech gestülpt. Bur Bentrifugierung fommt die den Riederschlag enthaltende Flüssigkeit in die dem Apparat beigegebenen Proberöhren, bei geringeren Mengen in fleinere, in eine stumpfe Spite auslaufende Spiprohrchen, bei gang fleinen Alüssiakeitsmengen aber in Kavillaren, die nachträglich ungefähr 1 cm von einem Ende aufammengeschmolzen werben. Das Bentrifugieren bis zum vollständigen Absetzen bes Nieberschlags bauert je nach seiner Feinheit und Schwere verschieden lange, jedoch selten über einige Minuten. Nach der Bentrifugierung wird die über dem mittels einer am besten rechtwinklig gebogenen Kapillarpipette forgfältig abgehoben und eventuell in ein zweites Proberöhrchen ausgeblasen. Um den Niederschlag noch zu waschen, wird er in der Baschflüffigfeit suspendiert, neuerdings zentrisugiert und die klare Flüssigkeit abgehoben; dies wird so oft wiederholt, bis der Niederschlag rein ist. Um das Absehen sehr geringer Mengen von Niederschlägen zu beschleunigen, seht man gleich zu Ansang eine

geeignete unlösliche Substanz (z. B. Bariumsulfat, Chlorsilber, Kalomel, Stärke,
Jodosorm oder Azetanilid) zu. Der Bodensat, der meist die Konsistenz von Tubensarben hat, wird mittels einer kleinen Federsahne, eventuell nach dem Zusate eines Tropsens Wassers zum Ausstießen gebracht
und weiter verarbeitet, oder besser gleich
im Köhrchen gelöst.

IV. Das Filtrieren.

Wo es sich um eine möglichst quantistative Trennung des Niederschlags handelt, wenn man z. B. nur geringe Mengen der zu untersuchenden Probe zur Versügung hat, ist das Filtrieren des Niederschlags am Plaze. Von den bis jetzt bekannt gewordenen Filtrationsmethoden für kleine Niederschlagsmengen sei die nachfolgende als die zweckmäßigste an der Hand von Ubb. 2 eingehender beschrieben.

In Abb. 2 ist K die "Filtrierkapilslare", die die Rolle des Trichters spielt. Sie besitzt einen inneren Durchmesser von etwa 1 mm, ist oben eben poliert und in passender Weise in die Glocke G eingesett. Diese Glocke ist eine abgesprengte sogenannte Woulsiche Flasche, die auf eine



Niederschlag befindliche flare Löjung 3. B. Abb. 2. Ginface Saug- u. Filtervorrichtung für mitrochemifche unterluchungen.

entsprechend große, ziemlich dide (wegen ber Gefahr des Eindrückens bei starkem Sausgen) Glastafel gut aufgeschliffen ift. Zur besseren Dichtung wird noch mit Baselin eins

gesettet. Durch ben zweiten Hals ber Glode führt ein dicht eingesetztes Glasrohr burch einen Hahn mit Schwanzbohrung zu einem Dreiwegshahn, ber einerseits mit der Wassertrahlpumpe, andererseits mit einem Aspirator in Bersbindung steht (vgl. die schematische Abb. 3).




Abb. 3. Schema einer Mifrofiltrationsvorrichtung.

Mittels des Dreiweghahnes D kann man durch passende Hahnstellung nach Belieben durch F stark oder schwach saugen oder den außegelausenen Aspirator A wieder füllen. Durch den Hahn S, der auch noch eine Schwanzbohrung besitzt, kann in der Glocke sederzeit Atmosphärendruck hergestellt werden, woraus man das aus F liegende Filter von der Filterskapillare leicht abheben kann.

Die Filter können Papier-, Afbest ober Platinschwammfilter sein. Für qualitative Zwecke sind meistens die Papier-filter vorzuziehen. Das sind freisrunde, mittels eines Locheisens ausgestanzte Filterpapier-

scheibchen mit einem Durchmesser von 6—8 mm. Beim Filtrieren wäßriger Lösungen settet man ben Scheibchenrand durch Andrücken gegen eine angewärmte, mit etwas Baselin bestrichene Glas-röhre von gleichem Durchmesser ein; badurch wird ein Aberbenrandsteigen des Niederschlags beim Filtrieren vermieden. Für helle Niederschläge verwendet man wohl auch schwarzes Filterpapier.

Die Herstellung der Afbest und Plastinschwamm filterschälchen, von benen bic letteren besonders beim quantitativen Arbeiten ausgedehnte Verwendung sinden, ist im zweiten Teil auf S. 50 beschrieben.

V. Die Mifrofublimation.

Bur Trennung von Gemischen und zur Isolierung einzelner Stoffe kann in vielen Fällen die Mitrosublimation mit Erfolg angewendet werben. Sie liefert gute Refultate 3. B. bei der Trennung der Metallchloride ber Silbergruppe. Als Träger ber Proben fonnen bei niedrigen Temperaturen Stude von zerbrochenen Objektträgern, für höhere Temperaturen platt geschlägene Drabte von Gifen, Ridel, bunne Blimmerplättchen ufw. bienen. Der bei ber Sublimation zu beobachtende Borgang ift etwa folgenber: Ein bis zwei Milligramm der zu prufenden Substang werden mit Baffer ober Salzfäure als Brei auf bas Ende eines plattgeschlagenen Drahtes ober Glimmerstreifens gebracht, der über ber Spipe einer leuchtenden Flamme von etwa 15 mm Höhe 5 mm hinter ber Probe erhipt wirb. Dabei wird ein Objektträger, den man in der linken Sand ein wenig abwärts geneigt halt, so gegen ben Draft ober den Glimmerftreifen gestütt, daß die Probe sich knapp 2 mm unter dem Glase befindet. Dann wird der Draht in gleichmäßiger Bewegung durch die Spite der Flamme gezogen, wobei die linke Hand mit dem Objektträger folgen muß. Der Erfolg wesentlich bavon ab, daß die Brobe genügende Hipe erhält, während das Glas verhältnismäßig talt bleiben foll. Wird es zu heiß, ober hält man es in zu großem Abstand von der Brobe, so breiten sich die Beschläge zu weit aus und sind fast unbrauchbar. Um eine Sublimation "im geschlossenen Raum" auszuführen, ver= fährt man in folgender Beise: Die Substanz wird auf ein Glimmerplättchen gelegt, bas sich auf einem Drahtring befindet. Auf das Blättchen kommt ein ausgeglühter und nachher mittels eines Schraubstocks gepreßter Asbestring

von ungefähr 1 cm Offnung und 1 mm Dicke. Auf den Asbestring wird schließlich der Objekttrager aufgelegt. Auf biefe Beife gelingt es, eventuell unter Unwendung bes Geblafes, außer Bleichlorid auch schwerer flüchtige Stoffe, wie Kalium- und Natriumsulfat zu sublimieren. Manche Substanzen tann man ohne weitere Vorbereitung ber Sublimation unterwerfen. Dazu reicht man mit Temperaturen unter 300° aus. Als erfte sublimieren Ammontarbonat und Ammonchlorid; nur wenig über 100° folgen die Oxalfäure und das Ammonoralat. Die erhaltenen Beschläge find durchweg leicht löslich, können 3. B. oft durch blokes Anhauchen in Lösung und mit Ausnahme des Animonkarbonats auch zur Kristallisation gebracht werden. Bei 150° beginnt der Schwefel zu sublimieren, bei 2000 erscheinen Beschläge von Quedfilber, Arsentriornd, Quecksilberchlorib u. a. Bei einer etwas höheren Temperatur kommt bas Quedfilberogybulfalz, an der Schwärzung burch Ammoniak leicht kenntlich, an die Reihe. Bei ungefähr 300 fublimieren Selen, Schwefelquedfilber, Arfensulfib, Bersetungsprodukte von Ammonsulfat, und bie Chloride von Antimon, Zint und Blei. Manche Substanzen mussen erst durch Erwärmen mit Salpeterfäure, Abbampfen und Befeuchten mit Baffer für die Sublimation vorbereitet werden. Derartige Proben können ber Reihe ihrer Flüchtigkeit nach Anflüge folgender Elemente und Berbindungen liefern: Schwefel, Selen, Selendioxyd, Arfensesquiogyb, Quedfilber, Tellur, Tellurdiogyb, Antimonogyb.

3weites Kapitel.

Die Methoden der qualitativen Analyse.

Bur Ibentifizierung fleiner Stoffmengen sind im Lause der Zeit verschiedene Methoden ausgearbeitet worden. Zum Teil sind es spezisisch mikrochemische Methoden, wie die der Kristallfällung und Färbung pon Gespinstsasern, zum Teil aber aus der gewöhnlichen analytischen Praxis entnommene, einem Mindestmaß von Ausgangssubstanz angepaßte Arbeitsweisen, wie die spektrostopischen und koloristopischen Methoden, Perlenfärbungen und Glühreaktionen. Außer diesen sollen im nachsolgenden auch noch die Lumineszenz- und Kapillaranalyse kurz beschrieben werden.

I. Die Rriftallfällung.

Diese Methode besteht in der mikrostopischen Untersuchung von bestimmten Stoffen zustommenden, besonders charakteristischen Kristallsormen. Dabei kommt in erster Linie das chem ische Berhalten ber Substanzen in Betracht, während Form und Flächenwinkel der Kristalle, sowie das optische Berhalten (Polaristation und Brechungsexponent) erst an zweiter Stelle solgen.

Bon den oft zahlreichen Reaktionen der einzelnen Stoffe wird man sich natürlich diejenigen aussuchen, deren Produkte leicht wahrnehmbar sind und durch ihr charakteristisches Aussehen auffallen. So wird man beispielsweise zum mikrochemischen Nachweis des Kalziums nicht etwa die winzigen Kristalle des Karbonats ober Dyalats heranziehen, sondern sich der viel größeren Sulfatkristalle bedienen. Auf diese Weise gelingt es, den wegen des beschränkten Gesichtsfeldes sehr unbequemen starken Bergrößerungen auszuweichen. Gewöhnlich wird man mit 50 facher Vergrößerung ausstommen und nur selten dis zur 200 sachen steigen müssen.

Die wichtigste Borbebingung zur Erzielung guter Resultate ift eine burch ftete übung erworbene reichliche Erfahrung. So wird es einem Anfänger gang und gar nicht gelingen, an ber Sand eines Atlanten mit noch fo naturgetreuen Abbilbungen einen Stoff ohne weiteres zu ibentifizieren. Unrichtige Temperatur- und Konzentrationsverhältnisse, sowie falsche Dosierung sind meistens die Ursachen, warum eine Källung nicht in der gewünschten Art und Beise eintritt. Sehr vorteilhaft und instruktiv sind bei Einhalten ber eben genannten Berhältniffe ausgeführte Parallelversuche mit bekannten Stoffen. Man kann babei etwa in folgender Beise vorgehen: Außer einem Tropfen von der zu untersuchenden Flüssigkeit bringt man auf ben gleichen Objekttrager noch einen Bergleichstropfen, der ben gesuchten Stoff vorläufig in ganz geringer Menge enthält. Um günstigsten ist es natürlich, wenn man von ber zu suchenden Substanz einem

zweiten Tropfen ber fraglichen Flüssigkeit eine geringe Menge in geeigneter Form gufest; benn bann finden die Fällungen unter möglichst ähnlichen Bebingungen ftatt. Man läßt nun auf bie beiben Tropfen ungefähr gleiche Mengen bes Fällungsmittels einwirken. Sollte in dem Bergleichstropfen noch teine Fällung erfolgen, fo fügt man noch eine geringe Menge bes zu fällenden Stoffes hinzu. Sollte auch bann noch bie zu erwartenbe Fällung ausbleiben, was der Fall fein fann, wenn der Bergleichstropfen aus ber zu untersuchenben Lösung stammt, fo liegt bies an ber Zusammensetzung bieser Lösung, die bann von den jedenfalls vorhandenen störenden Faktoren befreit merben muß. Die im Bergleichstropfen entstanbene Fällung wird schließlich mit einem im Probetropfen etwa entstandenen Nieberschlag unter dem Mifroffop bei entsprechender Bergrößerung verglichen. Die mifroffopische Beobachtung geschieht zumeist ohne Anwendung eines Dedgläschens.

Da es bei ben mikrochemischen Reaktionen bieser Art hauptsächlich auf die Entstehung eines trift allinisch en Nieberschlags ankommt, so wird man babei auf die zwedmäßigste Darftellung der mifroffopischen Praparate bas größte Bewicht zu legen haben. Die Rriftallfällungen werden stets auf bem Objekttrager vorgenommen. Das Reagens wird gewöhnlich im festen Buftande in die zu untersuchende Lösung gebracht, und zwar mittels eines Platinbrahtes, beffen Spige man zu biefem Zwede etwas anfeuchtet. Das Ginbringen bes Fällungsmittels foll möglichst ohne Bewegung bes Tropfens vor sich gehen. Das Reagens löst sich allmählich auf; bie entstehende Lösung ist zunächst nicht gleichmäßig, sondern besitt eine von innen nach außen zu abnehmende Konzentration. Da nun die Kristallisationsgeschwindigkeit unter fonst gleichen Bedingungen mit ber Ronzentration ber aufeinander reagierenden Stoffe machit, so wird man in ber Rabe bes eingebrachten Fällungsmittels meiftens fehr fleine, gur Beurteilung unbrauchbare Kriftalle finben. Gegen ben Rand zu find zunächft wegen Stoffmangels ebenfalls nur fleine Rriftalle zu feben, bie aber infolge ber Diffusion bes sich auflösenden Reagens balb größer werben. Die schönften und für die mitroftopische Beobachtung wertvollsten Kristalle finden sich in der mittleren Bone, wo fich bie gunftigsten Bedingungen gur vollständigen Entwicklung ber einzelnen Individuen vereinigen. Nicht immer ist bas Reagens ber feste eingebrachte Stoff, es tann auch ber umgekehrte Fall vorkommen. Das trifft 3. B. zu, wenn man mit Uranazetat auf Na-Schlecht ausgefallene Riebertrium prüft. schläge laffen fich in einigen Fällen burch Umtriftallisieren verbessern. Zu biesem Zweck wird der Niederschlag durch schwaches Erwärmen gelöst und bann durch Abfühlenlaffen wieber zur Kriftallisation gebracht. Oft erhält man auch fehr brauchbare Kriftalle, wenn man die Fällung bei erhöhter Temperatur vornimmt. Bu biefem 3wede erwarmt man einen ziemlich großen Tropfen der zu prüfenden Löfung fast bis zum Sieben und fest bann bas Fällungsmittel zu. hierauf überläßt man bie Fluffigkeit auf einer geeigneten Unterlage, 3. B. einer Afbest- ober Korkplatte, ber langsamen Abkühlung. Während der Kristallisation barf bas Praparat nicht erschüttert werben, ebenso ist ein Krapen bes Objektträgers an ber betreffenden Stelle durch den Platindraht zu vermeiben. Im letteren Falle entstehen gahlreiche Impfstellen, die die Kristallisation beschleunigen und die Bilbung vollständiger und grö-Berer Kriftalle unmöglich machen.

Das Erwärmen ber Mikroproben geschieht mittels eines kleinen Gasslämmchens, wie es ein sog. Sparbrenner liefert. Man kann jedoch auch elektrisch heizbare Objektische verwenden, bie ja in verschiebener Bauart im Handel sind.

Außer den eben erwähnten Bedingungen, gute Kristalle zu erhalten, ist vielsach noch die Ab- oder Anwesenheit bestimmter Stoffe erforderlich oder wenigstens günstig. So fällt Dyalfäure aus einer etwas magnesiumhaltigen Zinksalzschung nur formlose Knollen, während andererseits für die Kristallbildung des Manganogalats die Anwesenheit eines Kaliumsalzes günstig ist.

Aus diesen Angaben ist zu ersehen, daß die mikrochemische Untersuchung einer zusammengesetzen Probe vieler überlegung und reichelicher Ersahrung bedarf. Es wäre ganz unrichtig, zu glauben, daß man z. B. einzelnen Tropsen einer kompliziert zusammengesetzen Probe nur die betreffenden Reagenzien zuzusehen braucht, um dann unter dem Mikrostop die vorhandenen Stoffe der Reihe nach gleichsam herunterlesen zu können. Man ist vielmehr meistens gezwungen, zunächst so weit als möglich zu trennen und dann erst die charakteristische Kristallfällung vorzunehmen. Es ist dabei kein Grund vorhanden, von dem alt-

crprobten und allgemein angenommenen Spettem der Gruppentrennung irgendwie abzugehen. Bei der Trennung der einzelnen Gruppenbestandteile wird man von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehend zu verschiedenen Mesthoden greifen müssen. In vielen Fällen wird die einsache Gruppentrennung allein schon gesnügen.

Des beschränkten Raumes wegen können die mikrostopischen Bilder der verschiedenen Kristallfällungen hier nicht wiedergegeben werben. Der übende kann diese Bilder wohl auch abzeichnen und übersichtlich ordnen. Eine dersartige selbstversaßte Sammlung mikroskopischer Präparatenbilder kann in vielen Fällen bessere Dienste leisten, als die besten Abbildungen.

II. Die Farbung von Gefpinftfafern.

Im vorangehenden Abschnitt waren es fristallinische Niederschläge, die zur Feststellung kleiner Stoffmengen herangezogen wurden, im solgenden soll gezeigt werden, wie man den kolloiden Bustand der Materie in der chemischen Analyse verwerten kann. Dort genügten zum Nachweis mehrere charakteristische Kriställichen, hier wird das Austreten einer Färbung der entsprechend präparierten Gespinstsger die analytische Frage zu lösen haben.

Bon ben in Betracht kommenden Fafern wird in den meisten Fällen Schiegbaumwolle benutt. Der Grund hiefür liegt in der großen Widerstandsfähigfeit biefer praparierten Baumwollfaser gegenüber chemischen Agentien; man fann baher die durch die gefarbte Faferspipe angezeigte Substanz mittels geeigneter Reattionen noch genauer identifizieren. Schiegbaumwolle erhält man burch Behandlung von Watte mit einem Gemisch von 3 Teilen fonzentrierter Schwefelfäure und 1 Teil fonzentrierter Salpeterjäure und nachfolgendem gründlichen Ausmafchen in Baffer. Sie wird feucht aufbewahrt. In manchen Fällen werben auch gewöhnliche Baumwollfaben, Seiden- und Leinenfafern verwendet.

Die Färbungsreaktionen werden folgendermaßen ausgeführt: Man befestigt eine entsprechend vorbereitete Faser durch einsaches Andrücken an ein etwa erbsengroßes Wachsklößchen und schneidet sie mittels einer scharsen und gut gereinigten Schere bis auf ein kurzes, etwa zentimeterlanges Stückhen ab. Zur Reinigung wird der Faden einigemal durch einen Tropsen Alkohol hindurchgezogen und im Mikrossop noch auf die tadellose Beschafsenheit bes Enbstücks geprüft. Hierauf wird das Fabenende ganz primitiv durch Ankleben bes Bachsflöschens auf den Objektträger und entsprechendes Umbiegen in ein Tröpschen der zu untersuchenden Flüssigkeit senkrecht eingetaucht (Abb. 4) und die Lösung verdunsten gelassen.




Abb. 4. Ausführung einer Realtion mittels praparierter Gespinstfafern.

Sehr bequem ist es, ein Präparierstativ zu verwenden, wobei man das Bachsklötchen mit dem Faden an das untere Ende eines — förmigen Glasstabes, der in das Stativ eingeklemmt wird, anklebt. Bei einem schon präparierten Faden kann die eingetretene Reaktion unmittelbar darauf unter dem Mikrostop beobachtet werden; im gegenteiligen Fall wird das mit der fraglichen Lösung imprägnierte Fadenende erst mit dem gassörmigen oder slüssigen Reagens in Berührung gebracht.

Bon ben eigens vorbereiteten Fasern seien in diesem Abschnitt nur die "Lakmusseide" und der "Sulfidsaden" eingehender behandelt. Ansbers präparierte Fäden, sowie die Weiterbehandlung eingetretener Färbungen werden bei den weiter unten beschriebenen speziellen Reaktionen der einzelnen Stoffe Berücksichtigung finden.

Unter Lafmusseide verfteht man bie mit Latmusfarbftoff gefärbte Fafer. unterscheibet "rote" und "blaue" Lafmusseibe. Der zu ihrer Berftellung bienenbe Farbftoff, ber Latmus, wird burch Reinigung bes befanntlich fehr unreinen fäuflichen Produttes gewonnen, inbem man letteres mit ungefähr bem gleichen Gewichte Baffer, tocht und ben unreinen Auszug entfernt. Nachdem der Rudstand nochmals mit wenig heißem Baffer behandelt und die Lösung filtriert wurde, wird sie im siedenden Bustand mit verdünnter Schwefelfaure überfattigt; bann wird die vorher gereinigte Seibe eingelegt. Nach etwa einer halben Stunde kommt die gefärbte Seide aus bem Babe in fliegendes Baffer, wo die zunächst reinrote Farbe balb violettrot wird. Schließ= lich wird bas Praparat zwischen Filtrierpapier getrodnet und vor Licht geschütt als "rote" Latmusseibe aufbewahrt. Bur Darstellung ber blauen Seide kann man mit etwas Baffer übergossene rote Fäden vorsichtig mit stark verbünnter Lauge behandeln, um sie dann nach einmaligem raichen Abswülen mit bestilliertem Baffer zwischen Filtrierpapier abzupreffen und zu trodnen. Da jedoch die jo hergestellte blaue Latmusseibe beim Busammenbringen mit grö-Beren Baffermengen Alfali verliert und daber allmählich rot wird, so ist es, um Täuschungen aus dem Wege zu geben, angezeigt, in folchen Fällen eine "Bleiornblatmusjeide" gu verwenden, die man durch mehrstündiges Liegenlaffen der roten Seide in Bleieffig erhalt. Die auf biefe Beife erzielte Blaufarbung ift ziemlich widerstandsfähig, indem die violette Ubergangsfarbe erft beim Rochen ober längeren Berweilen in fliegendem Baffer entsteht. Die Bleiorydlakmusseide kann wegen ihres Bleigehaltes auch vorteilhaft zur Brufung auf losliche Gulfibe (3. B. Schwefelnatrium) und Schwefelmafferstoff verwendet werden. Um ein befonders für diefen Zwed geeignetes, fehr empfindliches Reagens herzustellen, läßt man Seide einige Tage in Bleieffig liegen und trodnet nach flüchtigem Auswaschen. Mit ber so erhaltenen "Bleiseibe" läßt sich beispielsweise noch 1/10000 mg Schwefelnatrium nachweisen. Wegen ihrer Lichtempfindlichkeit muß auch die blaue Latmusseide im Dunkeln aufbewahrt werben.

Der Sulfibfaben ist eine mit Schweselzink imprägnierte Baumwollsaser. Zur Herstellung wird Schießbaumwolle wiederholt abwechselnd in ungefähr 15%ige Lösungen von Schweselnatrium und Zinksulfat getaucht, dazwischen immer gut abgepreßt, zulest mit Wasser abgespült und zwischen Filtrierpapier getrocknet. Der Sulfidsaben ist viele Monate haltbar; er soll sich in 1%iger Silberlösung tief schwarzfärben. Mittels dieses Reagenssabens lassen sich Arsen, Antimon, Gold, Platin, Kupfer, Silber, zweiwertiges Quecksilber, Blei und Bismut fällen.

Bei der mitrostopischen Betrachtung der Fadenfärbungen kommen eine etwa 200 sache Bergrößerung sowie Kondensorbeleuchtung zur Unwendung. Das Fadenstück wird dabei samt dem Wachsklößichen auf den Objektträger gelegt und der Faden nach dem Hinzusügen eines Wassertropsens mit einem Deckgläschen bedeckt. In einigen Fällen kann die Färbung leichter am trockenen Faden beurteilt werden.

III. Mitrotoloriftopie.

Diese Methode bient zur Ermittlung der Farbe von schwachgefärbten Flüssigkeiten. Bestanntlich führen zahlreiche analytische Reaktios

nen zu gefärbten Lösungen, die sich weder auf einer Faser sixieren noch durch Eindampsen konzentrieren sassen, wie dies z. B. bei der sehr schönen und empsindlichen Diphenhlamin-reaktion der Salpetersäure der Fall ist. Das Wesen der Mikrokoloriskopie besteht nun darin, daß man mit dem zu untersuchenden, anscheinend sarblosen Tropsen eine Kapillare süllt und dann die Farbe der jetzt viel dickeren Flüssigkeitsschicht im durchfallenden Lichte bewurteilt.

Cine folde toloriftopijde Rapil= lare, die aus möglichst farblosem Blafe und fehr bidwandig fein muß, hat einen innern Durchmeffer von 0,2-0,5 mm und eine Länge von 2-3 cm; sie ift an beiden Enden glatt poliert. Mit Silfe folder Röhrchen laffen fich die im allgemeinen den mitrochemischen Reattionen zukommenden Empfindlichkeiten leicht er= reichen. Die Füllung der Kapillare wird so vorgenommen, daß man ben zu prüfenden Tropfen 3. B. aus einer entsprechend großen Die in bas lotrecht gehaltene Röhrchen einfließen läßt, bis die Fluffigfeit am unteren Ende austritt. Hierauf bringt man bie Rapillare auf ben Objektträger und verschließt die bis über ben Rand gefüllte tapillare Sffnung mit einem Decfgläschen (Abb. 5). Etwa auftretende fleine Luftblaschen muffen, da fie fehr







Abb 5. Die Füllung toloriftopifcher Rapillaren.

störend wirken, entfernt werden, was nach dem vorsichtigen Abheben des Deckgläschens mittels eines seinen Platindrahtes sehr leicht bewerktelligt werden kann. Ferner ist noch zu bemerken, daß die in die koloriskopische Kapillare eingebrachte Flüssigkeit vollkommen klar sein muß, da trübende Teilchen eine etwa vorhaubene Färbung schwer erkennen lassen. Ih man gezwungen, mit möglichst wenig Flüssigkeit anszukommen, so ist es sehr vorteilhaft, die beiden Endslächen der Kapillare schwach einzusetten.

Die Färbung wird im burch fallen den Licht, 3. B. unter der Brückeichen Lupe (mit 10—15 sacher Bergrößerung), die in ein Präparierstativ eingeklemmt ist, beurteilt. Statt der Lupe kann man sich selbstverständlich auch eines schwach vergrößernden Mikrostops be-

bienen. Man hat unter allen Umständen darauf zu achten, daß bas Strahlenbundel, das bem Auge die Färbung vermittelt, die Flüssigkeit ber Länge nach passiert.

Das Reinigen ber Kapillare gestaltet sich sehr einsach; man spult sie zunächst mit Wasser turze Zeit durch und saugt sie hierauf mit der Wasserstruhlpumpe unter Zwischenschaltung eines Stüdchens Filterpapiers trocken.

Die koloriskopische Kapillare ist als solche im Handel erhältlich (vgl. das Bezugsquellenverzeichnis am Schluß). Es empfiehlt sich kaum, von den oben angegebenen Dimensionen abzugehen. Kolorimetrische Bersuche mit kleinen Flüssigkeitsmengen liegen dis jest nicht vor, aber es dürfte kein Zweisel darüber bestehen, daß sie unter Zugrundelegung der koloriskopischen Kapillare zu annehmbaren Ersolgen führen würden. Über die Anwendung von Kapillaren zur spektroskopischen soll im folgenden das Rötige gesagt werden.

IV. Mitrofpettroffopie.

Bei den eben beschriebenen Bersuchen, bei denen es sich um die Beurteilung von Färbungen handelte, waren durch sichtige, möglichst farblose Kapillaren vorteilhaft, weil das zu prüsende zentrale Feld bei ihnen eine weiße Umrahmung besitzt, wodurch die Erkennung der Farbe erleichtert wird. Bei der Mikrospektrossopie aber, wo es wichtig ist, alles überschüssige Licht abzublenden, kommen Kapillaren aus schwarzen Glas zur Berwendung.

Die Untersuchung kann entweder mit dem gewöhnlichen Spektralapparat oder aber mit dem Abbeschen Spettralofular ausgeführt werden. Im ersteren Fall muffen bie Rapillaren berartig abjustiert werben, bag sie rasch und bequem eingeführt werden können. Bu biesem Behuse werben sie mit kurzen Schlauchstücken in einem weiteren Schuprohr besestigt (vergleiche Abb. 28 und 29) und bann in eine am Spektralapparat vor bem Spalt fest angebrachte Blendvorrichtung fo eingeschoben, daß bas Spektrum ftets an ber gleichen Stelle erscheint. Bei Bersuchen mit bem Spettralotular find feine weiteren Borbereitungen nötig; die Rapillaren werden für sich auf einen Objektträger gebracht, bann wird bas Licht derart abgeblendet, daß es nicht seitlich von der Kapillare in das Gesichtsfeld dringen fann.

Das Küllen der für das gewöhnliche Spettroffop bestimmten Rapillaren geschieht in ber Beise, daß man sie, um der Erwärmung durch Berührung vorzubeugen, in ein fleines Stativ einspannt, die zu untersuchende Fluffigfeit in bie etwas geneigte Röhre hineinfließen läßt und fobann die beiben Enben mittels fleiner Deckgläschen von etwa 3 mm Durchmesser ver-Diese lettere Operation führt man schliekt. am besten folgendermaßen aus: Sobald die einfließende Fluffigfeit am unteren Ende ber Rapillare erscheint, wird ein mittels einer kleinen Bipette festgehaltenes fleines Dedglasbruchftud an bas fich bilbenbe Tropfchen angelegt und losgelassen. Infolge ber Abhasion bleibt bas Deckgläschen auf der Oberfläche der etwas austretenben Fluffigfeit haften. Die Rapillare barf dabei nur ganz schwach geneigt sein, da sonst die Flüffigfeit einfach abtropfen würbe. Rach bem Anbringen bes erften Decfglaschens wird bie Rapillare sentrecht gestellt, und zwar so, daß bas mit bem Dedglaschen versebene Ende nach oben kommt. Bei bieser Stellung rinnt bie früher etwas ausgetretene Fluffigkeit zurud und nimmt bas auf ihr ichwimmende Deciglaschen bis an ben Rand ber fapillaren Offnung mit, fo daß die Offnung geschloffen wird. Nun legt . man an das unten austretende Tröpfchen ebenfalls ein Deckgläschen an und saugt die überschüffige Löfung mittels eines Filtrierpapierftreifchens vorsichtig ab, bis fich bas Deciglaschen vor die fapillare Offnung legt und fie verichließt. Beim Arbeiten mit bem Speftralotular tann das Füllen der auf dem Objettträger stehenden Rapillare in der gleichen Beise geschehen, wie es auf S. 15 für die koloristopische Rapillare beschrieben wurde.

Die Länge der für das gewöhnliche Spekstrostop bestimmten Kapillaren kann z. B. 5 cm, ihr innerer Durchmesser 0,4 mm betragen, während die beim Spektralokular verwendeten Röhrschen etwa 1 cm lang sein, dafür aber einen nur halb so großen oder noch kleineren inneren Durchmesser haben können. Kapillaren von weniger als 0,15 mm Lichtweite erweisen sich wegen der umständlichen Füllung als nicht vorteilhaft.

Bei ben Bersuchen mit bem Spettralofular fann man mit bem Zeifichen Stativ IC und einer etwa hundertfachen Bergrößerung arbeiten.

Als Licht quelle für die Untersuchungen mit dem gewöhnlichen Spektroskop ist z. B. eine Nernstlampe geeignet, deren Licht mit Hilse einer Sammellinse von großer Brenn-

weite auf die vom Apparat abgewendete Grundfläche der Kapillaren projiziert wird. Bei den Bersuchen mit dem Abbeschen Spektralokular hingegen kann vorteilhaft Bogenlicht verwendet werden, dessen mit Hilse einer Beleuchtungslinse parallel gemachte Strahlen man mittels eines Spiegels auf den Hohlspiegel des Mikroskopstatives leitet, von wo es in den Abbeschen Kondensor eintritt.

Die spektroskopische Kapillare wird überall bort zur Anwendung kommen, wo die Absorptionsspektren kleiner Flüssigkeitsmengen bestimmt werden sollen. So wird man vor allem die Spektren von Ka-liumpermanganat von einigen seltenen Erden, wie Neodymnitrat, Praseodymnitrat, Erbiumchlorid, serner von Blut und manchen anderen ein charakteristisches Ubsorptionsspektrum liesernden Stoffen bestimmen und die betreffenden Substanzen identifizieren können.

V. Die Berlenfarbungen.

Wenn man bei ben bekannten Reaktionen vieler Metalloryde und der Ebelmetallsfalze mit Borars oder Phosphorsalz, die zu gefärbten Perlen führen, die Dimensionen der letteren auf das fürs freie Auge eben noch zulässige Maß herabset, so kommt man zu Empfindlichkeiten des Nachweises genannter Stoffe, die den bei andern mikrochemischen Untersuchungen erreichbaren ebenbürtig zur Seite stehen.

über die bekannten Berlenfärbungen durch Metalloryde soll hier nicht gesprochen werden. Bohl aber icheint es am Plate, über die burch Edelmetalle, wie Gold, Silber und die Platinmetalle hervorgerufenen Färbungen der Borarals auch der Phosphorsalzperle einiges zu sagen. Diese Reaktionen sind trop ihrer vor mehr als acht Sahren erfolgten Beröffentlichung fo aut wie unbefannt geblieben, ba jie bisher in teinem analytischen Lehrbuch auch nur ermähnt murben. Daß fie, wie die früher erwähnten Metallorydperlenfärbungen, nicht schon längst angewendet wurden, hat seinen Grund in ihrer etwas anderen Ausführungs-Man geht hier nicht von der fer= tigen Berle aus, wie bies gewöhnlich ber Fall ist, sonbern befeuchtet bie Borarblafe, bie fich in der Platinoje nach teilweiser Entwässerung bes Salzes bilbet, mit ber auf Ebelmetalle zu untersuchenden Flüssigkeit und verichmilgt fie bann gur Berle, die, wenn g. B.

Goldsalze vorliegen, durch diese Salze eine prachtvoll rubinrote Farbe annimmt. Bei längerem Erhigen andern sich die Berteilungsauftande ber offenbar folloid gelöften Edelmetalle, wodurch schließlich wieder eine farb-Lose Berle refultiert. Bei Gold tritt ein allmählicher Farbenumschlag in saphirblau ein, worauf bei fortgesettem Erhiten die Berle infolge ber zu immer größeren Romplegen gusammentretenden Goldteilchen endlich farblos wird. Bei Anwesenheit von Silbersalzen bleibt die zur Perle verschmolzene filberhaltige Borarblafe anfangs ganz farblos; erst nach 1-2 Minuten langem Erhiten nimmt fie die charatteristische gelbe Farbe bes tolloiben Silbers an. Bon ben Reaktionen ber Salze ber Platinmetalle ift bis jest nur die bes Platins felbft genauer studiert worden; die übrigen gur Blatingruppe gehörenden Metalle liefern ebenfalls mehr oder weniger charafteristische Perlen, deren Farbung stets mit ber Farbe bes betreffenben Metalles im folloiden Buftand übereinstimmt. Go geben Bribium und Demium eine ähnliche Färbung wie bas Platin (rehbraun), jedoch ohne Trübung bei auffallendem Licht; Rhobium farbt die Berle braun (im auffallenden Licht erscheint die Berle ichiefergrau), mahrend Palladium und Ruthenium die Berle ichwarz farben.

Da die eben geschilberten Reaktionen der Gold-, Silber- und Platinsalze rasch und sich er aussührbar sind und die gewöhnlichen Berlenreaktionen mit Metalloxyden an Empsindlichkeit um vieles übertreffen, wäre im Interesse ihrer Weiterverbreitung ihre Aufnahme in analytischen Hand- und Lehrbüchern sehr wünschenswert. Bon der außervrbentlich einsachen Aussührung dieser Perlenreaktionen kann sich jeder Anfänger leicht überzeugen.

VI. Glühreattionen und Luminefgenganalyfe.

Durch die "Glühreaktionen" lassen sich sehr geringe Mengen der Metalle aus der Platingruppe (ausgenommen Ruthenium und Osmium) nachweisen. Die Methode sußt auf der bekannten Eigenschaft dieser Metalle, im seinzerteilten Zustande manche Verbrennungsvorgänge in hohem Grade zu begünstigen (Gasselbstzünder!). Um recht kleine Mengen dieser katalytisch wirkenden Stosse nachzuweisen, nimmt man sehr dünne Asbestpapierstreischen von etwa 3 cm Länge, 0,5 cm Breite und 0,3 mm Dicke, saugt damit ein Tröpschen der zu prüsenden Lösung auf, indem man das Papier wiederholt

eintaucht und das Wasser inzwischen immer verdampft, und erhitt endlich ben Afbest bis zur Rotglut. Wenn man nun ben fo praparierten Afbest in den Beg bes Gasstromes eines Bunfenbrenners bringt, fo beginnt ber bom Gasftrom getroffene Teil bes Streifchens bei Unwesenheit von Platinmetallen zu glühen. Bum guten Gelingen ber Reaktion foll ber Brenner ein Luftgasgemisch von nicht zu startem Druck liefern. Die Grenze ber Nachweisbarfeit der bas Blühen erregenden Stoffe liegt bei einem Taufenbftel Milligramm, alfo bei Mengen, wie sie ben anbern mitrochemischen Reaftionen mittlerer Empfindlichkeit ebenfalls zukommen. Man könnte durch Anwendung noch kleinerer Asbeststreischen wohl auf noch niedrigere Bahlen kommen. Ein großer Borteil dieser Methobe liegt barin, bag bie betreffenben Reaktionen bei Anwesenheit zahlreicher anderer Metalle, selbst wenn sie im 1000- bis 10 000 fachen überschuß vertreten find, noch gelingen. Rur Alfalimetalle und Gold beeintrachtigen, wenn fie in großen Mengen vortommen, bas Gintreten bes Glimmens. -

über die Anwendung des ultravioletten Lichtes in der demischen Analyse sind erft in ber jungsten Beit wesentliche Erfahrungen gemacht worben. Die bekannte Gigenschaft bes ultravioletten Lichtes, viele Stoffe gum Leuchten anzuregen, kann, sofern die übrigen Lichtstrahlen durch geeignete Absorptionsmittel möglichst ausgeschaltet werben, mit Borteil zur Entbedung von Berunreinigungen bestimmter Stoffe benutt werden. So leuchten z. B. Kristalle von Flußspat, Ralkspat, Aragonit usw. verschiedener Fundorte verschieden; technisch reine Bottasche (aus Schlempetoble bargestellt) zeigt intensiv rotleuchtende Körner, herrührend von einem geringen Gehalt an Schwefelkalium. Auch Sublimat zeigt ganz ähnliche Erscheinungen. Während ein chemisch reines Mercksches Braparat gelbrote Teilchen zeigt, herrührend von Spuren von Ralomel, leuchtet bas Rahlbaumiche Erzeugnis im ultravioletten Lichte fast gar nicht.

Bur Untersuchung ber letten Spuren bon Lumineszenz bient ein eigenes gebautes Mitroftop, das Luminefzenzmikroftop, das für Chemiter, Mineralogen, Petrographen und Biologen von hoher Bebeutung werben burfte. Bur Beobachtung der in manchen Fällen sehr charakteristischen diskontinuierlichen Lumineszenzspektren bient bas Beißiche Fernspektroftop, bas die Beobachtung nahezu punktförmiger Lichtquellen gestattet. So zeigt Anthragen verschiebener Herkunft, im ultravioletten Licht burch bas Fernspettroffop betrachtet, beutliche spettrale Unterschiebe.

Auch Thermoluminefzenzerscheinungen tonnen nach Berfuchen bes Berfaffers analytisch verwertet werben. So zeigt Ralt beim öfteren Durchziehen burch eine schwachleuchtende Bafferstofflamme schon blaue Lumineszenz, wenn er Spuren von Wismut enthält, gelbe Luminefzenz hingegen bei Anwesenheit von Mangan. Diese Luminefzenzfarben ftimmen mit den Leuchterscheinungen einiger Phosphore überein, jener merkwürdig interessanten Stoffe, die infolge ihres Behaltes an Spuren fremder Stoffe, g. B. Bismut, Mangan u. a., bie Eigentumlichkeit befigen, nach erfolgter Belichtung im Dunkeln langere Beit nachzuleuchten. Da die betreffenden Ralfpraparate unter bem Ginfluffe ber Rathoben strahlen im Bakuum ganz ähnlich lumineszieren, ift die Unnahme berechtigt, daß bei ber eben beschriebenen Luminefgengericheinung und somit vielleicht auch bei den Phosphoren besondere Strahlungen im Spiele sind.

VII. Rapillaranalyfe.

Wenn man die Tropfen verschiedener Alussigkeiten vergleicht, so findet man, daß bei nicht zu schnellem Ausfluß unter annähernd gleichen

Druden an ebenen, freisformigen Flächen bon bestimmten Dimensionen zwischen Tropfenvolumen und Steighöhen genaue Proportionalis tat besteht. Man fann sich baher zur Bestimmung ber Rapillaritätstonstanten statt des Rapillarimeters mit Borteil ber fogen. Tropfenmethobe bedienen. Der babei zur Berwendung gelangende Apparat ist das Stalagmometer, beffen Bauart Abb. 6 veranschaulicht. Durch die Marken a und b ist ein tonstantes Bolumen v abgegrenzt, das mit der zu untersuchenden Flussigkeit burch Auffaugen mit einer Bumpe ober mit bem Mund von unten her gefüllt wird.



Stalagmometer von Traube.

Man bestimmt barauf einfach burch birettes Bahlen die im Bolumen v enthaltene Tropfenzahl. Wie man sieht, bildet sich ber

Tropfen an einer in der Mitte durchbohrten, nach oben konisch zulausenden Scheibe. Bei dieser Gestalt der Bildungsfläche wird ein Herausziehen des Tropsens an dem seitlichen Kand sur bestimmte Dimensionen des Scheibendurchmessers unmöglich gemacht und dadurch eine außerordentliche Gleichmäßigkeit der einzelnen Tropsen erzielt. Man besitzt also im Stalagmometer auch ein Kapillarimeter, das dei leichtester Handhabung mit derselben Genauigkeit arbeitet, wie die etwas umständliche Steigshöhenmethode.

Die Tropfmethobe läßt sich auf mannigfache Beise anwenden. So gelingt es mit ihrer hilfe, ben Fuselgehalt in spirituofen Flufsigkeiten, die Konzentration von Alkohol, Effigfaure ufm. ju bestimmen. Dan bat fie fogar zur Diagnose von Rrebs, Tuberfulose und Spphilis benutt. Eine besondere Bedeutung gewinnt die Methode durch den Umstand, daß bei manchen tolloiben Fluffigkeiten, beispielsweise bei Farbstofflösungen, wie Nachtblau, Nilblau, Wollviolett, ferner bei Lezithin ober Seifenemulfion usw., die Oberflächenspannung (Tropfengröße) eine oft bedeutende Anderung erfährt, falls Stoffe zugesett werben, die man als Rolloidgifte bezeichnet. Diese Rolloidgifte sind mit ben Blutgiften identisch. Es gehören bazu u. a. Anionen wie Job, Rhoban, Perchlorat, Kationen wie Quecksilber, Kadmium, Silber, Blei, Rupfer, Bint ufm., giftige Basen wie Alfaloibe, Schlangengift, Säuren wie Bhenol, Jobwasserstoff, Trichloressigfaure, arfenige Säure, Metaphosphorfäure ufw.

Da indifferente Stoffe nicht zu ben als Kolloidgifte bezeichneten Substanzen gehören, so kann man die letteren ohne Rücksicht auf die erstgenannten in beliedigen Stoffgemischen feststellen und, wie wir im quantitativen Teil dieser

Arbeit sehen werden, auch bestimmen (Kapillartitriermethode f. S. 61 d). Die Empfindlichkeit des Nachweises der obengenannten Stoffe ift erstaunlich arok. So kann man mit Hilfe bes Spstems Rachtblau (am besten bertrinhaltig) je 1 Teil Quedfilberchlorid, Kabmiumjodid, Silbernitrat usw. noch in 3 Millionen Teilen Lofung nachweisen. Die gleiche Empfinblichkeit erreicht ber Nachweis von Kotain, Afonitin, Atropin bei Anwendung des Syftems Wollviolett. Für technische Nitotinbestimmungen burfte bie Methobe von nicht zu unterschätzender Bebeutung werben. Für die Farbstoffchemie (burch Impfung von Rachtblau und Wollviolett mit Farbstoffen) sowie für die Arzneimitteluntersuchung eröffnet sich ein weites Felb. In Mineralwässern usw. wird sich Jod neben großen Mengen indifferenter Jonen (Chlor, Brom) einigermaßen quantitativ bestimmen laffen. Das Jobion verhält fich gang anbers als das nicht als Jon organisch gebundene Jod, aus welchem Grunde die Tropfmethode nach biefer und mancher anderen Richtung bei ben physiologischen Urinuntersuchungen u. bgl. noch vieles leisten wird. Auch zur Untersuchung von Nahrungsmitteln tann man fie beranziehen. Wenn man z. B. 10 ccm 2% igen Nachtblaus mit zwei Tropfen (aus einem für die einzelnen Bersuche bestimmten Tropfglas) auf bas 20fache mit Baffer verbunnter Bollmilch verbunnt, so steigt die Tropfenzahl von 58 auf 61,5, bei Zusat von 5 Tropfen auf 65,8, und fest man zu 20 ccm 0,2%igem Bollviolett einen Tropfen 20 fach verdunnter Milch, fo steigt die Tropfenzahl von 54,95 auf 56,8. Daraus ergibt sich unzweifelhaft, daß bei inftematischer Untersuchung von Milch, Bein, Bier uff. analytisch wertvolle Ergebnisse in Ausficht stehen.

Drittes Kapitel.

Mikrochemische Reaktionen auf einzelne Grundstoffe oder deren Verbindungen.

In diesem Abschnitt sollen aus der Reihe ber eben beschriebenen Methoden die wichtigsten Reaktionen hervorgehoben werden, die zum Nachweis der häufiger vorkommenden Grundstoffe oder deren Berbindungen mit andern Elementen dienen können. Dabei muß bemerkt werden, daß der Nachweis der genannten Stoffe nicht etwa bei Gegenwart aller möglichen ans

bern Körper geführt werben kann, sondern eine vorhergegangene, wenigstens teilweise Abscheibung der letzteren voraussett. In welcher Weise dabei vorgegangen wird, soll weiter unten (S. 31) auseinandergesett werben. Die für die einzelnen Reaktionen sestgestellten Empfindlichkeitsgrenzen sind in μ g (Mikromilligramm oder Tausenbstelmilligramm) angegeben.

1. Aluminium.

a) Fällung als Zäsiumalaun (Empfindlichkeitsgrenze: 0,35 µg).

Kristallformen: Berzerrte Oktaeber. Ausführung der Reaktion: Man bringt zu der wässerigen Auslösung des Rücktandes einer eingedampsten und mit Schweselsäure abgerauchten Probe ein Körnchen Zäsiumchlorid. Die Lösung soll nicht unter 0,2% Aluminium enthalten. Um die Bildung übersättigter Lösungen zu vermeiben, impst man das Reagens mit einer Spur (etwa 0,2%) reinsten Zäsiumalauns. Natürlich darf dann vom Reagens nur eine sehr keine Wenge, etwa 10 µg, angewendet werden.

Einfluß frember Stoffe: Eisenorphfalze stören nicht, große Wengen von Alkalisalzen hindern das Wachsen der Alaunkristalle,

b) Färbung bes Aluminiumhydrogyds nit Kongorot.

Die blutrote Färbung entsteht schon bei gewöhnlicher Temperatur und läßt sich burch Auswässern nicht leicht entsernen.

2. Antimon.

a) Fällung als Zäsiumantimonjodid (?) (E. G.: 0,16 µg).

Kristallformen: Hexagonale Aristalle in Form regelmäßiger Sechsede, sechsseitiger Sternchen von orange- bis dunkelroter Farbe.

Aus führung ber Reaktion: An ber einen Seite bes Tropfens ber nur ganz schwach salzsauren Lösung wird ein Körnchen Bäsiumchlorid, an der gegenüberliegenden ein wenig Kaliumjodid eingeführt. Dort, wo sich die beiden gegeneinander dissundierenden Reagenzien treffen, entstehen die charakteristischen-Kristalle.

Einfluß frem der Stoffe: Das Antimon kann durch diese Reaktion neben Zinn (bis zum Grenzverhältnis 1:100) nachgewiesen werben, da das gebilbete Zäsiumzinnschlorid in farblosen Oktaebern auftritt. Natürlich muß in diesem Falle mehr Zäsiumchlorid genommen werden.

b) Färbung des Sulfidsadens (E. G.: 0,001 bezw. 0,008 µg).

Die durch Antimonsalze hervorgebrachte Gelbfärbung des Sulfibsadens verschwindet in starker Salzsäure und Schweselammon, nicht aber beim Eintauchen in eine Lösung von kohlensaurem Ammon. Da das Zinnoryd den Sulsibsaden nicht färbt, Arsen und Antimon

aber durch Farbe und Löslichkeit unterschieden werden können, so kann man diese beiben Glemente nicht verwechseln.

Statt sich bes Sulfibsadens zu bedienen, kann man das Antimon auch nach dem "Räucherversahren" nachweisen, das darin besteht, daß man eine Baum- oder Schießbaumwollsaser in ein Tröpschen der fraglichen Salzlösung eintaucht, die Flüssigkeit verdunsten läßt und hernach die Faser mit Schweselammonium "räuchert", d. h. sie einige Winuten in einer Atmosphäre über Schweselammon verweilen läßt. Diese Reaktion ist etwas weniger empfindlich wie die mittels des Sulsibsadens (vgl. E. G.) erhaltene.

3. Arfen.

a) Fällung als Ammoniummagnesiumarseniat (E. G.: 0,1 µg).

Kristallformen: Sternchen, X= und Sargbedelformen.

Aus führung ber Reaktion: Die nötigenfalls durch gelindes Erwärmen mit Salzsäure und Kaliumchlorat orydierte Lösung wird, nachdem man sie ammoniakalisch gemacht hat, mit einem Körnchen Magnesiumazetat versest. Hat man es sauren Lösungen zugesetz, so muß man diese nachträglich mit Ammoniak räuchern.

b) Sulfibfabenreaftion (E. . .: 0,01 μg).

Das Sulfibsabenende wird in einer mit Salzsäure angesäuerten Arfensalzsösung deutlich gelb gefärbt. Die Gelbfärbung verschwindet beim Eintauchen in eine Lösung von kohlensaurem Ammon oder Schweselammon. Der Nachweis gelingt auch mittels des Räucherversahrens.

4. Barium.

a) Fällung als Bariumfulfat (E. G.: 0,05 $\,\mu g).$

Rristallformen: Rechtedige Täfelchen und Kförmige Kristallstelette bes rhombischen Systems.

Ausführung ber Reaktion: Man fällt mit Schweselsäure und kristallisiert bas gefällte Bariumsulfat aus heißer konzentrierter Schweselsaure um. Zu diesem Behuse trocknet man den Niederschlag, den man gegebenenfalls durch längeres Waschen mit heißem Wasser oder wiederholtes Auskochen mit Salzsäure vom sp. Gewicht 1,12 von Kalziumbezw. Strontiumsulfat befreit hat, und erwärmt auf dem Deckglas mit konzentrierter Schwesels

säure bis zum starken Rauchen der letteren. Wenn nach dem Anhauchen des erkalteten Präparats noch keine Kristallisation eintreten sollte, so muß die Lösung durch weiteres Erhiten konzentriert werden.

Einfluß frem der Stoffe: Bei Unwesenheit von Eisenoryhsalzen erhält man gelbliche, eisenhaltige Kristalle. Eisenchlorid und Salzsäure ziehen den Kristallisationsvorgang sehr in die Länge, wodurch man häusig sehr große Kristalle erhält. Eine ähnliche Wirkung äußern Chrom- und Aluminiumchlorid.

b) Fällung als Bariumfluorfilikat (E. G.: 0,1 µg).

Kristallformen: Stäbchen, teils mit einer schiefen Enbstäche, teils einem Doma von 45%.

Ausführung ber Reaktion: Man versetzt die am besten essigsaure, nicht zu konzentrierte Lösung mit Ammoniumfluorsilikat.

Einfluß frember Stoffe: Salzund Salpetersäure können die Kristallisation verhindern. Essigsäure ist ohne schädlichen Einsluß. Strontium und Kalzium sallen, wenn sie als Chloride vorliegen, nicht aus, geben aber als Azetate in essigsaurer Lösung Fällungen, die die Reaktion auf Barium undeutlich machen. Im überschuß anwesendes Kalzium und Strontium beeinträchtigen die Reaktion, auch wenn sie als Nitrate vorliegen. In diesem Falle muß eine Trennung vorangehen.

5. Blei.

a) Fällung als Kaliumkupferbleinitrit (Tripelnitritreaktion, E. G.: 0,03 µg).

Kristallformen: Dunkle, manchmal braunrot durchscheinende würfelförmige Kristalle, die mitunter eine ansehnliche Größe erreichen können.

Aus führung ber Reaktion: Die neutrale ober schwach saure Lösung wird mit etwas Kupserazetat am Objektträger eben bis zur Trocknung eingedunstet. Borber hat man eine Mischung von gleichen Teilen Basser, Eisessig und Ammoniumazetatlösung hergestellt. Ein Tröpschen dieser Mischung wird mit einem ungefähr gleich großen Tropsen einer gesättigten Lösung von Kaliumnitrat vermengt und damit der Kückstand von Bleisalz und Kupserazetat beseuchtet, worauf sofort die Tripelnitritwürsel erscheinen und durch mehrere Minuten hindurch oft bis zu beträchtlicher Größe wachsen.

Einfluffrem ber Stoffe: Die Reaftion wird im allgemeinen burch bie Anwesenheit anberer Stoffe nicht gestört, nur wird die Empfindlichkeit dadurch etwas herabgedrückt. Sie kann jedoch durch Zusat von etwas Zässiumchlorid, noch mehr durch Thalliumnitrat bedeutend erhöht werden. Die Anwesenheit von Chlorkadmium wirkt nachteilig.

b) Sulfibsabenreaftion (E. G.: 0,01 μg).

Bleilösungen färben, wenn sie neutral sind, ben Sulsibsaben, gelb, sonst schwarz. Die gelbe Farbe schlägt in 15 sach verdünnter Salpetersäure in schwarz um (Unterschied vom Quedsilber!). Der durch Hypodromit gebleichte Sulsibsaden gibt beim Eintauchen in Kaliumbichromat gelbes Bleichromat.

6. Bor.

a) Fällung als Raliumfluorborat (E. G.: 0,2 µg).

Kristallformen: Rauten, Sechs- und Achtecke bei schneller Ausscheidung; prismatische Kristalle mit Doma ober Phramide nach dem Umkristallisieren aus heißem Wasser.

Aus führung der Reaktion: Die Probe wird nach dem Austösen in Flußsäure ober einem Gemisch von Salzsäure und Ammoniumfluorid mit einem Kaliumnitratoder Kaliumchloridkriställchen gefällt. Berbünnte Lösungen liefern erst beim Eintrocknen gute Kristalle. Solche Proben lassen nach dem Benetzen mit etwas Benzol die Kristallsormen deutlicher hervortreten.

Um bas Óbjektiv vor ben Flußsäurebampfen zu schützen, heftet man mittels eines Baffertropfens ein Deckgläschen baran an.

b) Rurfumareaftion auf ber Leisnenfaser (E. G.: 0,0005 μg).

Kurlumaertraki, erhalten durch Auskochen von etwa 5 g Kurkumawurzel in 10 g Alkohol, wird nach Zusat von etwas Soda in einigen Kubikzentimetern verdünntem Weingeist gelöst und mit ungebleichter Leinensaser gekocht. Nach dem Abpressen zwischen Filtrierpapier legt man die Faser in sehr verdünnte Schwefelsäure und wäscht mit Wasser aus.

Zum Nachweis der Borsäure taucht man die Fadenspise in den zu untersuchenden, mit etwa 10%iger Salzsäure angesäuerten Tropfen. Unter dem Mikrostop geht dann eine etwa entstandene Braun- oder Rotsärbung nach dem Hinzubringen eines Tröpfchens etwa 13%iger Sodalösung in eine Blausärbung über, die je nach der vorhandenen Borsäuremenge kürzere oder längere Zeit bestehen bleibt.

7. Brom.

a) Fällung als Thallobromaurat (E. G.: 0,7 µg).

Kristallsormen: Nach dem Umkristallisieren aus heißem Wasser orangerote prismatische Kristalle mit starkem Pleochroismus (blaßgelb-rotbraun).

Ausführung ber Reaktion: Die ziemlich verdünnte Lösung wird mit Goldchlorid und Thallonitrat versett; die Fällung wird aus heißem Wasser umkristallisiert.

Einfluß frem der Stoffe: Anwesenheit von Oxydationsmitteln, 3. B. Salpetersaure verhindert die Reaktion.

b) Färbung von Stärkekörnern (E. G.: 2 μg).

Man bringt in den mit Chlorwasser versetzen Tropsen einige Stärkekörner (etwa so viel als an der Spize eines trockenen Platindrahtes hängen bleiben). Sie färden sich je nach der Menge des frei gewordenen Broms blaßgelb dis orange. Ein überschuß von Chlor läßt die Färdung wieder verschwinden.

8. Chlor.

a) Fällung der Chloride als Chlorfilber (E. G.: $0.05~\mu g$).

Rriftallformen: Burfel und Of-taeber.

Ausführung ber Reaktion: Man löst das gefällte Chlorsilber in Ammoniak und läßt letteres verdunsten.

b) Fällung als Thallochlorib (E. G.: 0,1 µg).

Kristallformen: Farblose, start lichtbrechende Bürfel. Aus konzentrierten Lösungen erhält man kreuzförmige Rosetten, die im aufsallenden Licht weiß, im durchfallenden nahezu schwarz erscheinen.

Ausführung ber Reaktion: Man fällt die Chloride oder die freie Salzfäure mittels Thallochlorid aus. Durch Zusat von wenig Platinsulfat wird die Reaktion weit empfindlicher.

c) Fällung ber Alkaliperchlorate (bezw. Chlorate, die durch vorsichtiges Erhitzen und Schmelzen teilweise in Perchlorate übergeführt werden) mit Aubidiumchlorid und Zusat von etwas Permanganat.

Kristallformen: Rote, rhombischprismatische Wischkristalle von Rubidiumperchlorat mit Rubidiumpermanganat. Ausführung ber Reaktion: Man sett ber kalt gesättigten Kaliumperchloratlösung ein wenig Permanganat und dann Rubidiumchlorid zu. Bei Anwesenheit von Perchlorat entstehen weinrot gesärbte Kristalle, im gegenteiligen Falle kristallisiert beim Eindunsten Rubidiumpermanganat in schwarzen Kristallen aus.

9. Chrom.

a) Fällung als "Benzidinchromat" (E. G.: 0,01 μg).

Kristallformen: Intensiv blauviolette Nabeln und Plättchen oder lange haarförmige Gebilde.

Aus führung der Reaktion: Man versett die das Chrom als Chromat enthaltende Lösung mit einer sehr verdünnten essignuren Lösung von Benzibinchlorid. Die oben angegebenen Kristallsormen entstehen nur aus verdünnten Chromsäurelösungen. Sind die Lösungen konzentriert, so erscheint das zugesetzte Reagens von einer blauen Hülle aus Benzibinchromat eingeschlossen.

Einfluß frem ber Stoffe: Natriumazetat, das man bei Anwesenheit starker Säuren zusehen muß, hat auf das Gelingen der Reaktion keinen Einfluß, dagegen stört Ammoniumazetat, weil dann keine günstige Kristallisation zu erzielen ist.

b) Fällung als Silberbichromat (E. G.: 0,025 µg).

Kristalls orm en: Große, prismatische Kristalle von gelblich toter bis dunkelblutroter Farbe, später bilden sich Rechtede, Rauten und Spieße. Die Kristalle sind in Ammoniak und Salpetersäure löslich.

Aus führung ber Reaktion: Man versett bie zu untersuchende Lösung mit Silbernitrat. Sind auch Chloride zugegen, so kocht man auf, filtriert und läßt über Kalk eindunsten. Schlecht ausgefallene Kristalle kann man aus sehr verdünnter Salpetersäure leicht umkristallisieren.

c) Phosphorsalz- ober Borazperlenfärbung. Chromogyb und seine Salze färben sowohl in der Ogydations- als auch in der Reduktionsslamme die Phosphorsalzperle gelbgrün, welche Farbe beim Erkalten in smaragdgrün übergeht. Boraz verhält sich ganz ähnlich.

Bur Umwandlung von Chromorydverbinbungen in Chromate kann man: 1. die Substanz mit Soda und etwas Salpeter schmelzen, 2. die ammoniakalischen Lösungen mit Wasserstoffsuperoxyd schwach erwärmen oder 3. die Lösung mit Salpetersäure und Kaliumzchorat bis zur Gelbfärbung kochen.

10. Gifen.

a) Fällung als Ferriferrozhanib (Ber- linerblau, E. G.: 0,07 μg).

Kriftallformen: Blaue Floden und Häutchen.

Ausführung ber Reaktion: Man versett die nötigenfalls mit Salpeterfäure orybierte Eisenlösung mit etwas Ferrozpanfalium. Die Grenze bes Sichtbarwerbens ber Fällung liegt bei 5000 facher Berbunnung bes Eisenorybsalzes. Gin Aberschuß starter Sauren ist zu vermeiden, da sie aus dem als Reagens verwendeten Blutlaugenfalz Berlinerblau abscheiben könnten. Dan kann die Reaktion auch in einer Platin- ober Glasose vornehmen und behufs Feststellung einer schwachen Blaufärbung den Tropfen in einer koloriskopischen Rapillare betrachten. Mit Silfe ber letteren läßt sich auch die bekannte Reaktion mit Rhobankalium (Rotfärbung) mit ben geringsten Eisenmengen, 0,002 bis 0,003 µg, noch deutlich sichtbar machen.

b) Fadenfärbung (E. G.: 0,01 µg).

Das Eisen wird nach dem Räucherversahren als Sulsid nachgewiesen. Die dabei auftretende Schwarzsfärbung des Fadenendes verschwindet beim Eintauchen in ein Tröpschen verdünnter Salzsäure. Bei der Weiterbehandlung mit Ferrozyankalium tritt die Berlinerblaureaktion auf. Ist nur wenig Eisen da, so tritt bei der Räucherung mit Schwefelammon nur eine Grünfärbung auf.

11. Fluor.

a) Fällung als Natriumfluorfilitat (E. G.: 2 µg).

Kristallformen: Schwach blagrötliche Tafeln ober sechsseitige Prismen, Rosetten ober Sterne.

Aus führung ber Reaktion: Man erwärmt die mit gefällter Kieselssäure und konzentrierter Schwefelsäure gemengte Probe in einem Platinschälchen oder -tiegelchen, bessen Deckel innen mit einem kleinen, außen zur Kühlung mit einem großen Wassertropfen benegt ist. Der entweichende Fluorkiesel wird im innern Tropfen ausgesangen, den man mit Kochsalz versetzt und dann verdunsten läßt. Da bie Brechungsverhältnisse ungünstig sind, müssen die Aristalle bei kleiner Blendenöffnung gesucht werden (Objektivschutz wie beim Bariumssluorsilikat). Unter günstigen Umständen kann man die Reaktion auch auf einem gesirnisten Objekträger vornehmen. Manche fluorhaltige Silikate (3. B. Topas) wird man durch Schmelzen mit Soda ausschließen müssen.

b) Fällung als Bariumfluorsilikat (E. G.: 0,7 µg).

Rriftallformen: Bgl. Barium.

Ausführung ber Reaktion: Man prüft durch Zusat von Bariumsalzen. Gleichzeitige Anwesenheit von Sulfaten macht die Wethode umständlicher. Auskonzentrierten Lösungen kristallisiert das Bariumsluorsilikat in Nadeln. Nach dem Erwärmen entstehen am Rande des Tropfens Stäbchen.

12. Golb.

Die Fällungsreaktionen auf Gold sind sehr unempfindlich. Durch Fällung mit Zinnlösung kann man 2 µg, durch Fällung als Thallochloraurat gar erst 6 µg nachweisen. Mehr als 1000 mal empfindlicher ist die

a) Farbung eines praparierten Seibenfabens (E. G.: 0,002 µg).

Die Präparation der Seide besteht darin, daß man sie in einem verdünnten Lösungsgemisch von Zinnchlorür und Pyrogaslol liegen läßt. Bor dem Gebrauch wird die Seide aus der Flüssigeit genommen, einige Male durch Wasser gezogen und zwischen Fistrierpapier abgetrocknet. In der Flüssigeit ausbewahrt, sind die Seidensäden lange haltbar. Man wählt Rohseide, die durch 3—4 stündige Behandlung mit etwa 10% iger Lauge gereinigt wurde. Zum Bersuch wird ein Einzelsaden verwendet.

Einfluß frember Stoffe: Alfalifilitate wirten ftorend, ebenso Alfalibasen und Gisenorndsalze (lettere wahrscheinlich wegen ihrer Orydationswirfung), mahrend Alkalimetalle, Magnesium und die Erdalkalien, Aluminium- und Chromsalze, Bink-, Mangan-, Nickel- und Robaltsalze die Reaktion nicht weiter beeinflussen, als daß die Rotfärbung des Fadens eine fleine Nuancierung erleidet, &. B. bei Manganfalzen ins Fleischrote Spielt. Silber farbt ben Faben ftrofgelb, boch tommt fein Ginfluß auf bie Goldreaktion faum in Betracht, weil bie gelbe Farbe von der roten bewbedt wird und weil sich andererfeits eine zweifelhafte ichwache Farbung burch Behandeln mit Salpeterfäure leicht ibentifizieren läßt. Während nämlich eine etwa durch Silber hervorgebrachte Fadenfärbung in der Säure verschwindet, widersteht die durch kolloides Gold bedingte Notfärbung. Sie vergeht nur bei der Behandlung mit Ehlorwasser, woraus sich gleichzeitig ergibt, daß die Färbung durch elementares Gold verursacht wird. Quecksilber-, Blei-, Kupfer- und Kadmiumsalze stören nicht, wohl aber Arsen, Brechweinstein und die Antimonate. Platinsalze sind nur im Falle eines großen überschusses hinderlich, da dann der Faden geschwärzt wird. Freie Halogene, Kieselsfäure und konzentrierte Mineralsäuren verhindern die Rotsärbung.

Statt ber präparierten Seibenfaser kann man sich zum Nachweis des Goldes auch einer möglichst reinen Asbe st faser bedienen. Man braucht nur die Spize einer solchen Faser mit der auf Gold zu prüsenden Lösung zu tränken und dann schwach zu glühen. Auch in diesem Fall stellt sich Purpurfärdung ein. Die Asbestsafer scheint wegen ihrer Widerslandssähigkeit gegen hitze und Reagenzien überhaupt sehr geeignet, als Träger von Färdungsreaktionen zu dienen.

Wenn man neben großen Mengen fremder Stoffe Spuren von Gold (etwa ben millionsten Teil und noch weniger) nachzuweisen hat, so verfährt man am beften in folgender Beife: Man bampft die von freiem Chlor burch Rochen befreite Lösung mit rein fter Bleifeile bis zur Trodnis ein. Nach bem Bufat von beißem Basser wird ber Bobensatz durch Defantation gewaschen und schließlich mit Königswasser behandelt; aus der Lösung wird die kleine Menge gelösten Bleies mittels verbünnter Schwefelfaure gefällt und abfiltriert. Das chlorhaltige Filtrat wird zuerst auf dem Wasserbad, und daraus zur Bertreibung der Schwefelsäure auf dem Sandbad eingedampft. Der Rückstand wird in Königswaffer gelöst, auf bem Wafferbad eingebampft, mit wenig Baffer aufgenommen und in bekannter Beise auf Gold geprüft.

b) Einsacher als auf die genannte Art läßt sich Gold durch kolloide Färbung der Borax- oder Phosphorsalzprobe nachweisen (E. G.: 0,025 bezw. 0,030 µg).

über diese Reaktion ist bereits auf S. 22,90 bas Besentliche gesagt worden.

über ben Einfluß frem ber Stoffe ware noch zu bemerken, daß sie sich größtenteils indifferent verhalten, sofern sie nicht selbst färbend auf die Perle wirken. Auch Gisen stört nicht, da beim Erkalten der Perle die vom Eisen bewirkte Färbung zurückeht, während die Rubinfärbung des kolloiden Goldes hervor-

tritt. Platinsalze stören die Reaktion, wenn ihr Gehalt 5% übersteigt. Freie Schwefelsaure und freie Halogene verhindern die Färbung, während selbst große Mengen freier Salzsäure ohne Einfluß sind.

13. 3ob.

a) Fällung als Quedfilberjobib (E. G.: 0,2 µg).

Kristallsormen: Rubinrote, quadratische Täselchen und spize Pyramiden von quabratischem Querschnitt. Kleine Kristalle erscheinen im durchfallenden Licht schwarz. Aus konzentrierten Lösungen scheiden sich lange, gelbe, später rot werdende Nadeln aus.

Aus führung ber Reaktion: Man fällt mit Quecksilbersalzen. Die Fällung ist in heißem Wasser und in einem überschuß von Jodkalium löslich. Aus der Jodkalium-lösung kann das Jodquecksilber, z. B. durch Kupfersulfat, wieder gefällt werden. Die mikrosstopische Untersuchung geschieht bei starker Besleuchtung im auffallenden Licht.

b) Rolloide Färbung ber Stärfeförner burch elementares Job (E. G.: 0,17 μg).

Man versett den Probetropfen mit wenig Stärke (vgl. Brom), Kaliumnitrit und konzentrierter Schweselsaure. Die Körner färben sich sofort intensiv blau und werden bald schwarz. Bei sehr verdünnten Lösungen erscheinen die Körner blaß graublau. Bei Anwesenheit von zuviel Schweselsaure hellt sich die Dunkelfärbung auf; die Körner werden dann weinrot. Die Prüsung mit Stärke und Kaliumnitrit gelingt noch bei einer 5000 fachen Verdünnung von Kaliumjodid.

14. Radminm.

a) Fällung als Kadmiumozalat (E. G.: 0,34 μg).

Krift all for men: Farblofe Rauten und Barallelogramme bes triffinen Spftems.

Ausführung ber Reaktion: Manfällt mit Dralfäure. Das Dralat ist in Ammoniak löslich und kristallisiert beim Berbunstenlassen bes letteren in Stäbchen und Tafeln.

Einfluß frember Stoffe: Durch Säuren (auch Effigfäure) wird die Kristallisation verzögert; ebenso wirken die löslichen Berbindungen von Aluminium, Chrom und Eisen. Ein Zinkgehalt von über 10% stört die Reaktion erheblich.

b) Färbung bes Fabens durch das Sulfid (E. G.: 0,01 µg).

3

Kadmium färbt ben Faben bei ber Räucherung gelb. Zur nähern Charakterisierung bes Riederschlags bienen Schwefelammon, das bie Färbung unverändert läßt, sowie 5 fach verbunnte Schwefelsaure, in der sich der Sulfidniederschlag löst.

If auch Kupfer zugegen, so taucht man ben Faben vor dem Beobachten in ein Gemisch von Schwefelnatrium- und Zyankaliumlösung, woburch das Schwefelkupfer aufgelöst wird.

15. Ralzinm.

Fällung als Sulfat (E. G.: 0,04 µg). Kristallformen: Als wasserfeies Sulsat beim Austristallisieren aus tonz. Schweselsäure turze rhombische Prismen. Das für gewöhnlich vorliegende Sulfat mit zwei Molekülen Kristallwasser zeigt dünne monotline Prismen mit durch eine Hemiphramide gebildeten schiesen Endslächen. Besonders charakteristisch sind die sogen. Schwalbenschwanzzwillinge; manchmal beobachtet man auch Sörmige, durch Berwachsung zweier Kristalle nach dem Klinopinatoid entstandenen Zwillingssormen.

Ausführung ber Reaktion: Man fällt die zu prüfende Lösung in der Regel durch ein Tröpschen verdünnter Schwefelsaure oder etwas Natriumsulfat.

Einfluß frember Stoffe: Starke Säuren beeinflussen die Kristallisation, indem sie die Bildung von Büscheln und Flächen dünner, spizer Nadeln veranlassen. Chloride dreiwertiger Wetalle und große Mengen von Alfalisalzen sind hinderlich, desgleichen Borsäure. In solchen Fällen bleibt nur die Fällung als Oxalat oder Karbonat übrig (E. G.: 0,06 µg).

16. Ralinm.

Fällung als Kaliumplatinchlorid (E. G.: 0,05 µg).

Kristallformen: Scharf ausgebildete, zitronengelbe, stark glänzende Oktaeder. Aus konzentrierten Lösungen fallen oft kleeblattähnliche Aggregate von je drei Oktaederchen aus. Die Kristalle haben infolge unregelmäßiger Berwachsungen auch die Form von heragonalen Tafeln.

Aus führung ber Reaktion: Als Reagens benützt man eine 10%ige Lösung von Platinchlorid, die beim Berdunsten in einem Exsikkator keine oktaedrischen Aristalle absehen darf. Ein Tröpfchen dieser Lösung wird mitten in den neutral oder schwach sauer reagierenden Probetropsen gebracht, worauf sogleich oder bei verdünnten Lösungen bald die oben beschriebenen Kristalle erscheinen. Sehr ftart verdünnte Lösungen engt man burch Abbampfen ein.

Einfluß frem der Stoffe: Rubibium, Zäsium ober Ammonium dürsen nicht zugegen sein. Starke Säuren wirken störend; ihr Einfluß kann jedoch durch teilweise Neutralisation mittels Natriumkarbonat und Zusat von Natrium- oder Magnesiumazetat behoben werden.

17. Robalt.

a) Fällung als Kaliumfobaltonitrit (E. G.: 0,1 µg).

Kristallformen: Kleine, bunkelgelbe Bürfel und Ottaeber (bei langsamer Abscheibung aus heißer Lösung).

Aus führung ber Reaktion: Man versetzt die saure oder ammoniakalische Lösung mit Kaliumnitrit und Essigfäure. Im burchfallenden Licht erscheinen die Kristalle sast schwarz. Bei sehr verdünnten Lösungen muß man auf die Kristallisation lange warten.

Einfluß frem ber Stoffe: Bei Abwesenheit ber Erbalkalimetalle fällt nur das Robalt. Durch Zusat von Zäsiumchlorid ober Thalliumnitrit kann die Empfindlickkeit der Reaktion verdoppelt bezw. verviersacht werden.

b) Fabenfärbung burch Räucherung ober Nitroso-β-naphtol (E. G.: 0,0003! μg).

Kobalt wird nach dem Räucherversahren auf der Baumwollfaser als schwarzer Niederschlag erhalten. Da dieser Niederschlag gegen verdünnte Salzsäure beständig ist, andererseits die Fällung beim Räuchern eines mit der angesäuerten zu untersuchenden Lösung imprägnierten Fadens mit Schweselwasserstoff ausbleibt, so ist nur noch eine Unterscheidung von Nickel nötig. Diese gelingt mit einer essigiauren Lösung von Nitroso-p-naphtol, da sich das damit inprägnierte Fadenende bei Anwesenheit von Kobalt rot färbt. Das gleichzeitige Vorhandensein von Nickel stört die Reaktion in keiner Weise.

c) Perlenfärbung (E. G.: 0,2 bis 0,3 µg bei einem Perlendurchmesser von etwa 1 mm).

Kobalt färbt in ber äußeren (Dzydations-) wie innern (Reduktions-) Flamme die Boragperle blau. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von viel Mangan oder Eisen wird die Perle violett bezw. grün; in der Reduktionsflamme verschwindet die Farbe des Mangans, die des Eisens verwandelt sich in grün und die Perle erscheint rein blau von Kobalt oder grünlich-blau von Kobalt und Eisen.

a) Fällung der Kohlensäure als Kalziumkarbonat (E. G.: 1 µg Kohlenstoff).

Kristallformen: Zuerst pulverig, bann Meine, gut ausgebildete Oktaeber (300 sache Bergrößerung!).

Ausführung ber Reaktion: Wan fällt die in Lösung befindlichen Karbonate mit Kalziumazetat. Graphit und fossile Kohlen sowie organische Substanzen müssen nach dem Mischen mit dem etwa 10 sachen Bolumen Salpeter auf dem Platinblech geschmolzen werden.

b) Austreibung von gasförmiger Rohlenfäure.

Aus unlöslichen Karbonaten wird die Kohlenfäure mittels Salzfäure ausgetrieben, wobei die Gasblasen unter einem Deckglas aufgesangen und z. B. mit der Lupe beobachtet werden können.

19. Rupfer.

a) Fällung als Kalium-Kupfer-Bleinitrit (E. G.: 0,03 µg).

Rriftallformen: Bgl. Blei.

Aus führung ber Reaktion: Man versett ben zu untersuchenden Tropsen mit ein wenig Natriumazetat, einem Tropsen gesättigter Kaliumnitritlösung, etwas Essigsäure und endlich einem Körnchen Bleiazetat. Kaliumnitrit soll im überschuß und die Lösungen müssen ziemlich konzentriert sein.

b) Fabenfärbung (E. G.: 0,01 µg). Rupfer färbt ben Gulfibfaben braun. Der

Niederschlag ist in 10%iger Salzsäure unlöslich, löslich in Byankalium. Im Brombampf (Eintauchen bes Fabens in eine Bromatmosphäre) verschwindet die Farbe; der so gebleichte Faben gibt beim Eintauchen in eine angesäuerte Blutlaugensalzösung die braunrote Ferrozhankupferreaktion.

- c) Perlenreaktion: Die Kupferoryhsalze geben in der Drydationsflamme grüne
 Beilen. Bei wenig Kupfer ist die heiße Perle
 grün, nach dem Erkalten blau. Bei großem
 Kupfergehalt ist die heiße Perle dunkelgrün und
 undurchsichtig, wird aber beim Erkalten durchsichtig und grünlichblau. In der inneren
 Flamme wird die Perle braunrot, beim Erkalten undurchsichtig. Beim Phosphorsalz liegen die Berhältnisse ähnlich.
- d) Die bekannte Flammenreaktion (imaragdgrun) und die spektralanalytische Mesthobe sind von größter Empfindlichkeit.

Die Lithiumsalze werden am besten spettralanalytisch oder durch die karminrote Färbung der Bunsenflamme nachgewiesen.

21. Magnefium.

Fällung als Ammoniummagnesiumphosphat (E. G.: 0,02 µg).

Kristallformen: Ansangs meistens Xförmige Kristallstelette, später gut ausgebilbete, hemimorphe rhombische Kristalle, auch bentritische Formen.

Ausführung der Reaktion: Man setzt der schwach ammoniakalisch gemachten Lösung ein Körnchen Natriumphosphat (Na. HPO. 12 H. O) zu. Bei großen Magnesiamengen setzt man auch etwas Chlorammonium zu. Sehr verdünnte Lösungen brauchen längere Reit zur Bilbung der Aristalle.

Einfluß fremder Stoffe: Bon den störenden Stoffen werden Eisen und Aluminium durch Zusatz von Ammoniumzitrat in Lösung gehalten. Kobalt kann mit Eisen und Mangan durch Zusatz von Wasserstoffsuperoryd zur ammoniakalischen Lösung, ferner das Nickel als Tripelnitrit mittels Kaliumnitrit, Bleiazetat und Essigfaure gefällt werden.

22. Mangan.

a) Fällung als Dralat (E. G.: 1 μg). Rrift all form en: Sehr charakteristische Speichenkränze, aus je drei farblosen Stäbchen oder Garben.

Ausführung ber Realtion: Man verset die etwas freie Effigfaure haltige Manganlöfung mit Kaliumbiogalat.

Einfluß frem der Stoffe: Größere Mengen von Zink, Kobalt, Rickel beeinträchtigen die Bilbung der sternförmigen Aggregate; starke Säuren und ein überschuß von Alkalien hindern oder stören die Reaktion.

'b) Färbung ber Sodasalpeterschmelze (E. G.: 0,5 μg).

Man taucht einen angeseuchteten Platinbraht in ein Gemisch von Soba und Salpeter und verschmilzt die geringe anhastende Wenge. Darauf taucht man den Platindraht in die Probetropfen und erhipt abermals in der Flamme. Bei Anwesenheit selbst sehr geringer Manganmengen färbt sich die Schmelze blaugrün oder grün. Diese Reaktion gelingt noch neben der 200 sachen Wenge Zink.

c) Zum Nachweis geringer Manganmengen, 0,05 bis 0,1 µg, erwärmt man etwas Blei-

superoxyd und einige Tropsen konzentrierter Sakpetersäure mit einem Tropsen ber aus Mangan zu prüsenden Lösung und überträgt die über dem Bleisuperoxyd stehende Lösung mittels eines Pipettchens in die koloriskopische Kapillare, in der man gegebenenfalls die rote Farbe der Abermangansäure beobachten wird. Zur genaueren Feststellung kann man noch ihr sehr charakteristisches Absorptionsspektrum in der spektroskopischen Kapillare ermitteln.

d) Thermoluminefzenzreaktion. Für Mangan gilt das beim Wismut beschriebene Versahren (vgl. S. 30,34 b). Die Lumineszenzfarbe ist gelb; die Reaktion ist etwas weniger empfindlich wie die auf Wismut.

23. Ratrium.

Fällung als Natriumuranhlazetat (E. G.: 0,5 µg).

Rriftallformen: Gelbliche, voll ausgebilbete Tetraeber, breiftrahlige Rriftallftelette, auch Tetraeber mit abgeftumpften Eden.

Ausführung ber Reaktion: Man sest bem Probetropsen Uranhlammoniumazetat in sester Form zu. Die Lösung darf nicht zu stark verdünnt sein, jedenfalls nicht viel unter 1:1000.

Einfluß frember Stoffe: Starke Säuren und größere Mengen von Ammonsalzen, ebenso die Gegenwart von Platinchlorib beeinträchtigen die Reaktion.

24. Ridel.

a) Fällung als Dimethylglyoximverbindung (E. G.: 0,5 µg).

Kristallformen: Scharlachrote bichroitische (von rotviolett nach braungelb) Nadelbüschel.

Ausführung ber Reaktion: Der ammoniakalisch gemachten Lösung werden einige Kriställchen Dimethhlgshozim zugesett, worauf nach schwachem Erwärmen und daraufslogender langsamer Abkühlung die Kristallissation beginnt.

Einfluß frember Stoffe: Die Reaktion gelingt bei Anwesenheit von selbst sehr großen (1:5000) Kobaltmengen, vorausgeset, daß man die Lösung vorher mit viel Ammoniak und Luft schüttelt, wobei sich mit brauner Farbe lösliche Kobaltiake bilden.

Diese Reaktion könnte man wohl auch auf dem Ende eines mit dem Reagens präparierten Baum- oder Schießbaumwollsadens aussühren; dabei ließe sich voraussichtlich eine weit größere Empfindlichkeit erreichen.

b) Faden färbung burch bas Sulfid. Die Ausführung und die Empfindlickeit dieser Art des Nachweises sind die gleichen wie beim Kobalt. Zum Unterschied von diesem oder zum Nachweis neben Kobalt müßte man sich der Dimethylglyogimreaktion bedienen.

c) Perlenfärbung (E. G.: 0,2 bis 0,3 µg).

Sowohl Boray- wie Phosphorsalzperlen werden von Nideloxydulverbindungen in der äußeren Flamme charakteristisch gefärbt; die heiße Boraxperle ist violett-, beim Erkalten wird sie rotbraun; die Phosphorsalzperle ist in heißem Zustande rötlich bis braunrot, kalt gelb oder rötlichgelb.

25. Phosphor.

Fällung ber Phosphate als Ammoniummagnesiumphosphat (E. G.: 0,008 µg).

Kristallformen: Siehe Magnesium.

Aus führung ber Reaktion: Die meisten Phosphorverbindungen müssen zunächst durch Schmelzen mit Alkali aufgeschlossen werden. Reben einem Tropfen des wässrigen Auszugs der Schmelze bringt man einen ammonchlorid- und etwas magnesiumazetathaltigen Tropsen und vereinigt beide durch ein Tröpschen Ammoniak.

Einfluß frember Stoffe: Arsenfäure kann leicht zu Täuschungen Anlaß geben, weshalb man der schmelzenden Masse zur Berflüchtigung jener Byankalium zusett. Liegt eine Lösung vor, so läßt sich die Arsensäure durch Reduktion mittels Schweselsaure und Natriumsulsid unschädlich machen.

Freier Phosphor und Phosphide mussen zuvor mittels Salpetersäure zu Phosphorfäure orgbiert werden.

26. Platin.

a) Fällung als Kaliumchloroplatinat (E. G.: 0,6 µg).

Rriftallformen: Zitronengelbe Ottaeber (vgl. Ralium).

Ausführung ber Reaktion: Man versett die vierwertiges Platin enthaltende Lösung mit Kaliumchlorid. Sehr verdünnte (0,1% ige) Lösungen müssen durch Erwärmen eingeengt werden; noch verdünntere Lösungen werden bis auf einen kleinen Rest eingedampst und dann zur Verdunstung hingestellt. Hierauf gibt man etwas Kaliumchlorid hinzu und bringt das ganze durch bloßes Anhauchen zur Lösung.

b) Reaftion mit Jobfalium (E. G.: 0,005 μg).

Die Reaktion wird so ausgeführt, daß man eine kleine, mit verdünnter (10%iger) Jod-kaliumlösung gefüllte Platin- oder Glasöse in einen größeren Tropsen der platinhaltigen Lösung eintaucht, der sich ebenfalls in einer Ose befindet; hierauf wird die koloristopische Kapillare beschickt. Bei einem Platingehalt von 0,004 bis 0,005 mg im Kubikzentimeter ist in der 3 cm langen und 0,2 mm weiten Kapillare die bekannte Rotsärbung noch deutlich zu erkennen.

c) Färbung der Borax- oder Phosphorfalzperle (E. G.: 0,05 µg, vgl. Perlenfärbungen).

27. Quedfilber.

(Ginwertiges Quedfilber.)

a) Fällung als Merkurochlorid (Kalo-mel, E. G.: 0,25 μg).

Kristallformen: Feine Nabeln, die bald zu Körnchen zerfallen, die bei 600 facher Bergrößerung quadratischen Querschnitt erkenen lassen.

Aus führung ber Reaktion: Man fällt die Orydulverbindung mittels Salzsäure aus. In sehr verdünnten Lösungen kann man die Reaktion durch Zusat von Ammoniak beschleunigen. Im übrigen ist die durch das Ammoniak bewirkte Schwarzsärdung, die mit schwachen Objektiven bei starker Beleuchtung von oben deutlich wahrzunehmen ist, für den Nachweis von Quecksilberorydul genügend.

(Zweiwertiges Quedfilber.)

b) Fällung als Merfurijodid (E. G.: 0,08 μg).

Kriftallformen: Rubinrote quadratische Täfelchen, vierseitige spige Phramiden. Aus konzentrierten Lösungen fallen manchmal dunne gelbe Rabeln und Kristallstelette, die bald in die rote Form übergehen.

Ausführung ber Reaktion: Man fällt die Quecksilberopybsalz haltige Lösung mit Jodkalium. Der hochrote Riederschlag löst sich in heißem Basser ebenso im Aberschuß des Fällungsmittels. Man kristallisiert ihn gewöhnlich aus heißem Basser um. Aus der Jodkaliumlösung kann er durch Kupfersulfat wieder gefällt werden.

c) Fabenfärbungen (E. G.: 0,01 bezw. 0,005 μg).

Quedfilberoxybulnitrat fann man leicht nachweisen, indem man das mit der zu untersuchenden Lösung imprägnierte Baumwollfadenende mit Ammonial räuchert. Es tritt bann Schwärzung ber Faser ein.

Duechilberoryhialze geben nach dem Räucherversahren eine deutliche, gegen Säuren beständige Fällung. Der Sulfidsaben wird in einer neutralen Sublimatlösung gelb gefärbt. Schweselammonium färbt den gelben Teil des Fadens sofort schwarz.

28. Somefel.

[Freier Schwefel, Sulfibe, Sulfate, Sulfite, Thiosulfate.]

Freien Schwefel löst man in rücktandfreiem Schwefelschlenstoff und läßt auf bem Objektträger verdunsten. Bessere Kristalle erhält man, wenn man der auszuziehenden Substanz vor dem Lösen in Schwefelkohlenstoff etwas Benzin zuseht. Auch Chlorosorm ist als Lösungsmittel zu empfehlen; nach dem Berbunsten erhält man säulenartige Kristalle und parallele Leisten von dünnen Nadeln. Freien Schwesel kann man natürlich auch durch Sublimation aus einem Gemenge isolieren.

Sulfibe, Sulfite und Thiosulfate mussen burch Schmelzen mit Soba und Salpeter ober mittels rauchender Salpetersäure in Sulfate verwandelt werden; man zieht die Schmelze mit heißem Wasser aus und säuert schwach an.

a) Fällung der Sulfate als Ralziumfulfat (E. G.: 0,2 µg Schwefel).

Kristallformen: Bgl. Kalzium. Aussiührung ber Reaktion: Man fällt mit Kaliumazetat und versetzt, wenn die Reaktion ausbleibt, oder wenn nadelförmige Kristalle erscheinen, mit etwas Ammoniumazetat. Als charakteristisch gelten schiefe Krismen oder Schwalbenschwanzzwillinge. Stark verbünnte Lösungen müssen durch Abdampsen eingeengt werden.

Störungen burch frem be Stoffe: Bgl. Kalzium.

b) Fällung als Zäsiumalaun (E. G.: 0,12 µg Schwefel).

Rriftallformen: vgl. Aluminium.

Ausführung ber Reaktion: Die Fällung geschieht mittel Zäsiumchlorid und Aluminiumnitrat. Die Lösung darf gleich der bei a nicht zu verdünnt sein. Die Grenze sofortiger Reaktion liegt bei einer Berdünnung von 1 (Natriumsulfat): 400.

Zum Nachweis der schwesligen Säure dient die Reaktion mit Kaliumserrizhanid und Uranhlazetat in verdünnter essiglaurer Lösung, wobei ein roter Niederschlag von Uranhlserrozhanid entsteht.

29. Gilber.

a) Fällung als Chlorfilber (E. G.: 0,1 µg).

Rriftallformen: Bgl. Chlor.

Ausführung ber Reaktion: Das gefällte Chlorsilber ist amorph und für bie mikrochemische Beobachtung wenig geeignet. Man kristallisiert es aus heißer Salzsäure burch Abkühlenlassen ber Lösung um, oder läßt seine ammoniakalische Lösung langsam verdunsten.

Einfluß frember Stoffe: Alkalisalze, lösliche Chromate, Phosphate und Arfeniate haben keinen Einfluß; Zinks und Antimonchlorid bewirken eine Aristalländerung, und zwar entstehen sechsseitige Taseln, ebenso Goldschlorid, wobei Oktaederskelette, und Platinchlorid, bei dessenwart kreuzsörmige Rosetten entstehen. Sublimat, Ammoniummolybdat, besonders Zinnchlorid, schädigen die Reaktion.

b) Farbung bes Sulfibsabens (E. G.: 0,005 µg).

Silber liefert einen je nach seiner Konzentration braun bis schwarzgefärbten Faden. Entfärbt man diese Färbung durch Eintauchen in Hypochlorit, so wird sie durch alkalische Traubenzuckerlösung oder Zinnchlorur wieder hervorgebracht.

c) Färbung ber Borar- ober Phosphor-

falzperle (E. G.: 0,18 μg).

Die Ausführung ist bereits bei den Perlenfärbungen (S. 17,v) beschrieben worden; es mag nur noch betont werden, daß die Reaktion auch mit einer ammoniakalischen Chlorsilberlösung gelingt.

über ben Ginfluß frember Stoffe

gilt bas beim Gold angeführte.

30. Gilizium.

a) Fällung der Silifate als Natriumfluorfilifat (E. G.: 0,005 µg Silizium).

Kristallformen: Sechsseitige Täfelschen und Sterne von blaßroter Farbe ober, wenn konzentrierte Lösungen vorliegen, sechsstrablige Rosetten.

Ausführung der Reaktion: Man löst die Brobe in Flußsäure oder einem Gemisch von Fluorammonium mit Salzsäure und fällt mit Rochsalz. Bei Gegenwart von Titan-, Zinn-, Zirkon- oder Borverbindungen, die ähn-lich kristallisierende Natriumsalze geben, erhipt man die Substanz mit Flußsäure oder Fluor-ammon und Schweselsäure und fängt das entweichende Fluorslizium in einem Wassertropfen auf. Die Temperatur darf dabei 140° nicht

übersteigen. Den Wassertropfen, ber bas Fluorsilizium enthält, verset man mit Rochsalz und läßt ihn eindunsten.

b) Färbung mit Malachitgrün ober Methylenblau. Die durch wiederholtes Abbampfen mit Salzsäure in unlöslicher Form abgeschiedene Kieselsäure wird nach dem Auswaschen mit einer wässerigen bezw. essigsauren Lösung obgenannter Farbstosse verset, wobei intensive Grün- bezw. Blaufärbung der gelatinösen Kieselsäure erfolgt.

31. Stidftoff.

[Salpeterfäure und Nitrate.]

a) Fällung mittels Nitron (Diphenylendanilohydrotriazol).

Kriftallformen: Feine Nabelbuschel. Ausführung ber Reaktion: Man sauert ben Probetropfen mit Essigläure an und verset ihn mit einigen Körnchen Nitron. Es empsiehlt sich, ben entstehenden Niederschlag aus seiner Lösung in heißem Wasser umzukriftallisieren.

Einfluß frember Stoffe: Salpetrige, Chlor- und Überchlor-Säure, Jodwasserstoff und einige organische Säuren geben mit Nitron gleichfalls Fällungen, die sich aber vom Nitronnitrat durch ihre Kristallsormen unterscheiden.

b) Farbreaktion mit Diphenylamin

(E. S.: 0,01 μg).

Diefe außerst empfindliche Reaktion wird in einer Glasofe borgenommen (bie Blatinoje ist nicht verwendbar, da sie namentlich im frischausgeglühten Buftanb auch ohne Bufas eines Nitrates bas Reagens blau farbt). Bu einer Auflösung von Diphenplamin in konzentrierter Schwefelfäure, die sich in der Glasöse befindet, wird ein Tröpschen der zu untersuchenben Brobe ebenfalls mittels einer fleinen Die gebracht. Um eine zweifelhafte Farbung beurteilen zu können, läßt man den Tropfen in eine koloriskopische Rapillare fließen und beobachtet ihn nach deren Berschließen mittels eines Decalaschens (Luftbläschen stören) bei schwacher Bergrößerung im durchfallenden Licht. Diese Reaktion ift nur bann charakteristisch, wenn andere Orybationsmittel (wie Gifenchlorib, salpetrige Saure usw.) abwesend sind.

[Salpetrige Säure und Nitrite.]

c) Bilbung von Jobstärte (E. G.: 0,25 μg).

Die Lösung wird mit Schwefelfaure schwach angesauert und mit etwas Kaliumjobib und

einigen Stärkekörnern geprüft (vgl. Job). Die Anwesenheit von Mangan, Eisen, Sauerstoffsverbindungen des Chlors u. ä. können zu Verwechstungen sühren. In solchen Fällen kann man sich der bereits mehrsach genannten Tripelnitritreaktion (s. S. 21,5 a) bedienen, nachdem man sich mittels Bleiazetat von der Abwesenheit der niederen Sauerstofsverbindungen des Chlors überzeugt (Ausbleiben der Braunfärdung) hat, die eine gleichzeitige Anwesenheit von Nitriten ausschließen.

[Ammonial.]

d) Fällung als Chloroplatinat (E. G.: 0,1 μg).

Rriftallformen: Gie gleichen benen ber entsprechenben Raliumverbindung.

Ausführung ber Reaktion: Bor der Fällung wird das Ammoniak in der Regel auf dem Objektträger abdestilliert. Der Brobetropfen wird nach dem Rusak von etwas Salzsäure eingedampft. Man umschließt darauf den Rückstand mit einem Glas- ober Metallring (etwa 11/2 mm hoch), den man nach dem Bersepen der Probe mit einem Tropfen starker Lauge mit einem Ded- ober fleinen Uhrglaschen bebedt, bas nach unten einen ausgebreiteten Tropfen verdunnter Salzfaure gur Absorption und oben einen großen Bassertropfen zur Rühlung trägt. Sobann wird vorsichtig erwärmt. Das am untern Tropfen bes Dedgläschens entstandene Chlorammon wird darauf in bekannter Beise weiter untersucht.

32. Strontium.

Der Nachweis wird durch die rote Flammenfärbung oder mit dem Spektrostop erbracht.

33. Bafferftoff.

Basser: Feuchtigkeitsspuren werden daburch nachgewiesen, daß man einen Glasfaben ober bunnen Draht, an beffen Enbe eine fleine Menge eines mafferlöslichen Teerfarbstoffes haftet, in ein Röhrchen eingeführt, in dem die auf Baffer zu prufende Substanz vorsichtig erhipt wird. Bon Farbstoffen tommen z. B. Methylenblau und Malachitgrun in Betracht. biese Art kann man noch 30 µg Baffer auffinden. Auch Raliumpermanganat eignet sich als Indifator, ba ein in der Proberohre burch Erhipen eines Tröpfchens Raliumpermanganatlösung erzeugter grauer überzug von Permanganat sofort prachtvoll violett wirb, wenn in ber Röhre eine wasserhaltige Substanz erhipt wird. Größere Baffermengen werben burch

bas sich bilbenbe Konbensat schon mit freiem Auge erkannt.

Der elementare Bafferstoff wird spektralanalytisch nachgewiesen.

34. Bismut.

a) Fällung als Kaliumwismutsulfat (E. G.: 0,05 μg).

Kristallformen: Farblose, zuerstrunde, bann sechsseitige Scheibchen, die allmählich zu sternförmigen Gebilden anwachsen.

Ausführung ber Reaktion: Der minbestens 0,2% Bismut enthaltende Probetropfen wird nach dem Ansauern mit Schwefelsaure mit Kaliumsulsat in Berührung gebracht.

Die Reaktion gelingt auch bei Gegenwart von Blei.

b) Thermoluminefzenzreaftion. (E. G.: etwa 0,0001 µg!).

Nach Bersuchen bes Bersassers gelingt es, mit einer neuartigen Thermolumineszenzerscheinung Spuren von Wismut leicht und sicher zu erkennen. Das Wesen der Reaktion beruht darauf, daß Präparate von Erdalkalien-, besonders Kalzium-Berbindungen bei Gegenwart gewisser Berunreinigungen, wie Mangan oder Wismut, bei der Berührung mit einer Wasserstofflamme charakteristische Lumineszenzen zeigen.

Die Reaktion auf Wismut wird folgendermaßen ausgeführt: Man bringt zunächst auf bas etwas breitgeflopfte Enbe eines bunnen Platindrahtes ober in eine Platinose eine Ralziumverbindung, am besten reinstes Kalziumfarbonat, bas man zu einem dunnen Brei anrührt, und glüht in der Flamme schwach aus. Fährt man mit bem fo praparierten Platinbraht wieberholt burch eine fleine Bafferstofflamme, fo bemerkt man bald, daß das Ralziumpraparat bei ber Berührung mit ber Flamme furze Beit gelblich ober bläulichweiß aufleuchtet. Je reiner die betreffende Berbindung ift, besto unbedeutender ist auch die auftretende Luminefzeng. Wenn man nun mittels einer Platinöse, die ein Fassungsvermögen von 1 bis 2 Milligramm hat, etwas von einer Bismutverbindung auf bas für fich schwach luminefzierende Ralziumpraparat bringt und bamit wieder einige Male burch die Bafferftofflamme fährt ober an ben untern Flammenrand furze Beit anlegt, so beobachtet man alsbalb prachtvolle ghanblaue Luminefzeng. Die Erscheinung tritt beim Auftreffen ber Bafferstofflamme ein und ist nur wenige Augenblicke sichtbar, da sie durch die bald beginnende Belbglut verdect wird. Sorgt man dafür, daß teine so große Erhitung eintritt, so kann man die Luminefzenz bauernb erhalten. Dies ift z. B. ber Fall, wenn man auf die Spipe bes Röhrchens, aus bem die Flamme brennt, etwas von bem mit Wismut praparierten Ralffalz bringt. Wan kann die Reaktion natürlich beliebig oft wiederholen. Mittels einer salpeterfauren Lösung von Bismutnitrat mit einem Gehalt von etwa 0,00001% Wismut (b. i. cine Berbunnung von 1 zu 10 Millionen), erhält man noch eine beutliche, wenn auch schon schwache Reaktion. Bei ber Untersuchung sehr verdünnter Lösungen ist es vorteilhaft, nebenher einen blinden Bersuch zu machen, b. h. einen zweiten, am besten in benselben Glasstab eingeschmolzenen und mit dem gleichen Ralfpräparat versehenen Platindraht mit etwas reinem Baffer zu beneten. Die beiben fehr nahe aneinanbergerudten Drahtenben fonnen bann in ber Flamme gleichzeitig beobachtet werden. Bon größtem Borteil für die Reattion ift ihr sicheres Eintreten bei Gegenwart von zahlreichen fremben Stoffen. Sind Substanzen zugegen, die die Flamme färben, jo beobachtet man burch ein mäßig bides Robaltglas. Der Bafferftoff braucht nicht weiter gereinigt zu werben. Es genügt, wenn man eine Bafchflasche mit Baffer einschaltet. Die Flamme läßt man am beften aus einer fehr feinen Quarz-, Platin- oder Porzellanrohrspipe brennen. Die Lumineszenz beobachtet man vorteilhaft im verdunkelten Raum. Statt der Blatinbrahte konnen auch bie im Sandel erhaltlichen Magnesiastabchen ober auch schmale Glimmerstreischen verwendet werden.

35. 3inf.

a) Fällung als Zinkferrizhanib (E. G.: 0,05 µg).

Kristallformen: Gelbe Bürfel.

Ausführung der Rcaktion: Man versett die stark verdünnte, etwa 0,1% ige salzoder salpetersaure Lösung mit einem Körnchen Ferrizhankalium (rotem Blutlaugensalz).

Einfluß frember Stoffe: Rabmium- und Magnesiumsalze beeinträchtigen bie Reaktion.

b) Rinnmannsches Grün. Man verascht eine mit der Probe, der man vorher etwas Kobaltlösung zugesett hat, durchtränkte Filtrierpapiersaser oder taucht, wie bei den Fadenreaktionen, eine sehr dünne, reine Asbestsaser in ein Tröpschen der Zink-Kobaltlösung und glüht ganz schwach. Zinn, Titan und Antimon geben ähnliche Färbungen, doch kommt dies wenig in Betracht, da diese Elemente nach der Gruppentrennung vom Zink schon abgeschieden wurden.

36. 3inn.

a) Fällung als Zäsiumzinnchlorid (E. G.: 0,5 µg).

Kristallsormen: Gut entwidelte, scharse Ottacber und Hemiedrien von biesen, ferner Tetraeber und solche mit abgestumpsten Eden.

Ausführung ber Reaktion: Man fällt die das Zinn als Stannisalz (gegebenensalls mittels Königswassers in dieses überzuführen) enthaltende Probe mit Zäsiumchlorid. Durch Zusat von starter Salzsäure wird die Kristallisation verlangsamt und die entstehenden Kristalle werden größer. Wenn noch immer sehr kleine Kristalle entstehen, so ist die Konzentration der Lösung an Zinn zu groß.

b) Fabenfärbung (E. G.: 0,003 µg). Man taucht einen mit ber fraglichen Lösung imprägnierten Baumwollfaben in eine Goldschloriblösung, wobei bei Anwesenheit von Zinnschlorür eine Biolettfärbung auftritt, die in Säuren beständig ist, aber in Chlorwasser verschwindet.

Diertes Kapitel.

Der Gang einer zusammengesetzten Analyse.

Im folgenben soll ber bisher übliche, altbewährte Gang einer qualitativen Analhse furz stizziert werben. Das Absonbern ber einzelnen Rieberschläge wird durch Zentrisugieren oder durch Filtration durch weiße oder schwarze Filterchen vorgenommen. Zur genaueren Feststellung dieser Rieberschläge wird man zu den im britten Kapitel angesührten Methoden greisen müssen. In vielen Fällen wird es aber durchaus nicht nötig sein, eine vollständige Trennung der einzelnen Metalle auszusühren, da manche Reaktionen auch bei Gegen-

wart verwandter Stoffe gelingen. So kann man beispielsweise Antimon neben Zinn, Kobalt neben Rickel und umgekehrt nachweisen.

Handelt es sich um die Auffindung von Spuren von Stoffen neben großen Mengen anderer Substanzen, so wird man durch wenigstens teilweise Entfernung der letteren ein besseres gegenjeitiges Berhältnis zu erzielen suchen und andrerjeits auch eine weitere Konzentrierung der Löjung durch Eindampsen ermöglichen. Zur mitrochemischen Analyse von Mineralien, Wässern, Le-

gierungen uff. tann hier keine besondere Anleitung gegeben werden. Bielfach fehlt es überhaupt noch an gut ausgebauten Methoden; einige Ungaben sinden sich in den Lehrbuchern von Behrens,

Emich, Hinrichs u. a.

Die nachstehend beschriebenen Methoben sind bem analytischen Lehrbuch von Fresenius auszugsweise entnommen; dabei bleibt es bem Ermessen bes Abenden überlassen, die einzelnen Trennungen früher ober später abzubrechen und die mitrochemischen Sonderreaktionen zu versuchen.

I. Die Behandlung mit Salgfaure.

(Auffindung des Silbers, Quedfilberorhbuls und Bleies).

a. Es liegt eine mässrige Lösung von saurer oder neutraler Reaktion vor. Der durch einen überschuß von Salzsäure hervorgebrachte Riederschlag (1) wird nach kurzem Bassen mit kaltem Basser mit heißem Basser außgezogen, wobei das Chlorblei in Lösung geht. Das Chlorssiber wird in Ummoniak gelöft, der zurückleibende Riederschlag ist schwarz oder grau und enthält das Quedfilberorphul.

 Es liegt eine wäffrige Löfung von alfalif cher Reaktion vor.

1. Der ohne Gasentwicklung entstandene Rieberschlag (1') ist weiß ober gefärdt. Im ersten Fall wird er nach VII behandelt, im lehteren aber mit Königswasser gesocht, die Lösung nach II, der Rückland ebenfalls nach VII untersucht.

2. Der unter Schweselwasserstoffentwidlung entstandene Riederschlag (1") wird wie oben erwähnt behandelt, das Filtrat aber nach III

3. Bei Blausaureentwickung (ev. mit Schwefelwasserste) gemischt) wird längere Zeit mit Salzsaure gekocht, das Filtrat nach II, ein Rückand nach VII untersucht.

4. Benn beim Sinzufügen von Salzsäure nur Schwefelwasserstoffgeruch entsteht, so geht man auf III über, auf II, wenn weber Geruch noch Riederschlag entstehen. 7. It die ursprüngliche Lösung salpetersauer, so wird sie zunächst mit Basser verdünnt (eine

7. Ist die ursprüngliche Lösung salpetersauer, so wird sie zunächst mit Basser verdünnt (eine etwa entstehende, auf Bismut deutende Trübung wird durch Salpetersaure zum Berschwinden gebracht) und dann erst mit Salzsäure versett. Der Niederschlag (1) wird wie bei a behandelt.

II. Die Behandlung mit Schwefelwafferftoff.

(Auffindung bon Arfen, Antimon, Zinn, Golb, Platin; Blei, Bismut, Rupfer, Rabmium, Quedfilberogyb).

Die saure Lösung, beziehungsweise das Filtrat von (1) und (1') wird mit Schweselwasserstoffgas ober wasser übersättigt und der Riederschlag (2), im False er nicht weiß und seinkörnig ist (Schwesel), sistriert, ausgewaschen und längere Zeit mit gelblichem Schweselammonium (bei Anwesenheit von Kupser, sosern nicht auch Quecksilberorph vorhanden ist, mit Schweselnatrium) erwärmt. Nach dem Berdünnen mit etwas Wasser wird gegebenenfalls siltriert und der Rückstand gut gewaschen. Das Filtrat wird mit Salzsäure in ge-

ringem überichuß berfett. Wenn nur eine rein weiße Trübung von ausgeschiedenem Schwefel ent-fteht, so enthalt die Losung teines ber gesuchten Metalle, ift ber entstandene Riederschlag (3) aber gefarbt, fo wird er abfiltriert und gewaschen. Gin rein gelber Rieberschlag beutet auf Arfen und Binnoryb, ein orangegelber auf Antimon, ein brauner ober schwarzer auf Zinnorybul, Platin ober Golb. Zur genauen Ermittlung ber einzelnen Metalle mischt man ben borber getrodneten Rieberschlag mit einem Teil wasserfreien Ratriumkarbonat und 1 Teil Salpeter und bringt ihn in schmelzenden Salpeter (2 Teile). Die erkal-tete Schmelze wird mit kaltem Wasser aufgeweicht, filtriert und mit 50 proz. Alfohol, ben man jeboch nicht mit bem Filtrat vereinigt, gewaschen. Das Filtrat enthält bas Arfen als arfenfaures Ratron. Den Rudftanb ber Schmelze erwarmt man mit Salgfaure und fügt nach bem Berbunnen mit Baffer ein Studchen demisch reines Bint hinzu. Daburch werben bas antimonsaure Natron unb bas Zinnoxyd zu Antimon bezw. Zinn reduziert. Nach fast beenbigter Bafferstoffentwicklung wirb ber Rest bes Bintftudchens entfernt, bie Chlorgintlofung abgegossen und der Mickand mit Salzsäure erwärmt. Antimon und Zinn gehen in Bösung und können mikrochemisch nebeneinander nachgewiesen werben. Um fich bon ber Anwesenheit von Golb und Blatin zu überzeugen, wird bas Ungelofte mit etwas Baffer unter Bufat eines Kornchens Beinfäure und Salpeterfäure schwach erwärmt. Findet völlige Lösung ftatt, so find bie zulest genannten Metalle nicht borhanden und man fann in ber Bösung bas Antimon nochmals nachweisen. Im gegenteiligen Fall wird ber Rudftanb in einem Borgellan- ober Quargichalchen mit Ronigsmaffer behandelt und die Löfung auf ein Minimum ein-gebampft. Darin laffen fich Golb und Platin entweber nebeneinanber nachweisen, ober man sonbert bas Platin burch Abbampfen ber Bojung mit Salmiat (wodurch bas Golb in Lofung geht), und nachheriges Bafchen mit schwachem Beingeift Den Platinsalmiat verwandelt man burch Glühen in Blatinichwamm (Glühreaktion!)

Der Mücktand von (2) wird nach vollständigem Auswaschen mit verdünnter Salpetersäure gesocht, wodurch er bei Abwesenheit von Quecksiber meisens in Lösung geht. Ein Teilchen der vom ausgeschiedenen Schwesel shistrierten Probe wird wiedenheit von Blei wird die geprüft. Bei Anwesenheit von Blei wird die gesamte Lösung mit verdünnter Schweselsäure auf dem Wasserdau die von Bleisur Bertreibung der Salpetersäure abgedampft und nach dem Berdünnen mit Wasser vom Bleisussauftet von Bertreibung werden mit einem Aberschuß von Ammonial erwärmt. Ein entstehender weißer Niederschlag beweist die Anwesenheit von Bismut, eine Blaufärdung (koloristopische Kapillare!) die von Aupfer. In der vom Wissmut absiltrierten Lösung weist man nach der Entstänung der Kupferlösung mittels Zhankaliumslösung, das Kadmium mittels Schweselwasser

Der ungelöfte Teil bes Rudftanbes von (2) tann außer Quedfilberfulfib auch Bleifulfat, Zinnorbb und, wegen ber nicht nanz ibealen Trennungsmethoben auch noch Schwefelgolb und Schwefelplatin enthalten. Man pruft ihn nach

bem Auflosen einer Brobe in Salgfaure, ber man gang wenig chlorfaures Ralium bingugefügt, auf Quedfilber. Den Rest schmilzt man mit Soba und Byantalium gufammen und gieht mit Baffer aus. Das Ungelöste wird nach bem Auswaschen mit Salpeterfaure erwarmt und bie flare Lösung auf Blei geprüft. Der ausgewaschene Rudftanb von ber Salpeterfaurebehandlung wird turze Beit mit Salgfaure gefocht und nach bem Abgießen ber Saure mit Baffer berfest; baburch geht vorhan-benes Metaginnfaurehnbrat in Lofung. Sollte babei abermals ein Rudftand bleiben, fo wäre auf Golb und Platin zu prüfen.

III. Die Behandlung mit Schwefelammonium.

(Auffinbung von Aluminium, Chrom, Bint, Mangan, Gifen, Robalt, Ridel).

A. Bei Abmefenheit bon phosphor-, bor-, ogal- und fieselfauren Galgen ber alfalischen Erben, jowie ber Fluormetalle.

Wenn ein Teilchen ber ursprünglich rein maßrigen neutralen Lolung nach bem Berjagen bes Schwefelmafferftoffs und hinzufügen von etwas Salpeterfaure beim Bufat bon etwas Ummoniat bis eben zur alfalischen Reattion und furgem Erhipen gefällt, eine faure ober alfalifche Bofung aber nicht gefällt wirb, so ist die Abwesen-heit ber unter A angeführten Salze erwiesen. Dabei ift zu bemerken, bag bie Fallung ber borfauren alkalischen Erben burch bie Gegenwart von Chlorammon leicht verhindert wird, ebenso werden falgfaure Lösungen bon oralfaurer Magnesia burch Ummoniat unvollständig, in fehr verbunntem Bu-

ftanb gar nicht gefällt.

Nach diefer Feststellung werben die urfprüngliche Lolung bezw. bas Filtrat von (1), (1") unb (2) mit etwas Salmiat, bann bis eben zur alkaliichen Reaftion mit Ammoniat, endlich mit Schwefelammonium im Aberschuß versett, durchgemischt und einige Beit erwarmt; ber entstanbene flodige Nieberschlag (4) wird abfiltriert und mit etwas schwefelammonhaltigem Basser gewaschen. Wan übergießt ihn mit talter, ungefähr 1:5 berdunnter Salgfaure im Aberschuß und filtriert nach einiger Beit ab. Ein ichwarzer Rudftanb, auf Robalt und Ridel beutenb, wird nach bem Auswaschen getrodnet und geglüht. Man erwarmt ihn bann mit Salgfaure, ber man etwas Salpeterfaure gufest, fügt zuerst Baffer, bann Ammoniat in geringem Aberschuß hinzu. Das Filtrat wirb nach bem Eindampfen behufs Bertreibung ber Ammonsalze schwach geglüht, und ber Rücktand in salpeter-fäurehaltiger Salzsäure gelöft. In dieser Lösung können Kobalt und Nidel entweder nebeneinanber (Robalt burch Ritrofo-B-naphtol, Ridel burch Dimethylasnorim) nachgewiesen werben, ober man prüft bie Flüffigleit mit falpetrigfaurem Ra-lium und Effigfaure auf Robalt (gelber Rieberfchlag), filtriert nach einigem Steben und prüft bas Filtrat auf Ridel. Der gelöste Teil von (4) wird bis zur völligen

Berjagung bes Schwefelwafferftoffs erwärmt, nach bem Bufat bon etwas Salpeterfaure nochmals getocht, ebil. filtriert, ftart eingebampft, mit ton-gentrierter Lauge im Aberfchuß verfest, wieber erwärmt und vom gebliebenen unlöslichen Nieberschlag (5) abfiltriert. Bom Filtrat tann ein Teilchen mit Schwefelmafferftoff auf Bint, ein anderes nach bem Unfauern mit Salgfaure mit

Ammon auf Aluminium geprüft werben. Bon bem Rieberschlag (5) löst man ein Teil-chen in Salzsäure und pruft mit Ferrozhantalium ober Rhobankalium, natürlich nach vorungegange-ner Orhbation mit Brom ober Salpeterfäure, auf Gifen; ein weiteres Teilchen schmilzt man mit Soda und Kaliumchlorat zusammen und brüft nach bem Austochen ber Schmelze mit Wasser auf Chrom, ober bei bessenheit du Engen Chrom ober bei Unwesenheit von Chrom aber wird ber Rest des Niederschlages (5) in Salzsäure gelöft, die Löfung faft eingebampft, verbunnt, mit Soba nahezu neutralifiert und Bariumfarbonat in einigem überichuß hinzugefügt. Rach längerem Stehen filtriert man bon ber farblos geworbenen Flüffigfeit ab, prüft ben Rieberichlag auf Chrom, bas Filtrat aber befreit man durch Ausfällen mit Schwefelfaure vom Barium, filtriert ab und bampft bis auf einen fleinen Reit ein, ben man mit tonzentrierter Lauge im Aberschuß berfett. Ein zurudgebliebener Rieberichlag wird nach bem Filtrieren und Auswaschen auf Mangan, bas Filtrat, bezw. bie Lojung 3.B. mit Schwefel-wasserstoff auf Bint geprüft, bas wegen ber Un-wesenbeit bes Chroms möglichenfalls seiner ganzen Menge nach hier gefunden werben fann.

B. Bei vermuteter Unwesenheit ber unter A angeführten Salze.

Diefes Berfahren wirb angumenben fein, wenn bie ursprüngliche saure ober alkalische Löfung nach ber bei A angegebenen Behandlung burch Ammoniakzusat bis eben zur alkalischen Reaktion und nachherigem Erhiten gefällt wird, ebenso bann, wenn die Lösung bie grune ober violette Farbung ber Chromorybfalze beutlich zeigt.

Der auf die gleiche Art wie bei A erzeugte Rieberschlag (4') fann folgende Stoffe enthalten: Gifen, Ridel, Robalt (an ber bunflen Farbung gu erkennen), Mangan, Bint, Chrom (an ber Farbe ber Bojung erkennbar), Tonerbe; Barium, Strontium, Ralzium, Magnefium. Die 4 letten Stoffe tonnen entweber in Berbinbung mit Phosphor-faure, Borfaure, Ogalfaure, Riefelfaure ober auch mit Chromoryd ober als Fluormetall mit niedergefallen fein. Ebenfo tonnen fich freie Riefelfaure als Sybrat und freier Schwefel im Rieberfchlag befinden. Den Riederichlag behandelt man gleich nach bem Auswaschen wie bei A mit kalter berbunnter Salgfaure und filtriert von einem gebliebenen Rudftanb (6) ab. Bon biefem Riid-ftanb prüft man nach bem Auswaschen einen Teil 3. B. mit Phosphorfalz in ber Ornbationeflamme, wobei man Rieselfäure an bem befannten Riefelftelett ertennt. Un ber Berlenfarbe fann man oft Robalt ober Ridel fogleich ertennen. Der Reft bes Nieberschlages wird mit tonz. Schwefelfaure erwärmt, wobei das Fluor als Fluorwasserstoff, bezw. Siliziumfluorwasserstoff frei wird. Der nach dem Behandeln des Rücktandes mit wäßrigem Weingeist (1:1) gebliebene Rückstand ist schwefelfaures Ralgium, mahrend fich Robalt und Ridel in ber ichmefelfauren Löfung befinden und bort wie oben nachgewiesen werben tonnen.

Das Filtrat bon (6) wirb zur Bertreibung bes Schwefelwafferstoffs gefocht und nötigenfalls filtriert.

Eine fleine Probe bavon wird mit verbunnter Schwefelfaure verfest und ein entftehenber Rieberichlag (7) abfiltriert und gewalchen. Man zerset ihn durch Kochen ober Schmelzen mit Soda, wäscht die gebilbeten Karbonate aus und prüft nach dem Lösen in Salzsäure und Berdampprust nach dem Vosen in Salzlaure und Verdampfen zur Trocknis die wäßrige Lösung nach IV auf
Barium, Strontium und events. Kalzium.
Das Filtrat von (7) ober die durch Schwefelsäure
nicht veränderte Lösung wird mit dem dreisachen
Bolumen Weingeist versetzt, wobei sich das schwefelsaure Kalzium ausscheidet, das nach dem Lösen in Wasser durch oralsaures Ammonium in das
Dreset übergesührt werden kann

Dralat übergeführt werben tann.

Eine zweite größere Probe bes Hiltrats (6) erhibt man mit etwas Salpetersäure und prüft ein Teilden bavon wie oben auf Eisen. Den Rest ber Probe versett man gur Abscheidung vorhanbener Bhosphor- und Riefelfaure mit einer genügenben Menge Gifenchlorib, verbampft bie Stufsigfeit am Wasserbab bis auf einen kleinen Rest, verbunnt mit etwas Wasser, stumpft mit Soba die freie Säure fast ab und setzt in der Kälte einen geringen Aberschuß von Bariumfarbonat zu. Man filtriert ben Rieberschlag (8) nach bem Abfepen, tocht ihn nach vorherigem Bafchen langere Beit mit Lauge, filtriert und pruft bas Filtrat nach bem Anfauern mit Salglaure, Bufat bon Ammon bis zur alfalischen Reaktion und Rochen, auf Aluminium. Da aber ber entstanbene Rie-berschlag (9) auch leicht Riefelfaure fein tonnte, 10 wird er zunachst barauf geprüft (wie oben). Ergibt die Prüfung 3.B. mit ber Phosphorsalzperle tatsächlich Kieselssaure, so wird ber Rest bes Nieberschlags (9) mit saurem schweselsaurem Kalium geschmolzen und die Schwelze mit Salzsäure behandelt. Dabei löst sich die Ton er be, mahrend die Riefelfaure ungelöft zurudbleibt. Der in Lauge unlösliche Teil von (8) wird nach dem Schmelzen mit Soba und Salpeter ober chlorfau-

rem Ralium wie oben auf Chrom geprüft. Das Filtrat (von 8) wird mit Salzsäure angefäuert, die Roblensäure durch Rochen ausgetrieben, ichließlich mit etwas Ummoniat und Schwefelammonium verfest. Gin entftanbener Rieberichlag (10) wird abfiltriert und gewaschen. Er fann Mangan, Bint, Kobalt und Ridel (bie bei-

ben letten in Spuren), enthalten und wird, wie oben angegeben, barauf geprüft.

Das Filtrat (von 10) wird nach ber Entfernung bes Chlorbariums burch Rochen mit verbünnter Schwefelfäure und Filtration mit Ammoniat überfättigt und mit ogalfaurem Ammoniat verieht. Entfleht ein Rieberichlag von ogalfaurem Ralzium, fo wirb er abfiltriert und bas Filtrat mit phosphorfaurem Ratron auf Magnefium geprüft.

Eine britte Probe bes Filtrats (6) tann man (im Falle man barin Erbalkalien gefunden hat), zur Untersuchung auf Rieselsaure, Phosphorsaure, Dralfaure, Borfaure und Fluor verwenden. Ein Teilchen der Probe wird eingedampft, auf dem Basserbad gut getrodnet und mit Salzsaure behandelt. Ein Rudftand beutet auf Rieselfaure. Die Löfung pruft man nach bem Unfauern mit Salpeterfaure mittels molbbbanfaurem Ummon auf Phosphorfäure. Ein zweites Teilchen ber Brobe verfest man nach bem Konzentrieren durch Abbampfen mit überichuffigem Ratriumfarbonat,

filtriert, pruft einen Teil bes Filtrate nach bem Anfäuern mit Effigfäure mit Gipslösung auf Oralfäure, einen zweiten nach bem Anfauern mit Salzfäure mittels Rurfumapapier ober -wolle auf Borfaure. Den Reft bes Filtrate (6) tann man auf Fluor prufen.

IV. Die Behandlung mit tohlensaurem Ammonium.

(Auffindung von Barium, Strontium, Ralzium).

Die zu untersuchenbe Bösung, bezw. bas Fistrat von (1), (1'), (2), (4) ober (4') wird, wenn noch tein Ummonsalz vorhanden ist, mit Salmiat, bann mit Ammontarbonat und etwas Ammoniat verfett und schwach erwärmt. Ein entstandener Nieberschlag (11) wird abfiltriert, gewaschen, in möglichst wenig verbünnter Salzsäure gelöst, die Bösung auf dem Wasserbad zur Trocknis verdampst und ber Rudftand mit gang wenig Basser aufge-nommen. Man sett nun zu einem Probchen Sips-lösung zu. Wenn baburch kein Nieberschlag hervorgerufen wird, so ift Ralgium in ber fraglichen Bojung enthalten, die bann in einer weiteren Probe mit ogalfaurem Ummon barauf gu prufen ist. Ein sofort entstandener Riederschlag zeigt Barium an; natürlich tonnen in diesem Nie-berschlag auch Strontium und Ralzium zugegen fein. Ein erft nachträglich fich einftellenber Rieberichlag zeigt Strontium an. Der Reft ber Lösung von (11) wird im ersteren Fall zur Trochis eingebampst und mit starkem Weingeist digeriert. Wan zieht die Lösung von dem ungelöst gebliebenen Chlordarium ab und versetzt sie nach dem Verdünnen mit dem gleichen Bolumen Baffer mit ganz wenig Kiefelfluorwafferstoff-fäure, wodurch bie noch enthaltenen Spuren von Chlorbarium gefällt werben. Nach einigem Stehen filtriert man ab und fest bem Filtrat verbunnte Schwefelfaure gu. Entsteht baburch ein Rieber-ichlag, fo find Strontium ober Ralgium ober beibe zugegen. Zu ihrer Trennung filtriert man ben Rieberschlag ab, wäscht ihn mit verbunntem Altohol und erwärmt ihn mit einer Lösung von Ummonfulfat unter wiederholtem Zusat bon etwas verbunntem Ammoniak (damit die Flüssigkeit alkalisch bleibt) einige Zeit hindurch. Ein gebliebener Rückstand ist schwefelsaures Strontium, während die Lofung bas Ralgium enthalt, bas man nach flartem Berbunnen burch Ummoniumogalat fällt.

Man tann fich auch folgenber Trennungemethode bedienen: Man führt Die beiben schwefelfauren Erbalfalien burch Rochen mit einer Lofung von Soba in Rarbonate über. Diese löst man in wenig Salpeterfäure, verbampft zur Trodnis und zieht ben Rudftanb mit einem Alfohol-Athergemisch aus. Dabei geht salpetersaures Kalzium in Bösung, während bas Nitrat bes Stron-tiums zuruchleibt.

Menn ein Probchen ber Lösung bes Rieberschlags (11) beim Zusat ber Gipssolution erft
nach einiger Zeit gefällt wird, also kein Barium
enthält, aber Stontium anzeigt, so kann ber Rest ber genannten Lösung ohne weiteres nach einer ber beiben oben angegebenen Trennungsmethoben auf Ralzium geprüft werben. Man braucht bagu nur bie Löfung ber beiben Chlormetalle burch

wieberholtes Abdampfen mit Salpeterfäure in Ritrate überzuführen, ober burch Rochen mit einer konzentrierten Lösung von Ummonsulsat bas Strontium als unlösliches Sulsat abzusonbern und bas Filtrat auf Ralzium zu prüfen.

V. Die Auffindung des Magnefiums und ber Alfalien.

Bon ber ursprünglichen Bösung, bezw. bem Hiltrat von (1), (1'), (2), (4), (4') ober (11) wird eine Probe mit Chlorammon, Ammoniak und Natriumphosphat versetzt und einige Zeit stehen gekassen. Das Austreten eines Riederschlages wird durch Reiben der Glaswände mit einem Glaskabe begünstigt. Ein entstandener kristallinischer Riederschlag beweist die Anwesenheit von

Magnejium.

Die auf Kalium und Katrium zu prüfende Fülssieit darf keine andern basischen sestenderile enthalten. Es müssen dasischen sestenderile enthalten. Es müssen die oben genannte Lösung, bezw. die bezeichneten Filtrate, wenn sie Ammonsalze oder Magnestum enthalten, bavon besreit werden. Sind nur die ersteren anwesend, so wird eine Probe der Füsssieit zur Trockie eingedampst und schwach geglüht. Ein gebliebener Rücktand wird in Wasser gelöst und auf dem Wassender diet eingeengt. Einen Teil der Lösung prüft man mittels Platinchloridissung auf Kalium, einen zweiten zum Beispiel mit Uranylammoniumazetat auf Katrium. Ist in der auf Kalium und Natrium zu prüsenden Füsssigsteit Wagnesium enthalten, so muß es erst entfernt werden. Zu diesem Zwed verdampst man die magnesiumhaltige Lösung zur Trocknis und vertreibt vorhandene Ammonsalze durch Glüben. Der Kückfand wird mit etwas Wasserstristalen hergestellt) zugelest, gekoch und abfiltriert. Das Filtrat wird mit Ammontarbonat und Ammon schwach erwärmt und vom entstandenen Riederschlag absistriert. Das Filtrat wird eingedampst, geglüht, ein Rückfand in wenig Wasser gelöst und wie oben auf Kalium und Ratrium geprüft.

Bur Brufung auf Ummon wird die ursprüngliche Lösung oder feste Substanz mit überschissiger Lauge schwach erwarmt, wobei sich bas entweichenbe Ummoniat burch die Blauung eines mit Basser benesten Latmuspapierstreischens ober auch mittels roter Latmusseibe leicht nachweisen

läßt.

VI. Die Auffindung der wichtigften Sauren.

Eine besonbere mikrochemische Trennungsmethobe für die Anionen ist bisher noch nicht ausgearbeitet worden. Man wird sich daher, sosen die betressenden mikrochemischen Reaktionen durch die Anwesenheit fremder Stoffe beeinsußt werden, ebenfalls an die üblichen makrochemischen Methoden halten müssen. Einige Säuren, wie die Kohlen-, Arsen- und die Chromsäure, werden bereits auf dem Wege der Kationenuntersuchung gesunden; dabei ergeben sich oftschon Anhaltspunkte sür die Abwesenheit bestimmter Säuren, so der Salzsäure dei Gegenwart von Silber, oder der Schwefelsäure bei Anwesenheit von Erdalkalimetallen oder Blei uss. In der eingangs erwähnten Weise (s. 12) unternommene Parallelversuche mit der zu untersuchen

Brobe unter Busat bes fraglichen Unions werben hier besonders gute Dienste leisten. — Im folgenden soll der shiftematische Gang einer Prüfung auf Säuren turz beschrieben werden. Borausgesett sind eine Kare Lösung und Abwesenheit organischer Säuren.

A. In Baffer lösliche Rörper.

Damit bie vorhandenen Säuren nur an Alfalien gebunden zur Untersuchung vorliegen, ist es zwedmäßig, die Lösung durch Erhiten mit Natriumfarbonatlösung von den sonstigen Metalen durch Fällung zu befreien. Das so erhaltene Filtrat wird neutralisiert und von einem etwa entstandenen Niederschlag (Rieselsäure, Wagnesiahbeat u. a.) absiltriert. Die Kohlensäure muß durch Kochen gänzlich entsernt werden.

Ein Teilchen ber klaren neutralen Sösung wird mit Chlorbarium, oder bei Unwesenheit von Blei, Silber oder Quecksilberorhdul mit Bariumnitrat versett. Ein in Salz- oder Salpetersäure unlöslicher Riederschlag deutet auf Schwefel-säure und ist unter dem Mikrostop näher zu prüsen. Entsteht überhaupt kein Riederschlag, so sind Schwefel-, Phosphor-, Chrom-, Kiesels, Oxal-, Ursensäure und arsenige Säure, sowie größere Mengen von Bor- und Flußsäure abwesend.

Ein zweiter Teil ber Probe wird mit Silbernitrat verset: Das Richteintreten eines Riederschlags beweist die Abwesenheit von Chlor, Brom,
Jod, Zhan (bei Abwesenheit von Chlor, Brom,
Jod, Zhan (bei Abwesenheit von Quecksilber),
Rhoban, Ferrozhan, Ferrizhan, Schwefelwasser,
ftoss, Phosphor-, Arsensäure, arsenige Säure,
Chrom-, Oral-, Rieselsäure und in nicht zu verbünnten Bösungen auch der Borsäure. Ein weiBer Niederschlag kann Chlor-, Brom-, Zhan-,
Rhoban- und Ferrozhan-Silber, orgal-, kiesel- oder
vorsaures Silber sein, ein gelber beutet auf
Johister, orthophosphorsaures und arsensaures
Silber, ein braunroter auf arsensaures Silber und Ferrizhansilber, ein purpurroter auf
chromsaures Silber, ein schwarer Riederschlag
auf Schweselsilber. Die mit Silbernitrat entstandene
Riederschlag wird mit etwas Salpetersäure durchgemischt. Löst er sich dabei vollständig auf, so
sind Chlor, Brom, Jod, Zhan, Rhoban, Ferround Ferrizhan, sowie Schweselwasserschlassersein Rücksand beutet auf die Anwesenheit
ber eben genannten Unionen, auf Schwesenheit
ber eben genannten Unionen, auf Schweselmesser
sober schweselmetall, wenn er schwarz
ober schwassiches Schweselmetall, wenn er schwarz
ober schwassiches Schweselmetall, wenn er schwarz
ober schwassich ist.

Man prüft nun ein Teilchen ber ursprünglichen ober mittels tohlensaurem Natron von den übrigen Metallen befreiten Lösung nach Zusat von etwas Salzsäure mit Eisenchlorib. Tritt eine Rotfärbung auf, so ist R ho dan zugegen, während ein blauer Niederschlag auf Ferrozhan schließen läßt. Im letteren Fall schüttelt man eine neue Probe nach Zusat von etwas Salzsäure mit Ather und prüft die abgegossen Atherschicht auf Rhodan. Das Ferrizhan wird ebenfalls in einer frischen Probe mittels frisch bereiteter Eisenorhbulsussatiosung (Austösung von etwas Eisendraht in diel verdünnter Schwefelsäure) als blauer Nieberschlag nachgewiesen.

Das Bhan läßt sich oft icon burch ben Geruch mahrnehmen, ber bei Zusat von wenig verbunnter Schwefelfaure noch stärfer wird. Bei Ab-

wesenheit von Ferro- und Ferrighan weist man Bhan burch bie Berlinerblaureattion nach, inbem man gur angefauerten Bofung Gifenvitriollofung, ber man etwas Gifenchloriblofung beigemischt hat, zufest, mit Lauge eben alkalifch macht und bann wieder mit Salgfaure anfauert, mobei ber guerft blaugrune Nieberschlag blau wird, da fich bas ihm beigemengte Gifenhydrogyd in ber Salgfaure loft. Sind Ferro- und Ferrighan zugegen, fo verfluchtigt man das Bhan als Blaufaure durch Deftif-lation ber mit boppelttohlensaurem Natron bersetten Lösung und prüft bann bas Deftillat in ber befannten Beise. Im fleinen tann biese Operation auf bem Objektträger vorgenommen werben, mobei man bie entweichenbe Blaufaure etwa von einem darübergehaltenen, in einer Ofe befinblichen Tropfen absorbieren läßt. Gine ichwache Farbung wird man natürlich in der foloristopischen Kapil-lare beurteilen müssen. Zum Nachweis der Bro-mide und Jodide versetzt man einen Teil der zu prüsenden Lösung auf dem Objektträger mit etwas horsaurem Kalium, Salzsäure und Stärke und legt schnell ein Deckglaschen auf. Bei Unwefenheit von Job tritt in unmittelbarer Rahe des Chlorats zunächst eine Blaufärbung auf, die bei gleichzeitiger Anwesenheit von Brom balb ver-blaßt und in eine Braunfärbung übergeht. Ift neben wenig Brom viel Job borhanden, fo muß letteres burch Fällung mit Pallabiumchlorur entfernt werben.

Zum Nachweis bes Chlors neben Brom und Job erhitt man ben frisch gefällten, durch Detantieren ausgewaschenen Silberniederschlag mit einem Aberschuße einer wößrigen Lösung bon anberthalbfachlohlensaurem Ummon zum Sieden, gießt ab, und wiederholt dies mit einer frischen Ammonlösung. Das Chlorsilber geht dabei in Lösung und kann auf verschiedene Weisen, etwa durch Nachweis des Silbers mittels der Borazprobe nachweis des Silbers mittels der Borazprobe nachweisen werden. Das Chlorsilberlösende Ammonsalz bereitet man durch Lösen von 1 Teil käussichem Ammonkarbonat in 9 Teilen Wasser und Hinzusügen von 5 Tropfen wäßrigen Ammoniaks (sp. G. 0,96) auf je 10 ccm der Lösung. Sind neben Chloriden auch jodsaure Salze oder Zhanverdindungen anwesend, so müssen letztere zerstört werden. Zu diesem Bwed glüht man die gefamten Silberverdindungen, schmilzt den Rückfand mit Soda und zieht die gebildeten Al-kalihasogene mit heißem Wasser aus.

Chlorsäure kann man an der Gelbfärbung erkennen, die beim Eintragen von konzentrierter Schwefelfäure auf die feste Substanz eintritt. — Auf Salpetersäure kann man die ursprüngliche Lösung mit Nitron prüsen, das mit Nitraten, zum Unterschied von andern schwerlöslichen Nitronverbindungen (mit salpetriger Säure, Chlor- und Aberchsorsäure, Jodwasserstoff u. a.) seine Nabelbüschel gibt.

Auf Phosphorsäure prüft man in bekannter Weise mittels Magnesialösung ober mit Ammonmolybbat, bas beim Zusammentreffen mit Phosphaten besunders bei gelindem Erwärmen gelbe, tesserale Kristalle oder Körner gibt.

Aber ben Nachweis von Fluße, Bore und Kiefelfäure ist schon auf S. 33 bie Rebe ge-wesen.

B. In Baffer unlösliche, in Salz-, Salpeterfäure ober Königsmaffer lösliche Körper.

Man mengt eine Probe ber Substanz mit 4 Teilen kohlensaurem Ratron, sett bei Anwesenheit von Schwermetallen etwas Salpeter zu und schwermetallen etwas Salpeter zu und schweizet im Platintiegelchen ober auf einem Platinblech. Nach dem Erkalten der Schwelze zieht man sie mit Basser aus und prüft die Lösung nach A. Zum Nachweis der Phosphorsäure bebient man sich einer salpetersauren neuen Probe. Ebenso wird Fluor in einer besonderen Probe nachgewiesen. Benn das Schwelzen der sesten Substanz mit Soda auf einer Pozzellanunterlage geschah, kann natürlich nicht auf Rieselst ure geprüft werben. In diesem Falle dampst man eine salz- oder salpetersaure Lösung der ursprünglichen Probe ab, wobei die Kieselsäure in unlöselicher Form abgeschieden wird.

VII. Die Behandlung uulösticher Gubftangen.

Unter untöslichen Substanzen find hier folgenbe Stoffe verftanben:

1. Die Sulfate von Barium, Strontium und Kalzium; das lettere geht schon teilweise in die wäßrige, meistens vollständig in die durch Säuren bewirkte Lösung über.

2. Schwefelsaures Blei und Chlorblei; bas erstere kann ebenfalls in die durch Säuren bewirtte Lösung übergeben, das lettere kann nur dann noch vorliegen, wenn der in Säuren unlösliche Niederschlag mit heißem Baffer un-

vollständig ausgewaschen wurde.
3. Chlorsilber, Brom-, Jod- und Zhansilber. Die drei letteren Berbindungen sind beim Behandeln mit Königswasser in Chlorsilber ber-

wandelt worden. 4. Rieselfäure und viele Silikate.

5. Natürlich vorkommenbe oder stark geglühte Tonerbe und viele Aluminate.

6. Geglühtes Chromogyb und Chromeisenstein (Chromogyb-Eisenogybul).

7. Geglühtes und natürlich vortommendes Binnornb (Binnftein).

8. Fluorfalzium und manche Fluoride.
9. Einige Phosphate und Arjeniate.

10. Schwefel.

11. Rohle.

Die unlössliche Substanz wird zunächst auf einen Gehalt an Silber, Blei und Schwesel geprüft. Man erwärmt ein Teilchen der Probe mit etwas Ihanfali und Wasser und siltriert. Wenn das Filtrat beim Ansauern mit Salpetersaure einen weißen Riederschlag gibt, so sind Silber verbindungen zugegen. Ein anderer Teil des Filtrates gibt dann mit Schweselwasserstes einen braunschwarzen Niederschlag. Wenn der von der Ihansausschwarzen Niederschlag. Wenn der von der Ihansaliumbehandlung hinterbleibende Rückstand nach dem Ausweschweselmmon schwarz wird, so sind Bleisalse anwesend. Ist der Rücksand an sich schweselmmon schwarz wird, so sich Bleisalse anwesend. Ist der Rücksand an sich schweselm von Ammonazetat (bereitet durch Bersehen von Ammoniakstaltschleritet und prüft das Filtrat auf Blei (bei der Untersuchung von Beihaltigen Gläsern nicht anwendbar!). Den Schweselkonsoff oder durch einen Sublimationsversellschlenstoff oder durch einen Sublimationsversells

such erkennen. Aber Kohle vgl. S. 26. Zur weiteren Prüfung muß die Probe von Silver- und Bleiverbindungen und auch vom Schwefel befreit werden. Man erhist die Substanz mit einer konzentrierten Lösung der früher erwähnten Ummonazetatlösung auf etwa 70°, gießt ab und wiederholt diese Operation. Im Filtrat kann man mit Chlorbarium auf Schwefeliäure, mit verdünnter Schwefelsaure und Schweselwasserstöff auf Blei und den Rest nach dem Verdünnen mit 20 Teilen Wasser und Zusab von Salpetersäure auf Ehlor prüsen. Die nun bleifreie Substanz wird mit Ihankalium schwach erwärmt und auf diese Art durch wiederholte Behandlung silberfrei gemacht. Die zhankalische Lösung wird verdünnt und mit Salpetersäure angesäuert. Der entstehende Niederschlag wird absilktreit und auf Silber geprüft. Zur Entsernung des Schwesels wird die diese und silberfreie Substanz auf einem Porzellantiegelbedel oder dergl. erhist.

Die von Silber, Blei und Schwefel befreite Substanz wird dann mit 2 Teilen Natriumsarbonat und 1 Teil Salpeter zusammengeschmolzen. Die Schwelzung nimmt man in einem Platintiegelchen oder -schälchen vor. Die Schwelze wird mit heißem Wasser behandelt und ein etwa bleibender Rücktand (a) gut ausgewaschen. Teilchen des wäßrigen Auszugs prüft man aus Schwefelsäure, Phosphor- und Arsenschungs wird man auf Schwefelsäure, Phosphor- und Arsenschungsten und Ehromsäure. Den Rest berdambst und behandelt den Auchtand mit Salzsäure und Wasser. Bleibt ein auch in siedendem Wasser untöslicher Rücktand, so ist Kieselsschungs ühre zu von der Lassauren Lösung tönnen Jinnozhd und Tonerde, die in ägenden Alstalien löslich sind, vorhanden sein.

Den Rudftanb (a) erhitt man mit Salzfäure und untersucht die Löfung nach bem früher angegebenen Berfahren auf die barin enthaltenen Basen. Ein bei ber Behanblung mit Salzsäure erhaltener Rücktand (b) kann ausgeschieden Rieselsäure, unzersetz gebliebenes Bariumsulsat, Zinnoxhd oder Chromeisenstein sein. Die Aufchließung des letzteren gelingt leicht, wenn man das seine Bulver mit der gleichen Menge Natriumsuperoxhd zum Schmelzen erhitt. In der Schmelze ist das Chrom als durch Basser ausziehbares Alfalichromat enthalten. In der Wasserbares Alfalichromat enthalten. In der Wasserbares Alfalichromats ist auch ein Teil des Zinnoxhds als zinnsaures Alkali zu suchen, während der wasserulösliche Kücktand der Schmelze den andern Teil als Zinnchlorid enthält.

Bezüglich ber Aufschliegung unlöslicher Gilitate ist zu bemerken, daß fie durch Schmelzen ber febr fein zerriebenen Substanz mit ber vierfachen Menge tohlenfauren Natronfalis borgenommen wird. Zur Untersuchung auf Altalien zerlegt man bie Stlitate entweder mit mäßriger Fluorwasserstoffsaure ober burch Schmelzen mit Barnt. Im erstern Fall rührt man bie Substanz mit Baffer ju einem bunnen Brei an, fest Salgfaure und wäßrige Flußfaure hinzu und erhitt bis zur Lö-fung bes Silifats. Sodann raucht man mit etwas verdunnter Schwefelfaure bie Salgfaure, Riefelfluormafferstofffaure und Fluffaure ab. Nach dem Erfalten verdunnt man mit Baffer, erhipt, fest Chlorbarium und bis zur alkalischen Reaktion Ralfmild ju, filtriert nach bem Auftochen, fällt mit tohlensaurem Ummon und Ummon, filtriert wieber und untersucht bas Filtrat auf Ralium und Ratrium. Die Zerlegung mit Barht geschieht burch Schmelzen 1 Teiles ber fein zerriebenen Substanz mit 4 Teilen fohsensaurem Barht und 2 Teilen Chlorbarium. Die Schmelze wirb mit Waffer aufgeweicht, mit etwas Ralfmilch getocht, filtriert, nochmals mit tohlenfaurem Ummon und Ummon gefällt, abermals filtriert und bas Filtrat auf Alfalien geprüft.

Zweiter Teil: Arbeitsmethoden der quantitativen Mikrochemie.

Sünftes Kapitel.

Gewichtsanalnse.

I. Die Gewichtsbestimmung Meiner Stoffmengen.

Mit den besten Analhsenwagen läßt sich bei einer Belastung von 1 kg noch 0,1 mg bestimmen, d. h. eine Größe bis auf 1/10000000 ihres Betrages wägen. Bei der Bestimmung geringerer Stoffmengen, von einem Gramm oder noch weniger, sinkt, da die erreichbare Grenze von 0,1 mg bestehen bleibt, die relative Empfindlichseit mit dem Gewicht, und für die Wägung von etwa 1 mg schweren Körpern sind diese Wagen sehr unempfindliche Instrumente.

Um nun auch geringere Substanzmengen mit größerer Genauigkeit wägen zu können, sind im Laufe der Zeit verschiedene "Mikro-wagen" konstruiert worden. Bei der Wage

von Barburg und Ihmori sowie der von Steele und Grant spielen bie Balfen auf Schneiben, Salvionis Instrument ift eine Federwage, die Nern ft iche Mitrowage ift eine Beigermage. Es follen im folgenden nur die Bagen von Steele und Grant und die Nernftiche Ronftruftion näher beichrieben werben, erstere, weil sie als die vollkommenste ber bisher fonstruierten Mifrowagen (fie gibt noch 4 Millionstel-Milligramm an) allgemeines Interesse besitt die Nernstwage, weil sie bei quantitativen mifrochemischen Arbeiten vielfach angewendet wird. Ferner foll die fleine Ruhl= mannsche Analysenwage, mit der man ebenfalls noch bis auf ungefähr 0,005 mg genau mägen fann, die also in vielen Fällen eine eigentliche Mifrowage entbehrlich macht, kurz besprochen werben.

A. Die Mikrowage von Steele und Grant.

Die im Laboratorium von Ramsan angefertigten Mikrowagen von Steele und Grant
sind Bakumwagen, die sich von den bisherigen Apparaten dieses Ramens dadurch unterscheiden,
daß die genaue Wessung des Druckes, der im
Innern herrscht und der nicht notwendig sehr
klein zu sein braucht, ein wesentliches Moment
bei der Gewichtsbestimmung bildet. Der Wagebalken besteht aus dünnen Quarzglasstädchen
(vgl. Abb. 7); er spielt auf einer Schneide;
sein Gewicht ist geringer als ein Gramm. Un
bem einen Balkenende ist eine hohle Quarzkugel
ausgehängt, deren Inhalt — eine bekannte Luft-




Abb. 7. Schematische Darstellung ber Batuumwage von Steele und Grant.

menge - gemissermaßen als Gewichtseinheit bient. Unterhalb dieser Rugel befindet sich bas Schälchen, das die Last aufnimmt. Durch Beränderung des Druckes im Gehäuse und damit auch des Auftriebes der Quarkfugel, sowie durch Rulegen von Gewichten fann bas Gleichgewicht hergestellt werden. Bon diesen Bagen gibt es zwei Thpen. Bahrend die eine zur Bestimmung sehr kleiner Gewichtsänderungen (z. B. bei radioaktiven Substanzen) bient und die erstaunliche Empfindlichkeit von 4 Millionstel-Milligramm besitt, wird die zweite Type zum Bägen von mehr Substang (jedoch nicht über 0,1 g) benütt; fie gibt noch ein Zehntausenostel-Milligramm an. Die Wagen sind im Handel nicht erhältlich und nur aus dem oben erwähnten Grunde hier furg beschrieben worden.

B. Die Mitrowage von Nernst.

Die in Abb. 8 dargestellte Nernstwage hat in den letzten Jahren mehrsach Berbesserungen ersahren; gegenwärtig besitzt sie folgende Einrichtung: Der Wagebalten AB, ber mit bem Reiger Z bei A verschmolzen ist und an dieser Stelle eine Glastugel von 0,3-0,4 g als Begengewicht trägt, ift in ber Mitte bes zwischen QQ im gespannten Zustande mittels Schellad angeklebten Quarzfabens gleichfalls mit Schellad aufgeflebt. Am Ende B ift ein feiner Bollaftonbraht in geeigneter Beife eingeschmolzen. Un ben Platindraht ift ein Platinhälchen angeklebt (etwa durch gegenseitiges Berühren beiber in einer fleinen Flamme), auf bas bie Bäge- und Filterschälchen gehängt werden. Der Zeiger spielt auf einer Glasstala, die 200 Teilstriche umfaßt. Gine spiegelnde Stala gestattet ein angenehmeres Ablesen als eine burchsichtige; man trachtet babei burch eine passende Stellung der Lichtquelle und durch entsprechende Drehung des Rugelgelenkes, mit dem das Ablesefernrohr verbunden ift, die Stalenstriche hell auf dunklem, oder falls das Fernrohr eine Mifrometerteilung befitt, auf halbdunklem Grunde zu erhalten. Der parallaktische Fehler kann durch richtige Benützung des Rugelgelenks ohne weiteres ausgeschaltet werben. Als Ablesefernrohr fann entweder ein ganz einfaches Instrument mit 5- bis 10 facher Bergrößerung ober aber ein eigens fonftruiertes, mit Mifrometer verfebenes Ablesemikroskop dienen. Bedient man sich bes einfachen Apparates, so tut man gut, das Dbjetliv start abzublenben, wodurch man bei geeigneter Einstellung bie Stalenstriche, Zeiger und auch beffen Spiegelbild leiblich scharf erhält. Beiger und Spiegelbild werden burch entsprechende Drehung bes Fernrohrs vor der Ablefung gur Dedung gebracht. Beim Arbeiten mit bem Beigichen Ablesemifroftop, bas fich fehr gut bewährt hat, fann man es durch Abblendung nicht babin bringen, Zeiger und Spiegelbild gleich gut scharf zu erhalten; man begnügt fich infolgebeffen bamit, ben icharf eingestellten Zeiger durch Berstellung bes Fernrohres in die Mitte feines unscharfen, etwas weniger hellen Spiegelbilbes zu bringen. Die Ablesungen werben stets bei ruhenbem Zeiger vorgenommen, was felbstverständlich eine möglichst erschütterungsfreie Aufstellung ber Bage bedingt. Bon ber Empfindlichkeit einer Mikrowage foll weiter unten (S. 42) die Rebe sein. Es mag bier nur ermahnt werden, daß fich für gewichtsana-Intische Bestimmungen Bagen von mittlerer Empfindlichkeit eignen, d. f. folche, bei benen etwa 5 mg auf die gange Stala gehen. Bebentt man, daß die Behntel- und bei Unwendung des Ofularmifrometers, das in die Beigiden Fernrohre eingebaut ist, auch die Zwanzigstel-Teilsstriche der 200 teiligen Stala noch gut geschätt werden können, so ergibt sich, daß diese Wage bei einer Belastung von 5 mg noch den 2000sten bezw. 4000sten Teil dieses Betrages, also 0,0025 bezw. 0,0013 mg angeben. Der mazimale Wägesehler beträgt in diesem Falle rund 0,05 bezw. 0,025%; bei der Wägung geringerer Substanzmengen wächst dieser Fehler natürlich; bei nur 1 mg Belastung ist er z. B. 5 mal so groß. Wenn daher so geringe Substanzmengen genauer bestimmt werden sollen, so wird man

C. Die Zusammensegung ber Nernftschen Mitromage.

Die einzelnen Stadien bei der Instandsetzung der Wage sind das Antleben des Quarzfadens, seine Berbindung mit dem Wagebalken, die Dichtung des Waggehäuses, die Feststellung der Beziehungen zwischen dem Zeigerausschlag und den aufgelegten Belastungen und die Empsindlichkeitsbestimmungen der Wage.

Die Quarzfaben bezieht man in größerer Anzahl in Schachteln ober Kistchen, worin sie auf zwei Leisten mittels eines Harzes neben-




Abb. 8. Schematifche Darftellung ber Rernftichen Mitrowage.

bie Wage etwa 3—5 mal empfinblicher konstruieren müssen, was allerdings wieder den Wägungsbereich um ein Drittel dis ein Fünstel herabseht. Bei chemischen Arbeiten, die nur aus einsachen Manipulationen, wie Kücktandsbestimmungen u. dgl., bestehen, kann man leicht mit sehr empfinblichen Wagen gute Resultate erhalten, während bei Arbeiten, die mit Fällungen, Waschungen, Trennungen verbunden sind, einer allzugroßen Empfinblichseit bald Einhalt geboten wird. Da man oft in die Lage kommt, die Mikrowage selbst instand sehen zu müssen, so mögen im Nachsolgenden die dabei nötigen Handgriffe und Vorsichtsmaßregeln erläutert werden.

einander aufgeklebt sind. Da sie in gespanntem Zustand an dem Waggestelle besestigt werden müssen, so ist es notwendig, sie zunächst an die beiden Enden eines gebogenen sedernden Drahtes sestzukleben. Dies geschieht am einsachsten dadurch, daß man an die beiden Drahtenden kleine Klümpchen Schellack oder Harz aus der Quarzsadenschachtel anschmitzt, sodann die Enden des gebogenen Drahtes auf etwa 7 cm zusammendrückt und den vorsichtig losgelösten Faden mittels eines der Enden, dessen angeklebtes Harzkügelchen man durch schwaches Erwärmen halb slüssig gemacht hat, ausnimmt. Durch eine entsprechende Drehung legt man das andere Ende des Quarzsadens an das zweite, slüssig gesende des Quarzsadens an das zweite, slüssig ges

machte Schellads oder Harzknöpschen so an, daß der vollkommen gestreckte Quarzsaden durch die beiden flüssigen Harztropsen hindurchgeht. Nach einer kleinen Beile ist das Harz soweit erhärtet, daß man den gespannten Draht nunmehr (Abb. 9) lossassen kann. Ist der Zug des Drahtes nicht sehr stark, so wird der Quarzsaden ihn meist aushalten. Es empfiehlt sich, auf schwarzer Unterlage zu arbeiten, da man sonst den überaus dünnen Quarzsaden nicht





Abb. 9. Das Spannen bes Querfabens.

leicht sieht. Un ben beiden Binken des Waggestelles, zwischen benen ber Quarzfaden ausgespannt werden soll, wird je ein Klumpchen von braunem Schellad angeschmolzen. Es ist nötig, bie Binten mittels eines Flammchens ziemlich warm zu halten, ba ber aufgeschmolzene Schell= lad fonft gern abspringt, wenn er überhaupt hält. Auf jeden Fall soll man sich vor dem Beiterarbeiten von dem Festhaften der Schelllactropfen überzeugen. Sobann wird mittels einer Mefferspipe beiberfeits in ben Schellad ein seichter Ginschnitt gemacht, ber vorbereitete Quargfaden febr vorsichtig barauf gelegt und ber Draht möglichst ohne Erschütterung an die Arretierungsfäule angelehnt. Auf die beiben Stellen, an benen ber Faben in ben schmalen Schelladrinnen ruht, wird je ein fleines Blattchen von braunem Schellack aufgelegt und durch vorsichtiges Unnähern ober auch furzes Berühren mit einem heißen Glasftab zum Schmelgen gebracht. Rad bem hartwerben bes Lade ichneibet man ben zwischen Draht und Zink befindlichen Quarzfaden an einer Stelle durch, worauf der federnde Draht von selbst abspringt.

Den Angaben über die Befestigungsweise des Wagebaltens soll noch einiges über den Balten selbst vorausgeschickt werden. Er besteht aus einem dunnen Glass oder Quarzröhrchen von etwa 10 cm Länge. An dem einen Ende ist, wie schon bemerkt, an Balten und Zeiger eine Glaskugel, die als Gegensgewicht dient, angeschwolzen. Der Zeiger schließt

mit dem Balfen einen Winkel von etwa 1050 ein; er ist gegen bas Enbe zu etwas nach außen gebogen, und zwar fo, bag bie Berlängerung bieses abgebogenen Zeigerteiles genau durch ben Bunft bes Baltens geht, an bem bie Befestigung am Quarzfaben geschehen foll (vgl. Abb. 10). Diefer Bunkt bestimmt mit ber Lage des Schwerpunktes die Empfindlichkeit ber Bage. Je näher er ber angeschmolzenen Gegengewichtstugel liegt, eine je bobere Lage biefe und somit ber Schwerpunkt hat, besto empfindlicher ist bie Bage. In bie Rugel wird zwedmäßig ein 3-4 cm langer mittelstarker Blatinbraht eingeschmolzen (ober angeflebt), durch beffen Auf- ober Abwärtsbiegung man die Schwerpunktslage leicht verändern tann. Man wählt ben Ginschmelzpunkt etwa am zweiten Fünftel bes Balkens von ber Glastugel aus gerechnet. Am andern Balkenende wird ein Wollastondraht angeschmolzen ober mittels einer Spur Schellacks Ein Wollastonbraht ift ein verangeflebt. filberter, überaus bunner Platindraft. Er wird zunächst mit einem Blatinhatchen, bas zum Aufhängen der Bägeschälchen bienen foll, gut verfnüpft und sodann in Salpetersäure eingelegt, die bas Silber fofort loft. Man ergreift barauf ben haarfeinen Blatindraht nahe feinem freien Ende mit einer Bingette und halt ihn an das erhitte Balkenende und berührt gang kurg mit einer Mitroflamme, wodurch eine dauernde Berbindung erreicht wird. — Der fertige Bagebalten wird, nachdem wegen des Gleichgewichtes




noch ein Bägeschälchen ober ein Platindraht an das vorhin erwähnte Hächen angehängt wurde, vorsichtig auf die Mitte des Quarzfadens gelegt und genau senkrecht zu diesem gerichtet. In dieser Stellung muß der Balken auf dem Quarzfaden und auf den beiden Arretierungsbacken ausliegen. Die letzteren werden durch Aufkleben von Karton- oder sehr glatten Korkscheidhen entsprechend hoch gemacht. Der durch die Stellung des untern Zeigerteiles genau ermittelte, etwa mit einem Federstrich bezeichnete Punkt am Balken soll möglichst genau über den Quarzssaden zu liegen kommen. An diese Stelle des ausgelegten Balkens legt man mittels einer

Pinzette ein Blättchen Schellack auf, bas man burch Annähern eines glühenden Glasstabes zum Schmelzen bringt, worauf nach dem Erstarren Balken und Quarzsaden sest versbunden sind.

Die verschiebbare Stala wird so gestellt, daß ber Zeiger bei horizontal aufruhender Lage bes Baltens genau durch ben Mittelstrich der Stala, also durch den Teilstrich 100 geht. Dasdurch werden für Zeigerausschlag und Belastung die günstigsten Beziehungen geschaffen, b. h. der Proportionalität beider am nächsten gerückt. Die Stalenstriche sollen möglichst parallel zum Zeiger verlausen, was durch entsprechende Stalenverschiebungen leicht erreicht werden kann. Das Absleserrohr ist zunächst um eine Achse drehs

21/2 cm. Durchmesser hat und durch Vorschieben einer gut aufgeschlissenen, mit Vaselin eingesetteten Scheibe, die einen angeklebten Kork als Handhabe besitzt, geöffnet und geschlossen werden kann. In das Innere der Wage kommt ein möglichst großes parallelepipedisches Gesäh (etwa aus Glas, Zink oder Aluminium), das mit einem Trockenmittel (dazu eignet sich besonders gebrannter Kalk in Stücken) gefüllt wird; serner ist es vorteilhaft, in der Wage noch ein Schälchen mit Glyzerin unterzubringen, das als Staubsänger wirkt. Endlich werden die untern Ränder des Waggehäuses mit dickem Wollsett bestrichen; dann wird das Gehäuse an seine frühere Stelle gesett. Es wird natürlich nicht mehr angeschraubt, sondern einsach auf die



bar, die in der Berlängerung des Quarzfadens liegt. Durch fleine Berschiebungen biefer Achse, divergierend oder konvergierend zum Quargfaben, kannn man es leicht erreichen, daß die Stalenstriche beim Berfolgen durch das Fernrohr ftets an der gleichen Stelle des Befichtsfelbes vorübergeben; bas gleiche gilt für ein etwa vorhandenes Ofularmifrometer bezüglich ber Stala. Um die Bage zur Gewichtsbestimmung hygrostopischer Substanzen brauchbar zu machen, verfährt man in folgender Beife: Man hebt bas Wagegehäuse nach Entfernung ber untern vier Schrauben ab und verfittet alle Stellen, durch die Feuchtigfeit eindringen tonnte, mit Glajerfitt oder einer ähnlichen Rittmaffe. Auch die am Gehäuse angebrachte Tür wird jorgfältig verkittet. Un ihrer Stelle befindet fich feitlich in der Bohe des Aufhangehäkchens ein freisförmiges Loch, bas ungefähr

Schrauben gelegt, nachdem diese in den Wageboden mittels Siegellack gut eingekittet und die Schraubenlöcher an den vier Ecken des Gehäuses entsprechend erweitert worden sind.

Nach Beenbigung dieser Arbeiten kann man baran gehen, die Beziehungen zwischen dem Zeigerausschlag und den aufgelegten Beslastungen, sowie die Empfindlichkeit der Wage sestzustellen. Zunächst wird ermittelt, innershalb welcher Grenzen die Ausschläge den Gewichten als sast proportional zu betrachten sind. Man nimmt zwei sehr dünne Platins oder Silberdrahtstücksen von etwa 3 mm Länge, die so gebogen sind, daß sie mit einer Pinzette leicht gesaft werden können, und wiegt sie, nachdem man das Wägeschälchen genau auf den Nullspunkt der Stala eingestellt hat, zuerst einzeln, dann zusammen. Das Gewicht der zus

sammen gewogenen Drähtchen ist, wenn die Ausschläge vollsommen proportional sind, gleich der Summe der Gewichte der einzelnen Drähte. In der Regel wird es jedoch etwas größer sein als diese Summe. Wenn der Unterschied nicht über ein Zehntel-Stalenstrich deträgt, so ist die Größe der Drähte für die weiteren Bestimmungen geeignet. Bei schwereren Drähten würde der Ausschlag dagegen von vornherein einer Korrestur bedürsen. Man richtet eine größere Anzahl (10 bis 20) solcher annähernd gleich schwerer Drähtchen her, wiegt

sie zunächst einzeln, bann zu zweien, zu breien usw., schließlich alle zusammen und vergleicht bann die Summen der zusammen gewogenen Drähte mit der aus dem Gewichte der einzelnen Drähte gebildeten Summe. Die sich erzebenden Differenzen trägt man auf Millimeterpapier als Ordinaten auf, während die betreffenden Stalenausschläge die zugehörigen Abszissen sind. Zur Erläuterung diene solzgendes Beispiel, das der Einsachheit halber mit nur fünf Drähten mit einem Gesamtgewicht von 90,80 Teilstrichen arbeitet.

```
Der 1. Draft wiegt 15,70 Stalenstriche
        2.
                           17,90
    ,,
               ,,
                      ,,
        3.
                            18,20
    ,,
               ,,
                      ,,
                                          ,,
        4.
                            19,45
    "
               "
                      ,,
                                          ,,
        5.
                            19,20
Der 1. + 2. Draht wiegen
" 1. + 2. + 3. Draht wiegen
" 1. + 2. + 3. + 4. Draht wiegen
                                                  33,70 Stalenstriche, statt 33,60, also um 0,10 zuviel.
                                                  51,95
                                                                                51,80 ,, ,,
                                                                                                   0,15
                                                                ,,
                                                                            ,,
                                                  71,50
                                                                                71,25
                                                                                                   0.25
                                                                ,,
                                                                                        "
                                                                                              ,,
                                                                                90,45, "
Der 1. +2. +3. +4. +5. Draht wiegen 90,80
                                                                                                   0.35
```

Die betreffende Korrektionskurve würde ungefähr den in Abb. 11 dargestellten Berlauf haben. Wan kann die Kurve natürlich auch so konstruieren, daß die Abszissen die abgelesenen Teilstriche, die Ordinaten aber das zugehörige Gewicht in Willigramm vorstellen. Die Korrektionskurve kann von einem bestimmten Punkt auch wieder sallen oder negativ werden; die betreffenden Ordinaten sind im letzteren Fall als Korrekturen zu der abgelesenen Anzahl von Teilstrichen hinzuzuzählen.

Um sich von der Richtigkeit der konstruierten Korrektionskurve zu überzeugen, werden
zwei größere Drähte einzeln, dann zusammen
gewogen und die abgelesenen dei Zeigerausschläge nach der Kurve korrigiert. Wenn die
Kurve richtig ist, so darf die Summe der korrigierten Ausschläge der einzeln gewogenen Drähte
von dem korrigierten Ausschlag der zusammen
gewogenen Drähte nicht über den Betrag des
maximalen Ableseschlers, d. i. ein ZehntelTeilstrich, abweichen.

```
Bum Beispiel: Stalentette Der 1. Draht wiegt 142,55, forrigiert 142,15 , 2. " 49,55, " 49,39 , 1. + 2. Draht wiegen 191,15, " 191,53  
Summa ber einzelnen gewog. Drähte " 191,54  
Differenz 0,01
```

Das forrigierte Gesamtgewicht ber beiben Drähte (191,53) weicht somit von ber Summe ber forrigierten Einzelgewichte (191,54) nur um 0,01 Teilstrich ab.

Um die Empfindlichkeit der Bage festzuftellen, wiegt man alle Drahte gusammen auf etner feinen Kuhlmannschen Wage (vgl. ben nächsten Abschnitt). Das ermittelte Gewicht teilt man durch die Anzahl der korrigierten Skalenstriche, die für die Summe aller Dräfte gefunden wurde, und erhält so den Wert eines Skalenstrichs, 3. B. in Milligramm ausgedrückt.

D. Die Analysenwage von Ruhlmann.

Bei Arbeiten mit größeren Subsianzmengen, etwa 4 mg und barüber, fann man auch mit einer fehr feinen Analysenwage noch aute Resultate erzielen. Man hat dabei ben nicht zu unterschätenben Borteil eines ungleich größeren Bägungsbereiches. Brauchbare Bagen diefer Art (Abb. 12) werden von S. F. Kuhlmann in Hamburg erzeugt. Sie unterscheiben sich von ben gewöhnlichen Instrumenten diefer Art durch ihre feinere Bauart. Sie gestatten bei einer Maximalbelastung von 20 g noch 0,1 mg abzulesen und aus den Schwingungen laffen sich wenigstens noch halbe hundertstel-Milligramm sicher feststellen, fo daß also die Bage bei ihrer Sochstbelaftung noch ein viermilliontel davon angibt. Bergleicht man damit die mittels einer Nernstwage von mittlerer Empfindlichkeit erzielten Resultate (f. S. 41), fo findet man, baß biefe bei einer Benauigkeit von nicht viel weniger als 0,003 mg zum möglichen Bägungsbereich von ungefähr 5 mg fein fo gunftiges Berhältnis besitt. Bas ben prozentualen Ablesefchler betrifft, fo fteht die Sache folgendermaßen: Rehmen wir an, wir hatten eine Sub-

stang von ungefähr 4 mg abzuwägen. Bei ber Nernstwage von mittlerer Empfindlichkeit, die eine berartige Gewichtsmenge noch bestimmen läßt, fann ber Bägefehler im Maximum 0,002 bis 0,003 mg, b. i. im Mittel 0,06 %, betragen. Bei einer Ruhlmannschen Bage, bie auf 1/200 mg genau ist, beträgt ber prozentuelle Fehler bei ber Abmagung berfelben Gubstangmenge 0,13%. Er wird jedoch bei einiger Aufmerksamkeit und übung im Schätzen von

halben Stalenstrichen taum halb fo groß fein, fo bag man ihn bei Analysen, beren Benauigkeit auf etwa 0,5% genügt, bernachläffigen fann. übrigens mare es, ba bie Marimalbelaftung ber Ruhlmannichen Bage weit über bas bei mitrochemischen Arbeiten vortommenbe Dag hinausgeht, vielleicht bentbar, die Empfindlichkeit ber Bage durch Berabsetung ber Bochstbelaftung und baburch ermöglichte gartere Bauart zu vergrößern; bamit ware ein ziemlich weitgehender Erfat für die Nernstsche Wage gefunden.

Das Wägen auf ber Kuhlmannichen kleinen Analysenwage soll — ber Bollständigfeit halber — an einem Beispiel erläutert werben:

Als Aufgabe stellen wir uns die Bägung eines Filterschälchens. Dazu wird zunächst der Rubepunkt ber unbelasteten Bage bestimmt. Bu biesem Behufe läßt man bie Bage schwingen und notiert sich für drei hin- und zwei Rückschwingungen die Stellung bes Zeigers an der Stala beim Umkehrpunkt. Der Nullpunkt der Sohlspiegelffala liegt an beren linkem Enbe.

Da die Schwingungen gleichsinnig vom Rullpuntt ber Stala erfolgen, muffen fie gur Bejtimmung des Mittelpunktes abbiert und durch 2 geteilt werden. Diese Rechnung ergibt 13,8 + 7,5 = 21,3 und als Häste davon 10,7. Das ist die Rullstellung ber Bage. Sie wird wenigstens zweimal auf bie angegebene Art bestimmt und aus ben erhaltenen Werten bas Mittel genommen. hierauf wirb ber Bert eines Stalenftriches

in Milligramm bestimmt. Bu biesem Zwecke wirb

ber Reiter, ber sich auf bem hundertzähnigen Bagebalten gang links befindet, um einen Bahn vorgerudt. 1 gahn bebeutet 0,1 mg. Die Be-ftimmung bes Ruhepunttes gibt wie oben

nach rechts - nach links 3,5 Summa Mittel Der Ruhepunkt ist also $\frac{9+4}{2}=6,5$.



Abb. 12. Ruhlmanniche Analysenwage.

Da die Rullstellung 10,7 war und der jetige Auhepunkt 6,5 ist, so hat die Reiterverschiebung um einen Zahn eine Auhepunktsänderung von 4,4 Teilstrichen zur Folge gehabt. 1 Teilstrich hat

bemnach einen Wert von $\frac{0,1}{4,2}$ 0,0238 mg.

Die Bestimmungen bes Rullpunttes ber Bage und bes Wertes eines Stalenftrichs brauchen nicht jeber Bagung vorauszugehen; fie muffen nur von Beit zu Beit tontrolliert werben.

Um nun bas Gewicht bes Filterschälchens fest-zustellen, werben bie notigen Gewichte aufgelegt; zugleich wird der Reiter entsprechend verschoben. Es wurden 4 Zentigramm aufgelegt und der Reiter steht am 55. Jahn. Das Gewicht, ohne Berücksichtigung der Stalenteile ist also 0,0455 g.

Die Bestimmung bes Ruhepunttes gibt

Da die Rullstellung der Wage 10,7 ist, so ist zu bem obigen Gewicht von 0,0455 g ber Wert von

12,15 - 10,7 = 1,45 Teilstrichen (= 1,45. 0,0238 = 0,034 mg) hinzuzuzählen. Das Schalthen wiegt somit 0,04553, g.

Um auf der porstehend beschriebenen Unalhsenwage auch hygrostopische Substanzen wägen zu können, bedient man sich eines möglichst fleinen Bägegläschens mit fein eingeschliffenem Deckel (vgl. Abb. 13). Das zu wägende Schälchen mit der Substanz befindet sich am Boden des Bägegläschens.

Auf diese Art ist es natürlich auch leicht möglich, Fluffigfeiten abzuwägen, ohne wegen ber stattfindenden gang geringen Berdunstung während ber Bägung nennenswerte Berlufte befürchten zu muffen. Bu biefem Behufe wird in bas im Bägegläschen mit bem Filterschälchen gewogene Fällungsichälchen mittels einer Bipette die erforderliche Menge der zu untersuchenden Lösung einfliegen gelaffen, der Dedel rafch aufgelegt und bas ganze wieber gewogen.




Abb. 18. Wägegläschen für hy-grostopische Niederschläge und für Lieine Hilfstgleitsmengen. a ist das Kilierschälchen mit dem aufgelegten und austarierten Fällungsichalchen b.

ferer Glasfaben.

genau austariert.

Um Erwärmungen bes Bageglaschens beim Ginmagen ber Substanz hintanzuhalten, faßt man basselbe wie auch ben Dectel ftets nur mit einer mit Solz- ober Rortbaden verfebenen Bange ober bergleichen an.

An Stelle bes

beschriebenen

eben

nütt ber Berfaffer jept mit **Borteil** cine kleine bunnwandige Glasglode, die auf ein rundes Glasscheibchen sehr fein aufgeschlif= fen ift. Die Glode stellt man sich etwa so ber, daß man eine Eprouvette nahe am Boden absprengt, den Rand des so erhaltenen Schälchens durch Hineinhalten in eine Flamme etwas bider werden läßt und bann forgfältig eben schleift. Bum Unfassen dient ein angeschmolzener star-Glocke und Scheibchen, die etwa 5 Gramm schwer sind, werden mitsamt ben Schälchen, in welchen Riederschläge, beziehungsweise Fluffigfeiten abgewogen werben sollen, vorher auf der Ruhlmannschen Wage

Bägegläschens

II. Das Lofen und Fallen fleiner Subftanzmengen.

Das Lösen und Fällen geringer Stoffmengen kann in fleinen Glas- oder Quargichälchen, Blatintiegelchen (bei Aufschließungen), Fällungsröhrchen ober aber in Platinschälchen, bie borher aus ber Bage austariert murben, vorgenommen werden.

Einfache Glas- ober Quarzschälchen von einigen Rubikzentimeter Inhalt können verwendet werden, wenn es sich um die Fällung grobflodiger Niederschläge handelt. Die Schälchen erhalten, um ein normales Abtropfenlaffen ber Fluffigkeit zu ermöglichen, einen nach unten zu fteil verlaufenden Ausguß. In kleinen Blatinschälchen ober -Tiegelchen können schwer lösliche Substanzen aufgeschlossen werben. Bu biefem 3med wird bas mit ber abgewogenen Substanz und bem Aufschließungsmittel beschidte, bebedte Tiegelchen, bas eventuell vorher auf der Wage austariert wurde, mittels eines ringförmig gebogenen, ziemlich biden Blatindrahtes in die Flamme eines rauschenden Bunfenbrenners gehalten, bis die Maffe ruhig fließt. Nach dem Erfaltenlassen wird vorsichtig mit verdunnter Salzfäure behandelt, wobei man einen Berluft durch Bersprigen durch die aufbrausende Rohlenfäure am einfachsten auf folgende Beife verhindern fann: Anapp über bem Platintiegelrand wird ein unten zugeschmolzenes, etwas ausgebauchtes, in der Mitte mit einer feinen Offnung verfebenes Glagröhrchen mittels eines fleinen Statives eingespannt. Läßt man nun vorsichtig einige Tropfen verbunnter Salgfaure in biefes Röhrchen fallen, so treten sie bei der kleinen Offnung unten aus und tropfen ins Tiegelchen. Die Rohlenfäure entweicht darauf unter Aufbrausen und die emporgeschleuberten Fluffigkeitsteilchen werden von dem über dem Tiegel befindlichen Röhrchen aufgefangen. Um die verspritte Fluffigfeit möglichst vollständig wieder in das Tiegelchen zu bringen, wird ein Tropfen Baffer ins Röhrchen gebracht, der unten austritt, aber wegen der großen Saftfläche noch nicht abtropfen fann. Durch behutsames Herumdrehen wird er mit ben zahlreichen, von den Sprigern herrührenden winzigen Tröpfchen vereinigt und nach neuerlichem hinzufügen eines Tropfens abtropfen gelaffen; man wiederholt dies einigemal, bis man annehmen fann, alle hinaufgespritte Kluffigteit ins Tiegelchen gebracht zu haben. Wurde die Aufschließung durch Glühen mit Ralziumfarbonat vorgenommen, so wird biefes durch heftiges Glüben in ber Bunfenflamme vollständig in Dryd umgewandelt und die Maffe bann erft mit Salgfaure behandelt. Man wird im allgemeinen weniger Berlufte zu befürchten haben, wenn man eine größere gewogene Portion, wenn fie zur Berfügung fteht, in der üblichen Beife aufschließt und die Lösung quantitativ in ein austariertes Wägefläschchen bringt und von der gewogenen Gesantslüssigkeit die für eine mikroschemische Bestimmung nötige Wenge in der umstehend beschriebenen Weise einwägt.

Da es mittels der früher erwähnten, mit einem Schnabel versehenen Schälchen schwer gelingt, fristallinische, friechende Niederschläge vollständig herauszubringen, und weil auch das Lösen vieler Substanzen manchmal Schwierigsfeiten bereitet (Aufbrausen usw.), kann man sich der in Abb. 14 dargestellten, aus Glas oder Quarz angesertigten Röhrchen bedienen. A ist ein Glass oder Quarzröhrchen von etwa

Die klare Lösung wird nun tropfenweise mit dem Fällungsreagens versett. Darauf wird das "Fällungsröhrchen" in die Hand genommen und eine Zeitlang zwischen den Fingern gebreht, damit sich der Niederschlag nicht allzusehr an die Wlaswand anlegt. Dann verschließt man die Mündung des Röhrchens mit einem Kork, in dessen Bohrung ein Augelröhrchen eingesett ist. Die Augel wurde vorher über einer Gasslamme erwärmt. Dies bewirkt, daß nach behutsamen Entsernen des untern Kautschuksverschlusses Lustblasen in das Innere des Fälungsröhrchens dringen, wodurch die Flüssigsteit gut durchgemischt wird (B). Wan verschließt




Abb. 14. Röhrchen jum Fällen und Flitrieren geringer Rieberichlagsmengen.

1 cm Beite und 3-4 cm Sohe, bas am untern Teil auf eine Länge von 1-11/2 cm und einen inneren Durchmesser von etwa 1 mm ausgezogen ift. Diefes, am beften etwas ichräg abgeschliffene Ende wird mittels eines bunnen, nahtlosen Bummischlauches, ber an einem Enbe mit einem Glaspfropfen verstopft ift, luftbicht abgeschlossen. Das in ein Stativ eingespannte Röhrchen wird schräg gestellt und die Substanz in den schalenartig ausgebauchten Teil eingeführt. Um sie zu lösen, werben mittels einer Hakenpipette einige Tropfen des Lösungsmittels eingeführt. Die Auflösung tann durch vorsich= tiges Erwärmen beschleunigt werden. Durch geeignete Mittel, Darunterstellen einer Mitroflamme, tann die Lösung eingeengt ober bis zur Trocine eingedampft werden. Sollen Lösungen eingewogen werden, so bringt man in bas senkrecht stehende, unten verschlossene Röhrden vorher einen Tropfen reinen Baffers. nun wieder unten und läßt ben Niederschlag sich absehen (C). Will man filtrieren, jo entfernt man zunächst das Kautschutröhrchen langfam. Beigt fich babei ein Uberdruck im Innern, so nimmt man vorher die Rugelröhre ab, erwärmt sie mäßig und verschließt wieder. Jest tann man bas Rautschufröhrchen entfernen, ohne ein Austreten von Fluffigfeit befürchten zu mussen. Das Röhrchen wird etwa 1/2 cm über die Randfläche des Filterschälchens gebracht. Durch Berührung ber Rugel mit einem heißen Glasstabe ober einer fleinen Flamme kann man den Inhalt dann leicht tropfenweise ins Filterschälchen fallen laffen (D). Die Art der Aufstellung des Fällungsröhrchens ist aus der Abb. 15 zu ersehen.

Ist der lette Tropsen der Lösung abgefallen, so nimmt man den Kork mit der Kugelröhre ab, läßt einen Tropsen Waschwassers ins Fällungsröhrchen fallen und reibt die Glaswand mittels einer kleinen Taubensedersahne ab. Hieraus wird der Tropsen durch Einsehen des Korkes herausgedrückt. Man wiesderholt dies, bis der austretende Tropsen vollskommen klar ist und bis man keine Riederschlagsspuren mehr an der Wand sieht. Den Niederschlag kann man, um nicht zu viel davon aufzulösen, selbstverständlich auch mittels des Filtrats ausspülen. Zulest muß jedoch mit 5—10 Tropsen der vorgeschriebenen Waschsschlississischen werden. Das Waschen ist in der Regel zu beendigen, wenn ein abgelausener Tropsen, den man aus einem austarierten




Abb. 15. Filtration aus ben Fällungsröhrchen.

Platinschieden verdunsten läßt, keine merkliche Gewichtszunahme des Schälchens hervorbringt. Neuestens benütt der Berfasser größere Fälslungsröhrchen mit stärkerer Ausbauchung als dies in der Abb. 14 angedeutet ist. Die Ausbauchung muß jedoch derartig sein, daß alle Stelslen mit der Federsahne erreicht werden können.

Die Fällung und Filtration fleiner Riederschlagsmengen bei Anwenbung austarierter Gefäße.

Die Behandlung der vorhin erwähnten Fällungsröhrchen erfordert die Beobachtung verschiedener Borsichtsmaßregeln. Aber auch bei deren Einhaltung gelingt es nicht, eine dieser Wethode wie auch den andern Fällungs- und Filtrationsversahren anhastende Neine Fehlerquelle auszuschalten. Sie besteht darin, daß selbst bei sorgfältigstem Arbeiten Spuren des Niedersschlags teils an den Wandungen der Fällungs-

gefäße, teils auf den benügten Federfähnchen zurückleiben und so der Wägung entzogen werben. Die dadurch hervorgebrachten Fehler sind, wenn man es nicht mit gar zu geringen Niederschlagsmengen zu tun hat, nicht bedeutend, da sie sich selten auf über 1/2% des Resultates belausen. Wenn man hingegen sehr geringe Niederschlagsmengen abzufiltrieren hat, wird man nicht immer sehr befriedigende Resultate erhalten, besonders dann nicht, wenn man zur Entsernung der letzten Reste des Niederschlags gezwungen war, viel Waschsschlässsissischen

Der Berfaffer hat in jungster Zeit ein Ber-

fahren ersonnen und ausgearbeitet, das die genannte Fehlerquelle vollkommen ausschließt. Das Bringip biefer neuen Methobe besteht barin, baß zur Fällung kleine Blatinschälchen verwendet werben, die man entweder für sich ober mit bem Filterschälchen zusammen vorher austariert. hat sich dabei der Rernstschen Mifrowage bebient. Es steht jedoch außer Ameifel, daß man berartige Bestimmungen auch obne weiteres mit einer fleinen Ruhlmannichen Analyfenwage ausführen fann. Die babei in Rauf genommene geringere Benauigfeit

des Bagens dürfte die Analhjenresultate höchstens um einige Zehntel-Prozente beeinflussen. Nach beendetem Filtrieren, Waschen, Trodinen usw. werden die verwendeten Schälchen für sich bzw. mit den Filterschälchen wieder gewogen, wos burch natürlich auch die Niederschlagsspuren, die auf den erstesten noch haften, mitgewogen wersben.

Bur Herstellung ber Fällungs
schälchen bienen Platinfolien von ungefähr 0,0025 mm Dicke. Man wählt zunächst möglichst porenarme Stellen ber Folie und stanzt mit einem scharfen Locheisen eine Anzahl Scheibchen in zwei Größen, etwa von 15 und 22 mm Durchmesser, aus. Da gewöhnliche Platinsolie nie porensrei ist, so müssen zwei, nötigensalls auch drei gleich große Scheibchen durch Zusammenschweißen vereinigt werden, was bei ihrer geringen Dicke keine wesentliche Mehrbelastung der Nernstwage hervorbringt. Borher werden an die großen Scheibchen, die zu Schälchen bestimmt sind, die für sich gewogen werden, dünne Platindrähte angeschweißt, die zum Aufhängen der Schälchen dienen. Die kleineren Scheibchen werden mit ganz kurzen etwa 1 mm breiten Platinstreischen oder 0,1 mm dicken, etwa 4 mm langen Platindrähten versehen. Draht und Scheibchen werden vor der eigentsichen Bersichweißung durch Berührung in einer Flamme aneinander gellebt.

Nun wird ein Scheibchen an seinem Draht ober Streifchen mit einer Schieberpingette mit ungezähnten, etwas flachgeschlagenen Enben angefaßt, ein zweites, gleich großes Platinicheibchen genau barauf gelegt und burch wiederholtes langeres hineinhalten in eine Bunfenflamme oberflächlich angeklebt. Bährend bes Blühens werden die Scheibchen mit einer flachen Bingette öfters zusammengebrückt. bann wird mittels eines fleinen Sammers auf einem erwärmten, als Ambog bienenben Eisen- oder Stahlblodchen die eigentliche Berschweißung vorgenommen. Man läßt zu biefem 3med bas etwa aus einer Lötrohrspige brennende Bas- oder beffer Bafferftofflammchen möglichst nahe und horizontal über die Oberfläche bes Umbofes ftreichen, halt bie Scheibchen hinein und bearbeitet fie im rotglübenden Bustand mit ichwachen Sammerichlagen. Nachher überzeugt man sich von ber Borenfreiheit der Scheibchen, indem man fie gegen eine ftarte Lichtquelle betrachtet; findet man hiebei noch fleine Offnungen, so wird noch ein brittes Scheibchen aufgeschweißt.


Bum Breffen von Schälchen aus bicfen Scheibchen sind anlindrische ober ichwach konische Brefftempel, wie fie gur Berftellung von Bageoder Filterschälchen bienen (vgl. S. 49), weniger geeignet; abgesehen von dem geringeren Fassungsvermögen solcher Schälchen, veranlaffen die vielen bis an den Rand verlaufenden Falten durch kapillare Wirkung leicht ein überfriechen von Fluffigfeit ober Nieberschlag. Dies wird bei Berwendung fehr flacher Brefftempel, etwa eines fleinen Achatpistills vermieben. Man legt das Scheibchen auf die Gummiplatte und formt mittels des Biftills burch vorfichtiges Einreiben und sanftes Andruden an die Gummiplatte ein Schälchen. Auf diese Art erzeugte Platinschälchen können natürlich zu vielen anbern Zweden, 3. B. Rudftandsbestimmungen u. dal. auch dienen. Etwaige stärkere Falten am Rande der Flachschälchen werden in der Flamme mittels hammer und Amboß vorsichtig zusammengeschweißt. Die Abb. 16 u. 17 lassen die Gestalt der kleinen Schälchen sowie ihre Zusammenstellung mit den Filterschälchen (vgl. weiter unten) deutlich erkennen. Um sie auf ihre Dichte zu prüsen, füllt man sie aus einer Spripslasche mit kapillarer Spripröhre mit einigen Tropsen einer Salzlösung und läßt sie längere Zeit aus einer sauberen Unterlage stehen. Wenn die Unterlage nach einigen Stunden keine Spuren von durchgeronnener Flüssigkeit zeigt, so können die Schälchen als genügend dicht betrachtet werden.

Die zu untersuchende Substanz wird direkt eingewogen und in einigen Tropfen des entsprechenden Lösungsmittels gelöst. Nach ersolgter Lösung in der Kälte oder auf dem Wasserbad läßt man noch einen Tropfen Wasser

fallen, der die Flüssigkeit gleichsam durchmischt, so daß größere Konzentrations-

vorsichtig ein-

unterschiebe aufgehobenwerben. Licgt eine flüssige Probe vor, so werden ein oder mehrere Tropsen davon in der vorhin gezeigten Reise



ein ober mehrere Abb. 16. Hällungsschälchen (2 sach vergr.) Tropfen davon abb. 17. Hällungsschälchen samt mitaustariertem Filterschälchen. (2 sach vergr.) a Filterschälchen, b Platindrahtzum Aufhängen der Schälchen, c Fällungsschälchen

auf einer Ruhlmannschen ober einer gewöhnlichen feinen Analysenwage herausgewogen. Schließt die Auflösung die Anwendung von Platingefäßen aus, so wird sie in Quarzober Porzellantiegelchen vorgenommen und die Fluffigkeit nach dem Bertreiben der ichadlichen Gafe, als welche hauptfächlich bie Balogene in Betracht tommen, in bas Fällungsschälchen übergespült. Das Schälchen wird bann für sich, ober falls man mit kleinen Schälchen arbeitet, mas gewöhnlich ber Fall ift, auf bem mitaustarierten Filtericalden liegend auf ein Uhrglas, Platinblech ober bergleichen gestellt und fo auf einem Bafferbad ermarmt. Um es vor Staub zu schützen, stülpt man eine Glasschale darüber.

Das Filtrieren selbst wird so vorgenommen, daß man das den Niederschlag enthaltende Schälchen, das nicht zu voll sein darf, am angeschweißten Bügel mittels einer Schieberpinzette ansaßt und vorsichtig über

das auf die Filtrierkapillare aufgelegte und bereits unter Aspiratordruck befindliche Kiltericalchen halt. Eudann bringt den Inhalt des Fällungsgefäßes durch langsames Reigen zum Abtropfen. Dabei läßt man gleichzeitig Baschfluffigkeit aus einer Spritflasche auf das Källungsschälchen träufeln, wodurch auch der größte Teil des Niederschlags ins Filtrierschälchen gelangt. Beim Urbeiten mit ben fleinen mit ben Filterichalden austarierten Fällungsschälchen bleiben diese von Anfang an auf den Filterschälchen liegen und werden schließlich auch zusammen auf die Filtrierfapillare gebracht, indem man bas Platinblech ober Uhrglas, auf bem sie sich mahrend der Fällung befinden, ganz nahe an die Rapillare bringt und sodann das Filterschälchen famt dem baraufliegenden Fällungsschälchen vorsichtig barauf schiebt. Nach dem Ginschalten ber Bafferstrahlpumpe, wodurch das Filterschälchen festgefaugt wird, hebt man bas Fallungeschälchen mit der Schieberpinzette ab, stellt bas Filterschälchen unter Afpiratorbrud und untersucht es noch vorher durch Ginfallenlassen einiger Bassertropfen auf tabelloses Funktionieren. Desgleichen läßt man auf bas in geneigter Lage über bas Filterschälchen gehaltene Fällungsschälchen so lange Tropfen fallen, bis der größte Teil des Niederschlags entfernt ift. Im allgemeinen wird man mit dieser weitaus, sichereren und bequemeren Methode auskommen und mit ben großen, für sich austarierten Schälchen nur bann arbeiten, wenn es größere Fluffigfeitemengen erfordern. Bei Trennungen, bei benen bas Filtrat zu einer weiteren Bestimmung bienen foll und die Platinschälchen zu bessen Aufnahme nicht hinreichen, wird in ein Platin- oder Porzellantiegelchen filtriert und bas Filtrat nach bem Ginengen auf bem Bafferbad nad, und nad, in bas Fällungsichälchen übergewaschen, ober man fängt bas Filtrat am besten in einem Fällungsröhrchen auf und fällt bann in biefem. Beim Arbeiten mit ber fleinen Ruhlmannschen Bage, die die halben hundertstel-Milligramm noch richtig angibt, wurde man, ba es auf teine bestimmte obere Grenze bes Schälchen= gewichtes antommt, ohne weiteres bas Filtrat im Schälchen auffangen und nach eventuellem Einengen fällen können.

Nach ersolgter Filtration und Waschung bes Nicberschlags werden Filter- und Fällungsschälchen zum Beispiel im Stählerschen Blod bei einer bestimmten Temperatur getrodnet ober aber nach vorangegangener kurzer Trocknung auf einem Platinblech (Platintiegelsbeckel) mit untergestellter Mikrostamme eines Sparbrenners durch Ausbrehen des letteren mehr oder minder stark geglüht. Das kleine, aufgelegte Fällungsschälchen wirkt als Deckel. Sollen Niederschläge (3. B. Gisenoph) bei Lustzutritt geglüht werden, so wird das Fällungsschälchen zeitweilig mit der Pinzette absgehoben.

Das Gewicht eines kleinen Fällungsschälschens und bes mitzuwägenden Filterschälchenskann bei Bersuchen mit der Nernstwage etwa 0,08 bis 0,2 g betragen. Es ist einleuchtend, daß bei diesen geringen Mengen der hohe Plastinpreis nicht sehr in Betracht kommt. Dabei sind Fällungssund Filterschälchen bei sorgfältiger Behandlung fast unbegrenzt lange haltbar.

Bei der Einsachheit des Versahrens ist es nicht zu verwundern, daß dabei auch viel Zeit erspart wird. So dauert eine Chlorsbestimmung z. B. in Kochsalz alles in allem (also Wägen und Lösen der Ausgangssubstanz, Fällen und Filtrieren des Chlorsilberniedersichlags, Trocknen bei 130° und Wägen des getrockneten Chlorsilbers) kaum ½ Stunde. Zwei unmittelbar hintereinander ausgeführte Schwefelsäurebestimmungen können, wenn man die Zeit abrechnet, während deren der Niedersichlag sich selbst überlassen bleibt, in 3/4 Stunden bequem vollendet werden.

Die Genquigkeit der Bestimmungen ist hersvorragend. So hat der Bersasser bei der Schwesfelsaurebestimmung in einem ihm zunächst unsbekannten Gemisch von Kochsalz und Kaliumssussat die Werte 20.4, 20.3, 20.4 und 20.5% statt des berechneten Wertes von 20.4% gessunden.

III. Mifrofiltration.

Die Filtriervorrichtung murde bereits im ersten Teil (auf S. 10) beschrieben. Hier ist also nur noch die Herstellung der Asbest- und Platinschwammfilterschälchen zu erläutern. Borher sei jedoch noch einiges über die Filtrierfapillare, von beren richtiger Herstellung bas gute Arbeiten ber Filterschälchen fehr abhängig ist, mitgeteilt. Die obere Fläche ber Kapillare (Abb. 2) mit etwa 1 cm Durchmesser soll chen und glatt poliert sein; nur bann legt sich bas Filterschälchen gut an. Im andern Fall wird beim Saugen zuviel Luft mitgeriffen und badurch Filtrat verspritt. Um bei den bie und ba doch auftretenden fleinen Luftbläschen Berlufte durch Berfpripen zu vermeiden, ift es zwedmäßig, das untere Ende ber Filtrierkapillare sehr schräg, 3. B. unter einem Winkel von 30° ober weniger, abzuschleisen und zu polieren. Dann rinnt die etwa durch Lustsbläschen unterbrochene Flüssigkeit an die untere Spize der Kapillare und tropst dort langsam ab. Die oben etwas konische Offnung der Filtrierkapillare hat ungefähr 3 mm Durchsmesser, die Kapillare selbst ist 1/2 mm weit. Die Länge kann verschieden gewählt werden, am besten beträgt sie etwa 5 cm.

A. Die Berftellung ber Filterichälchen.

Aus einer Blatinfolie von etwa 0.0025 mm Dide werden mit Locheisen Scheibchen verschiebener Größe ausgestanzt. Man wählt zwedmäßige Locheisen von 16 und 15 mm Offnung. Daß die käuflichen Platinfolien mehr ober weniger feine Boren besitzen, schadet nicht, da zwei Scheibchen von 16 u. 15 mm Durchineffer später ineinander gepreßt werden, wodurch Die vorhandenen Boren an den Seiten= mänden gegenseitig verbeckt werben. An den Rand des 16 cm = Scheibchens wird ein etwa 2 cm langes, 0,1 mm bickes Drähtchen angeschweißt, das später als Henkel dient. Noch beffer ift es, einen 0,05 mm biden, etwa 4 cm langen Draht an zwei einander gegenüberliegenden Stellen des Scheibchenrandes anzuschweißen. Ein solcher Bügel erleichtert das Aufhängen der Filterschälchen und auch das Auflegen der Fällungsichälchen (vgl. Abb. 17). Die bei= den Scheibchen werden nun mit Hilfe einer feinen Nähnadel mit zahlreichen Löchern Um die Löcher möglichst gleich veriehen. groß zu erhalten, wird das Platinscheibchen auf ein Studchen Filtrierpapier ober bideres Schreibpapier gelegt, bas feinerseits auf einer ebenen Glasplatte ruht. Auf das Platin= scheibchen kommt zunächst ein gleich großes Papierscheibchen (derartige Papierscheiben er= hält man beim Ausstanzen ber Platinfolien, die zwischen zwei reine Schreibpapierblätter



Abb. 18. Platinicheibchen mit angeschweißtem Blatinbrabt.

Abb. 19. Dasfelbe Scheib= chen gelocht.

gelegt werben), und barauf wieder, da das Scheibchen nur bis auf einen etwa 2 mm breiten Rand gelocht werden darf, ein Kartonring von entsprechender Weite. Dieser King wird mit einer Pinzette oder dergleichen niedergesdrück, während man gleichzeitig in den innern Kreis zahlreiche (etwa 150) Löcher sticht. Das Dr. Donau, Mitrochemie.

seite (herrührend von den scharfen Lochränsbern) nach oben auf einen weichen Gummistopfen gelegt, mit einem zylindrisch geformten, unten eben polierten Messingstab oder einem ähnslichen Hismittel von etwa 10 mm Durchsmesser seit niedergedrückt und badurch zu einem



Abb. 20. Das flache Blatinfieb wird zu einem Platinichald en geprest.

Schälchen geformt (vgl. Abb. 18, 19, 20). Das gleiche geschieht mit bem zweiten Scheibchen.

Als Filtermaterial kann Ajbest oder Bla= tinschwamm bienen. Platinschwamm hat ge= genüber Afbest mancherlei Borteile. Die Blatinschwammfilterschälchen filtrieren z. B. viel beffer als die mit Afbest beschickten und nehmen schon nach gang furgem Baschen tonstantes Bewicht an. Die fertigen Platinschwammichalchen ändern ihr Gewicht selbst nach häufigem Bebrauch kaum, was bei Afbestfiltern nicht immer ber Fall ist. Desgleichen gestatten die ersteren eine einwandfreiere Beiterbehandlung der Niederschläge als die letteren. Eine nachteilige Wirkung des Platinschwamms, etwa durch Kata-Inse oder Berstäuben beim Glühen, ist nicht zu befürchten. Da man sich aber immerhin, besonders bei qualitativen Arbeiten, auch der Asbestfilter bedienen tann, jo sei im nachfolgenben die Zubereitung dieses Filtermaterials furg beichrieben.

Chemisch reiner Afbest wird in einer

Achat- ober Porzellanschale mit etwas Baffer gu einem bunnen Brei verrieben, die Daffe in einen schmalen, hohen Inlinder gegossen, Wasser bis oben hinzugefügt und burchgeidiüttelt. Bas fich innerhalb einer halben Stunde nicht abgesett hat; wird abgegossen. Der gurudbleibenbe Brei wird neuerdings mit Wasser verset, geschüttelt und nach einigem Stehen bekantiert. Dies wird fo lange fortgefett, bis die über dem Afbest stebende Fluffigfeit nicht mehr milchig getrübt erscheint. Der so erhaltene Afbestbrei wird burch Bafferzufat noch etwas bunner gemacht und kann jest zur Berftellung ber Filter benutt werben, inbem man ihn mittels eines Glasftabs in bas auf die Fitrierkapillare aufgelegte Schälchen einträgt. Er wird verschloffen aufbewahrt.

Der Platinschwamm wird erst in den Schälchen erzeugt, indem man reinen Blatinfalmiat in fein gepulvertem Zustande in bas Schälchen einträgt, bis beffen Boden etwa zu einem Drittel bebedt ift und bernach auf einem Platinblech folange ichwach glüht, bis die Platinverbindung vollständig zerfest ift. Beim Arbeiten mit der Kuhlmannschen Wage kommt es auf bie Menge bes Filtermaterials nicht an, wohl aber muß beim Benügen ber Rernstwage, bie ja teine größere Belaftung verträgt, auf beffen Menge Rudficht genommen werben. Deshalb werben bas Schälchen mit bem Platinschwamm, das zweite Siebschälchen, das vorläufig nur lofe aufgelegt wirb, und bas mitzutarierenbe Fallungeschälchen zusammen auf ben Bagebalten gehängt. Erweist sich bas System als zu leicht, so wird neuerdings Platinsalmiak aufs Schälchen gebracht, geglüht und nochmals auf die Wage gebracht. Dies wird so lange fortgefest, bis der Beiger ber Bage in ber Nahe bes Nullpunktes der Stala einspielt. Hat man in dem Schälchen genügend Filtermaterial erzeugt, jo tommt es auf die Filtrierfapillare, auf der es nach entsprechenber Stellung bes Dreiweghahnes ber Absaugevorrichtung (vgl. Abb. 3) infolge ber Saugwirfung durch bie Bafferstrahlpumpe festgehalten wirb. Hierauf wird mittels eines runden, unten eben polierten Glas- ober Metallftabes ber außerft lodere aufgeblähte Platinichwamm an allen Stellen bes Schälchenbobens fanft niedergebrückt und ber Boden möglichst geebnet. Sind die herzustellenden Filter für die Filtration fehr feiner Niederschläge (z. B. Bariumsulfat) bestimmt, jo wird man den Filterboden durch festeres Undrücken mit bem Glasftab fehr bicht machen muffen. Bei der Berftellung des Afbeftfilter-

bobens wird ähnlich verfahren, nur daß in biesem Falle der Afbestbrei bis zur genügenben Menge bei Afpiratorbrud mittels eines Glasstabes, der jedesmal in den Borrat eingetaucht wirb, in bas Schälchen eingetragen wirb. Das zweite Siebichalchen wird nun mittels ber Form nochmals in den Gummiblod hineingepreßt, sobann, ohne es herunter gu nehmen, in das mit Platinichwamm bezw. Afbest beschidte Schälchen geschoben und bas ganze abermals in bie Gummiplatte eingebrückt. Sierauf wird bas fertige Filterschälchen (Abb. 21) vorsichtig mit bem Finger von der Form abgestreift, einige Beit in heißer Galg- ober Salpeterfäure zwecks Reinigung liegen gelaffen und bann auf ber Filtrierkapillare mit beißem Baffer gewaschen. Gin gutes Filterschälchen barf beim Bafchen bei Afpiratorbrud fast teine




Abb. 21. Das fertige Filterschälchen im Schnitt. (Schematisch.)

Luftbläschen in die Filtrierkapillare burchlassen. Sollte dies boch ber Fall sein, so schaltet man die Bafferstrahlpumpe ein, stampft den Filterboden mittels bes Glasftabes unter mäßigem Druck und bringt nach dem Wiedereinstellen bes Aspiratordrucks einige Tropfen Baffer aufs Schälchen, die bann gewöhnlich tadellos und ohne Luftbläschen mit sich zu reißen hindurchlaufen. Nachdem man bas Filterschälchen auf diese Beise eine Zeitlang gewaschen, wird nach furgem, scharfen Absaugen mittels ber Bafferstrahlpumpe burch Drehung bes hahnes mit ber ins Freie munbenben Schwanzbohrung in der Filtrierglode Utmosphärendrud hergestellt. worauf sich bas Schälchen mittels eines Platindrahthatens ohne weiteres abheben läßt. Es wird zunächst auf ein Platinblech ober einen Blatintiegelbedel gebracht, ber burch die fleine Flamme eines Sparbrenners erwärmt wird. Nach etwa einer halben Minute wird die Flamme gang aufgebreht und bas Schälchen auf dem Platinblech, bas etwa auf einem bunnen Tonbreied liegt, zur schwachen Rotglut gebracht. Das glühende Schälchen wird mitfamt bem aufgelegten mitaustarierten Fällungsichalden mittels bes Platinbrahthatens rafch in einen bereitgehaltenen gewöhnlichen Exsistator hineingestedt, wo es sich sogleich abfühlt. Erfiffator ift mit Schwefelfaure ober gebranntem Ralt beschickt und besitt innen eine größere Porzellan- oder Metallfiebschale zur Aufnahme der zu trodnenden Objekte. Nach etwa halbminutlichem Berweilen im Exfittator wird bas Schälchen mittels eines flachen, entsprechend langen Löffelchens auf die Bage gebracht und ber Stand des Zeigers genau notiert. Beim Arbeiten mit der Ruhlmannwage wird das Schälchen entweber auf die eine Bagichale gelegt ober noch beffer auf ein hatchen gehangen und genau gewogen. Nach neuerlichem Durchspülen des Schälchens mit etwa 30 Tropfen heißen Baffers und Glüben am Platinblech wird das Schälchen abermals auf die Bage gebracht; wenn es gebrauchsfertig fein foll, fo barf es feine Gewichtsabnahme mehr erfahren haben. Bei Blatinschwammfilterschälchen, die an und für fich viel beffer arbeiten als die Afbestfilter, tritt bie Gewichtstonftang fast immer gleich nach bem ersten Bafchen ein.

Das Gewicht der Filterschälchen ist so gering, daß der Preis der dazu verbrauchten Platinfolie kaum in Betracht kommt. Rechnet man 1 g Platinfolie zu 8 Mark, so kostet ein Schälchen höchstens 50 Pfg. Dabei sind die Schälchen bei guter Behandlung fast unbegrenzt lang haltbar. Die darauf absiltrierten Niederschläge werden zunächst mechanisch, der Rest auf chemischem Wege durch Anwendung geeigneter Lösungsmittel oder durch Aufschließen entfernt. Die Filterschälchen dürsen nur am Platinblech geglüht werden.

B. Die Filtration und Beiterbehanblung ber Rieberschläge.

Das Filtrieren aus den Fällungsröhrchen und schälchen ist bereits auf S. 45 beschrieben worden. Hat man aus kleinen, nicht austarierten Platins, Porzellans, Quarzschälchen oder aus den bei den Cariusschen Mikroanaslysen erhaltenen Glasbecherchen zu silkrieren, so wird man Sorge tragen müssen, den Rieberschlag möglichst quantitativ aufs Filker zu bringen. Dabei ist die Anwendung eines dünsnen Glass oder Platinspatels nüglich; viele Niederschläge lassen sich mittels einer kleinen Taubensedersahne leicht entsernen. In manchen Fällen wird eine Wiederausschung des Niederschlagsrestes und eine neuerliche Fällung

nötig fein. Mit ben geringften Fehlerquellen ift offenbar die Methode der austarierten Fallungsichälchen behaftet, da bier ber Rieberschlag mit keinen ungewogenen Stoffen mehr in Berührung tommt und auch sonst nicht leicht Berluste vorkommen können. Da biese Dethode von ziemlich allgemeiner Anwendbarkeit ift, wird man fie meistens den andern borziehen. Bei ber Bestimmung ber Salpeterfäure mit Nitron ift wegen ber notwendigen Rublung ber Losung die Anwendung der vorhin beschriebenen Fällungsröhrchen ratsamer. Das gleiche ift ber Fall, wenn bas Bolumen ber Flüssigfeit größer ift, die Niederschläge in großer Menge ausfallen (Nidelfällung mittels Dimethylglyogim) und leicht entfernbar, also mehr flodiger Natur sind. Bei Schwefel= und Halo= genbestimmungen in organischen Substanzen muß die Filtration aus fleinen, mit Schnabel versehenen Glasbechern vorgenommen werden (vgl. S. 53). Bas die Beiterbehandlung ber Nieberschläge betrifft, so ware zu bemerken, daß das Trodnen in einem gewöhnlichen Trodenschrant ober noch beffer in bem Stählerichen Blod vorgenommen werden fann. Der Stähleriche Blod ift ein Aluminiumblod mit einer fehr weiten Bohrung, an die feitwärts nahe bem Boben noch eine Zuleitung angeschlossen ift, burch die man gegebenenfalls inbifferente Bafe ober Luft hindurchschiden fann. Das Trodnen der Riederschläge bei bestimmten Temperaturen ift in einigen Minuten beendet, worauf die Schälchen möglichst rasch in einen bereitgehaltenen Ersittator gestellt werben. Bon dort können sie nach wenigen Augenblicken auf die Bage gebracht werden. Soll ber abfiltrierte und gewaschene Nieberschlag geglüht werben, so wirb bas ihn enthaltenbe Schälchen famt bem Fällungsschälchen auf ein Blatinblech ober einen Tiegelbeckel aus Platin gestellt und durch die kleine Flamme eines Sparbrenners langsam getrodnet; sobann wird bie Flamme ganz aufgebreht und bas Schälchen nach Bedarf erhitt. Hernach kommt es noch heiß in ben Exfiftator. Unbere Behandlungsweisen, wie 3. B. die Ornbation ber Niederschläge, follen bei einigen fpater anzuführenden Beifpielen erläutert werben.

IV. Die Bestimmung fleiner Mengen von Schwefel und halogenen in organischen Substanzen.

Die hier zu erläuternde Methode ist im wesentlichen die bekannte Cariussche, die darin besteht, daß die organische schwefel- oder halogenhaltige Substanz durch konzentrierte Sal-

petersäure in geschlossenen Röhren bei erhöhter Temperatur zersest wird. Die neue Methode unterscheibet sich zunächst durch die etwas veränderte Form der Bombe, wodurch das mit Salpetersäure gefüllte Fläschchen nach der Cariusschen Vorschrift entfällt, ferner dadurch, daß die Erhitzung dei senkrechter Stellung der Druckröhrchen, und zwar in einem eigens konstruierten Kupserblock, vorgenommen wird.

A. Die Herstellung der Mitrobomben.

Die Bombenröhrchen werden aus schwer schmelzbarem sogen. Einschmelzglas versertigt. Solche Röhrchen sind chemisch und auch gegen Druck widerstandsfähiger als die aus gewöhnlichem Glas hergestellten. Der Außendurch-messer beträgt etwa 8 mm, die Wandstärke 3/4 bis 1 mm. Eine unten schwach ausgebauchte Eprouvette aus dem genannten Glas von etwa




Abb. 22. Gin Bombenröhrchen vor bem Bufchmelgen.

9 cm Länge erhält in geringem Abstand vom Boben noch eine mäßige, kugelförmige Ausbauchung (Abb. 22).

Die Beschickung dieser Röhrchen geschieht folgendermaßen: Die Substanz wird in einem kleinen Platinschälchen mit angeschweißtem Stiel, das mit einem gewöhnlichen Platinwägesschälchen auf der Mikrowage austariert wurde, auf die Wage gedracht und der Zeigerausschlag notiert. Arbeitet man mit der Kuhlmanuschen Wage, so braucht man nur das zuerst genannte Schälchen zu tarieren. Der Durchmesser dieses ganz kleinen Schälchens beträgt etwa 3 mm, die höhe 1-2 mm; es wird auf die auf S. 49

angegebene Beise durch Hineinpressen eines entsprechend großen Platinscheibchens von Ce etwa 0,05 mm Dicke in eine Gummiplatte herge-

stellt. Die Länge bes angeschweißten Drahtes von 0,1 mm Dide beträgt 1—2 cm; das freie Ende ist, um es mit der Pinzette sicher und leicht sassen zu können, etwas breit geklopft. Zum Ansassen der in Abb. 23 dargestellten Form. Das die Substanz enthaltende Löffelschälchen wird vorsichtig in das horizontal eingespannte Röhrchen eingesührt. Ist man die ans Ende des Röhrchens angelangt, so wird der größte Teil der Substanz durch eine einsache Drehung

ber Pinzette herausgeschüttet, bas Schälchen vorsichtig herausgezogen, ins Bägeschälchen gelegt und zurudgewogen. hierauf wird mit einem zweiten Löffelichalchen und ber Bingette ein fleiner überschuß von Silbernitrat, bezw. Chlorbarium zur eingewogenen Substang gebracht; diese Operation kann übrigens auch ber erstgenannten vorangehen. Die beiben Reagenzien werben in grobgepulvertem Bustand eingeführt. Sodann läßt man zwei Tropfen tonzentrierte Salpeterfaure mit einer langen hakenpipette in die kugelförmige Ausbauchung bes noch immer in horizontaler Lage befindlichen Röhrchens einfließen und zieht die Bipette forgfam, ohne an die Bandungen anzustoßen, wieder heraus. Endlich wird bas Röhrchen, ohne es aus seiner Lage zu bringen, mit einem sogen. Sterngeblase auf eine Lange von etwa 7 cm abgeschmolzen. In Ermangelung eines

solchen Gebläses, das drei nach innen gerichtete Gebläsessammen erzeugt, kann man sich auch zweier gewöhnlicher entsprechend eingespannter Gebläse bedienen. Die ausgezogene Spipe

braucht hierbei weber besonders sein noch länger al3 etwa ½ cm zu sein. Jest erst läßt man durch Sentrechtstellung die Salpetersäure zur Substanz sließen; darauf bringt man die "Mitrobombe" in die Heizvorrichtung.

B. Die Erhipung der Mitrobomben.

Die Erhitzung der sertigen beschickten Einschmelzröhrchen geschieht bei aufrecht er Stelslung in einem Kupferblock von etwa 10 cm Höhe und etwa 30—40 cm. Querschnitt. Der Block kann zhlindrisch oder prismatisch gesormt sein. Er soll mehrere (z. B. vier) Längsboh-rungen besitzen, die symmetrisch so angeordnet



Abb. 23. Schieberpingette gur Ginführung ber Gubftang.

sind, daß die Zwischenwände überall nahezu gleich dick erscheinen. Der Durchmesser der Bohrungen beträgt etwa 16 mm, ihre Tiese 8—9 cm. Die Bombenröhrchen müssen bequem hineinpassen und dürsen nicht oben herausragen (Abb. 24). In eine der Bohrungen kommt ein Thermometer, in die übrigen kommen die zu untersuchenden Proben. Der Boden der Bohrungen wird, um ein hartes Auffalsen der Köhrchen zu vermeiden, mit etwas Asbestwolle bedeckt. Sind alse Proben eingebracht, so wers

ben bie Mündungen mit einer Asbestscheibe ober einem Aupserdrahtnetz zugedeckt. Hierauf wird mit der Erhitzung begonnen und zwar wird der "Bomben ben heizblock" entweder an zwei seitlich angeschraubten Haken sreihängend erhitzt, oder man stellt ihn auf einen eisernen

Bombenröhrehen




Abb. 24. Mifrobombenheigblod im Durchichnitt.

Dreisuß, der sich über einem frästigen Bunsenbrenner besindet. Bor einer Explosion schützt man sich durch Borstellung einer dicken Glaßescheibe. Das Anwärmen geschieht so langssam, daß in 3/4 Stunden ungefähr 300° erreicht werden; bei dieser oder einer um 10 bis 20° höheren Temperatur erhitzt man die Bomben-röhrchen 1—3 Stunden, je nach der Zersetsbarkeit der betreffenden Substanz. Sodann wird der Dsen der Abkühlung überlassen. Bei sehr leicht zersetsbaren Substanzen, z. B. Schweselharnstoff, braucht die Temperatur nicht so hoch zu sein, auch ist die Zersetzung in viel küzerer Zeit beendet.

Der Bombenheizblock dürfte sich auch für andere Bersuche mit Druckröhrchen eignen.

C. Die Weiterbehandlung der Bomben und die Filtration.

Hat sich der Heizblock abgekühlt, so nimmt man die Röhrchen vorsichtig heraus. Man benütt dazu die bereits erwähnte Schieberpinzette (s. S. 52), über deren beide Enden man je einen dünnen Schlauch zieht. Das Röhrchen wird in ein Stativ aufrecht eingespannt und hinter eine Glasscheibe gestellt. Darauf erwärmt man mit einem Bunsenbrenner vorssichtig den obersten Teil des Röhrchens, bis die Salpetersäure herunterdestilliert ist und läßt

sodann die heiße Rlamme die Spige umspulen, die durch den Druck ber eingeschloffenen Gafe bald aufgeblasen wirb. Die Stelle, aus ber die Gase unter Bischen entweichen, wird durch furges Erhipen etwas eingeschmolzen, bamit bei der Weiterbehandlung feine feinen Blassplitter in die Röhre gelangen. Run wird ber untere Teil des Röhrchens etwa in der Mitte ber Ausbauchung, die mährend ber Beschickung zur Aufnahme der Salpeterfaure diente, abgesprengt; man bewerkstelligt dies, indem man zunächst mit einem Schreib= ober Schneibe= diamanten auf dem Röhrchen eine freisförmige Einrigung anbringt, die Stelle bann an einer feinen Stichflamme unter beständigem Drehen schwach erhitt und hernach unter Drehen in einem bunnen Bafferstrahl abfühlt. Auf dieje Weise erhält man nach einigen Versuchen einen längeren ober fürzeren Sprung an der gewünschten Stelle, ben man mittels Sprengtoble gang herumführt, worauf fich der obere Teil bes Röhrchens glatt abheben läßt. Bei all biefen Operationen ift zu beachten, bag bas Röhrchen nicht fehr aus ber Bertifalstellung tommen barf, bamit nicht Fluffigkeit und Rieberichlag in die Ausbauchung gelangen. bem abgesprengten untern Teil biefer Mus-

weitung wird durch eine fleine Stichstamme und mit Hilfe eines biden Platindrahis ober dergleichen ein kleiner Schnabel angebracht (Abb. 25).

Der abgehobene zweite Röhrensteil wird mehrmals mit einigen Tropsen heißen Wassers gut auss

gespült; die Flüssigkeit lagt man jedesmal an einem Glasstäbchen ins Becherchen fließen.



Abb. 25. Der abgesprengte mit Schnabel versehene untere Teil ber Mikrobombe.

D. Die Bestimmung bes Schwefels.

Um ben Schwesel in einer organischen Substanz (etwa in Schweselharnstoss) zu bestimmen, versährt man solgendermaßen: Das Einwägen und Zersehen der Substanz, sowie die Borbereitung des Bombenröhrchens zum Filtrieren sind bereits beschrieben worden. Der Inhalt des Schnabelschickschen wird zur Entstrung der Salpetersäure mehrmals mit Salzsäure eingedampst. Der Rückstand wird in 3—4 Tropsen salzsäurehaltigem Basser aufsgenommen und mit einem dünnen Glasstab aufs Blatinschwammsilterschälchen gebracht; man benützt gebogener kapillarer Spripsöhre, indem man das nach abwärts über das Filterschälchen

gehaltene Gefäß aussprist und die am Schnabel sich sammelnde Flüssigteit frei oder an einem Glasstab abtropfen läßt. Es gelingt so, den Niederschlag in kürzester Zeit quantitativ auss Filter zu bringen. Nach dem Auswaschen mit 10 bis 20 Tropfen heißen Wasserschen auf einem Platinblech ganz schwach geglüht und noch heiß rasch in einen Ersikkator gestellt. Nach einer Viertel= oder halben Minute hat sich das Schälschen abgekühlt und kann gewogen werden. Über ein nachträgliches Waschen des Niederschlags ist aus S. 55 das Nötige gesagt.

E. Die Bestimmung ber Salogene.

Die Beschidung ber Röhrchen geschieht, wie sie im allgemeinen Teil beschrieben wurde (j. S. 52). Rach ber Berfetjung ber Substanz, bie 2-3 Stunden, oder bei sehr schwer zersetlichen Substanzen noch etwas länger bauern tann, wird die Bombe geöffnet. Hat man Urfache, anzunehmen, daß die Substang noch nicht vollständig zersett ist, so muß bas Rohr wieber zugeschmolzen und nochmals erhipt werden. Benn nach wiederholtem Buschmelzen und Erhipen beim Offnen ber Röhre teine Bafe mehr aus dem Innern herauszischen, so ist die Bersetzung sicher beenbet. Rach einem berartigen Borversuch wird man die Erhipungsbauer für bie andern Bombenröhrchen leicht bemeffen ton-Nach bem Absprengen usw. wird bie Flüssigkeit auf bem Basserbad auf 1—2 Tropfen eingeengt, mit einigen Tropfen bestillierten Baffers verdünnt und das Halogenfilber in ber eben angegebenen Beise aufs Filter gebracht. Es ware von Rachteil, ben Gefäßinhalt auf bem Basserbad bis zur Trockne abzudampfen und bann ben Rudftanb erft mit falpeterfaurehaltigem Baffer aufzunehmen; man erhält fo ftets etwas zu hohe Refultate. Nach bem Baschen zuerst mit heißem Basser, bem einige Tropfen Salpeterfäure zugefügt wurden,.schließlich mit 1—2 Tropfen reinem Wasser wird ber Nieberschlag bei etwa 1300 auf irgend eine Beije, g. B. im Stählerichen Blod, getrodnet.

F. Die Borteile ber Methobe.

Die Genauigkeit der Analhsenresultate, die nach der beschriebenen Methode erhalten werben, stehen derjenigen, die man nach der gewöhnlichen Cariusmethode erreicht, durchaus nicht nach und bietet die neue Methode solgende Vorteile:

1. Geringer Substanzverbrauch. Es genügen 1-3 mg der Substanz zur Ausführung einer Schwefel- ober Halogenbestimmung.

- 2. Geringer Zeitaufwand. Um z. B. brei Bombenröhrchen zu beschicken und zuzuschmelzen, braucht man höchstens eine Stunde. Die Zersetzung ist nach dreistündigem Erhigen meistens beendet. Zum Offnen der Bomben, Filtrieren, Trocknen und Wägen der Niederschläge genügt eine Stunde, so daß die eigentliche Arbeitszeit für drei Bestimmungen zwei Stunden beträgt.
- 3. Geringere Gefährlichkeit. Die Erhitung ber Berbrennungsröhrchen kann, wenn die oben angegebenen Bedingungen eingehalten werben, ohne weiteres auf dem Arbeitstisch vorgenommen werden.
- 4. Geringere Kosten. Es ist selbstverständlich, daß der Preis des Materials bei Anwendung der beschriebenen kleinen Röhren kaum mehr in Betracht kommt. Der Preis eines Berbrennungsröhrchens beträgt etwa 1/20 bes Preises einer gewöhnlichen Cariusröhre.

über eine weitere, in der jüngsten Zeit von Preglangegebene Wethode zur Bestimmung von Schwesel und Halogenen in organischen Substanzen vgl. das Literaturverzeichnis (f. S. 68).

V. Bestimmung ber wichtigsten Metalle und Sauren.

Die in biefem Abschnitte angeführten Dethoben find die allgemein üblichen, wie man fie in ben berichiebenen analytischen hand- und Lehr-büchern beschrieben findet. Sie sollen baber nur auszugsweise und nur soweit ihre Unwendung in ber Mitrochemie eine besondere Abanderung er-forbert, ausführlicher behandelt werben. Es unterliegt feinem Zweifel, baß es jebem Mifrochemister gelingen wirb, ebensogut jebe andere gebrauchs liche Methobe ber mitrochemischen Arbeitsweise anzupaffen. Das gleiche gilt von ben Trennungen ber einzelnen Elemente voneinanber. Es ift. beinahe zu erwarten, baß manche makrochemische Erennungsweise, an bie mikrochemischen Metho-ben angepaßt, leichter und vollständiger gelingen wird. Go dürfte beispielsweise die Trennung bes Quecksilbersulfibs von andern mitgefällten Sulfiben auf Grund ber Flüchtigfeit bes erfteren mit fleinen Mengen beffer gelingen als mit großen. Die Trennung eines Gemenges von Arfen-Antimonfulfib ließe fich nach erfolgter Ornbation burch Einhangen der Filterschälchen in eine Salpeter-faureatmosphäre auf Grund der Richtflüchtigkeit des dabei entstandenen antimonsauren Antimon-Drybs vielleicht mit recht gutem Erfolg burchfüh-ren, mahrend bies bei Unwendung ber üblichen Nieberschlagsmengen wohl taum gelingen burfte.

Bei Trennungen wird man das Filtrat gewöhnlich in einem Platin- ober Porzellantiegel- chen von 1—2 com Inhalt auffangen, es dann nach und nach in ein Fällungsschälchen nach Maßgabe des Eindampfens in diesem eintragen und die Fällung vornehmen. Benutt man ausschließ-

lich die Auhlmannsche Bage, bei der man größere Filter- und Fällungsschälchen verwenden fann, so wird man die Filtrate natürlich gleich in den Fällungsschächen auffangen und nach eventuellem Einengen fällen. Sehr bequem ist es, das Filstrat in einem Fällungsröhrchen aufzusangen und zu fällen. Zu diesem Behuse muß ein entsprechender Aussachen Plat sindet. Auf den Aussachen Plat sindet. Auf den Aussachen vor den der Fällungsröhrchen Plat sindet. Auf den Aussachen vor den Fällungsröhrchen hineinragt.

Bei ber nun folgenden Anführung der Beftimmungsweise der einzelnen Elemente ist eine chemisch reine Ausgangssubstanz vorausgesest. Die genannten Methoden sind ausprobiert und als anwendbar besunden worden; die einzelnen Fälle können daher als Abungsbeispiele herangezogen

werben.

1. Aluminium.

Ein Alaunkriställchen wird in Waser gelöst und nach Zusat eines Tropfens einer mäßig verbünnten Salmiaklösung mit dreisach verdünntem Ammoniat gefällt. Durch vorsichtiges Erwärmen wird der Aberschuß an Ammoniat soweit vertrieben, daß ein angeseuchtetes rotes Lakmuspapierstüdchen, das man an den Boden eines über das Schälchen gestülten Dedeschens angebrückt, in etwa einer halben Minute noch nicht gebläut wird. Nach etwa zweistündigem Stehen wird filtriert, mit heißem Basser gewaschen, hierauf gut getrocknet und endlich am Platindlech dis zur Gewichtstonstanz start geglüht. Bei Anwesenheit von sehr geringen Aluminiummengen seht man vor der Fällung etwas Sublimatlösung zu, wodurch man den Riederschlag auch in einer leichter filtrierdaren Form erhält.

Das Filterschälchen wird burch Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kalium und nachträglichem gründlichen Bafchen mit heißem Wasser gereinigt.

2. Ammonium.

Das zu analhsierende Salz, etwa Ammoniumhlorid, wird ebenso wie das Kaliumhlorid (vgl. Kalium) behandelt und zum Shluß als Ammoniumplatinhsorid gewogen. Die Wiederherstellung der Filterschälchen geschieht auf dieselbe Weise wie beim Kalium. Das Ammoniak wird am besten mikrotitrimetrisch bestimmt (s. S. 59).

3. Antimon.

Die Lösung wird in der Wärme mittels Schweselwasserstoff gefällt und der Aberschuß des letteren etwa dadurch entsernt, daß man über das auf dem Wasserdad beisindliche Fällungsschälenen einen auf einem Gummiring ausliegenden kleinen Trichter stülpt, den man mit der Wasserstrahlpumpe verbindet. Der Niederschlag kann dei 190—200° dis zur Gewichtskonstanz getrocknet und als Antimontrisulsid (Sb2 S3) gewogen werden: man kann ihn aber auch durch Einhängen in eine Salpetersäureatmosphäre und nachheriges nicht zu starkes Glühen in antimonsaures Antimonophd (Sb2 O4) übersühren. Das Filterschälchen wird durch Wassen mit Lauge, bzw. Aufschließen mit Soda gereinigt.

4. Arfen.

Die Böfung ber arfenigen Saure wirb mit Salzfaure verfest und fobann burch Einleiten von Schwefelmafferstoff gefällt. Der Aberschuß bes

letteren wird wie beim Antimon vertrieben. Der ausgewaschene Niederschlag wird bei 100° bis zum konstanten Gewichte getrodnet und als Arsensussürgewogen. Nach dem Trodnen wird der Niederschlag durch Hige verjagt und ein etwaiger Rüdstand in Abzug gebracht.

5. Barium.

Das gelöste, eingewogene Bariumsalz, z.B. wasserseis Bariumcsorid, wird mit einigen Tropfen zehnsach verdünnter Schwefelsaure heiß gefällt. Nach mehrstündigem Stehen wird absiltriert. Um den Niederschlag besonders leicht siltrierdar zu erhalten, ist es vorteilhaft, das Fällungsschälchen längere Zeit auf dem Wasserdau lassen und das verdampste Wasser von Zeit zu Zeit durch einen Tropfen siedend heißen Wassers aus der Sprihssache zu ersehen. Der Nieders gewaschen, auf dem Platindsech mit untergestellter Mitrossamme des Spardrenners zunächsteinige Minuten getrodnet, dann durch Ausbrehen des Brenners lurze Zeit ganz schwach geglüht und schließlich als Bariumsussat gewogen.

schließlich als Bariumfulfat gewogen.

Riegt die Annahme nahe, daß der Niederschlag fremde Salze absordiert hat, so muß man sich, da es durch noch so langes fortgesetztes Waschen nicht gelingt, diese Stoffe zu entfernen, eines kleinen Kunstgriffs bedienen. Man glüht nämlich das Bariumsulfat wie gewöhnlich, sett aber nach dem Glühen das Auswaschen sort. Durch das Glühen geht das Sulfat offendar in eine Modisitation von ganz geringer Absorptionskraft über und die früher so hartnädig festgehaltenen Substanzen lassen sich jest schon von den gent der Tropsen Waschwasser entfernen. Das gleiche gilt für das durch Fällung der Schweselsaue durch Bariumchlorid erhaltene Bariumsalz, das in diesem Falle steis kleinere oder größere Wengen Bariumchlorid absorbiert. Diese doppelte Waschmethode dürfte auch in andern ähnlichen Fällen mit Ersolg anwendbar sein.

wenbbar fein.
Bur Reinigung wird bas Filterschälchen zunächst mechanisch, etwa durch schwaches Ausklopfen ober Kraben von der Hauptmenge des Nieberschlags befreit, während die noch anhaftenden
Substanzmengen durch Erwärmen des Filter- und
Fällungsschälchens in konzentrierter Schwefelsare
und nachherigem Baschen auf der Filtrierkapillare
bezw. Abspülen mit neuer warmer konzentrierter
Schwefelsaure entfernt werden.

6 Stei

7. Calzium.

Calzium wirb aus ammonialalischer Lösung mit ogalsaurem Ammon gefällt und nach 6- bis 12 stündigem Stehen filtriert. Der Niederschlag wird bei 100° getrochnet und als Oralat gewogen;

man tann ihn aber auch burch Erhiten bis gur beginnenden Rotglut in Karbonat überführen und als folches wiegen. Bestattet die Bage bas Beftimmen fehr higroftopifcher Substangen, fo ift es am ficherften, ben Rieberschlag burch langeres starfes Glüben auf bem Platinblech bis zur Ge-wichtstonstanz ins Oryd zu verwandeln und die-jes zu wägen. Die Reinigung der Filter- und Fällungsschälchen geschieht durch Waschen mit verbünnter Säure.

8. Chrom.

a. Reines Kaliumbichromat wird in wenig Baffer gelöst und mit Bariumazetat gefällt. Nach bem Filtrieren und Baschen mit verbunntem Altohol wird der Niederschlag nach vorangegange-ner Trocknung auf dem Platinblech kurze Zeit schwach geglüht und als Bariumchromat gewogen. b. Die gleiche Salzlösung kann durch Hinzu-fügen von Alkohol und Salzsäure oder durch

sigen von Attonot und Satzlauce voet vatch schweftige Säure zu einem Chromophfalz reduziert werden, das mit Schwefelammon gefällt, filtriert, auf dem Platinblech längere Zeit geglüht und als Chromoph (Cr2O3) gewogen wird. Die Filter- und Fällungsschälchen können in beisen Filter und Fällungsschälchen können in beisen Filter und Fällungsschappelan wir Sada und etwas ben Fällen burch Schmelzen mit Soda und etwas Salpeter und nachträgliches gründliches Bafchen mit heißem Baffer von ben anhaftenben Ricberichlägen befreit werben.

9. Gifen.

Einige Zehntelgramm Blumenbraht werben in einem Bägefläschen für Flüssigkeiten abge-wogen, und in Salzsäure unter Zusah einiger Tropfen Salpetersäure gelöst. 1—2 Tropfen ber gewogenen Löfung werben auf ber Ruhlmann-ichen Wage ins Fällungsichälchen gewogen. Die Fällung wird burch einen Abericus bon Um-monial bewirkt. Reines Ammonial verschafft man sich baburch, daß man ein mit Waser gefülltes Platingefäß neben konz. Ammoniat unter eine Glasglode stellt. Der mit heißem Wasser gewaschene Rieberschlag wird nach bem Trocknen schwach geglüht und als Eisenorph gewogen, das burch mäßig verbunnte Schwefelfaure (1:1) leicht wieder entfernt werben fann.

10. Kalium. Chlortalium wird in einem Tropfen mit Salzjäure ichwach angefäuertem Baffer gelöft. Bu ber flaren Lojung werben einige Tropfen maffer-freier Altohol und Ather hinzugefügt; bas Ralium wird mit einer konzentrierten Lösung von Platin-chloridchlorwasserioff gefällt. Die Konzentration ber Reagenzien ist die übliche (vgl. z. B. Rose, Handbuch der analytischen Chemie, 6. Aufl., II., E. 11). Nach einigem Stehen wird filtriert und wit der paraelskriehenen (1. z. Klisserist eine mit der vorgeschriebenen (l. c.) Flüssieit gewa-schen, dis das Filtrat farblos abläuft. Nach dem Trocknen bei ungefähr 130° wird gewogen und aus ber Menge bes Kaliumplatinchloribs das Ka-lium berechnet. Die Entfernung ber anhaften-ben Nieberschlagsmengen gelingt leicht durch Baichen mit beißem Baffer.

11. Riefelfäure.

Die feingepulverte Gubftang, g. B. reiner Quargfand, wird in einem Meinen Platintiegel mittele Goda ober Borjaureanhydrid aufgeschloffen und nach bem Auflofen in Salgfaure gleich im Tiegelchen zur Trodnis eingedampft. Rach bem

Befeuchten bes Rudftanbes mit ftarfer Salgfäure und etwa 10 Minuten langem Stehen wird etwas Baffer hinzugefügt und filtriert. Wurde Bor-fäureanhybrid zur Aufschließung genommen, so wird mit Wethylalfohol und Essigiaure alles Bor als Borfaure-Methylefter verjagt und bann wie oben verfahren. Das Filtrat wird nochmals eingebampft, in Salzsäure aufgenommen, der Rüd-stand in das gleiche, mittlerweile zur Berminde-rung der Löslichkeit der Kiefelsäure start geglühte Filterschälchen filtriert und nochmals am Platin-blech heftig geglüht. Bei Benützung ber Ruhlmannwage wird bas quantitative Abfiltrieren ber Riefelfaure nicht nötig fein, ba etwa zurudgeblie-bene Spuren bavon beim Wieberwägen bes austarierten Platintiegels bestimmt und in Unrechnung gebracht werben tonnen. Im übrigen fann bas Aufschließen auch in einem ber fruher beichriebenen Schalchen, die mit ben Filterichalchen

austariert wurden, erfolgen. Um die Reinheit der Rieselfaure zu prufen, wird mittels Flußsaure bis zur Gewichtstonftanz abgebampft. Auf die gleiche Art werben auch die

Schälchen gereinigt.

12. Robalt.

Robaltammoniumsulfat wird in Baffer gelöft und ein Tropfen verdunnte Salgfaure bingugefügt. Die warme Lojung wird tropfenweise mit einer Löfung von Nitrofobetanaphtol in 50 prog. Effigfaure gefallt, filtriert und mit heißem Bafser gewaschen. Zulet läßt man einen Tropfen Oralsaurelösung burchs Filter fließen und bringt überdies noch etwas Oralsaure ins Schälchen. Rach bem Trocknen wird ber Niederschlag zunächst schwach, bann stark erhigt. Die Umwandlung in das metallische Robalt geschicht durch Erhiten der Schalden im Bafferstoffftrom. Bu biefem 3wed werben fie einfach in eine ichwer ichmelgbare Rohre eingeschoben. Um bas Untleben ber Schälchen am Glas zu vermeiben, benutt man eine Unterlage aus Quarz ober Blatinblech. Die Wiederherftellung ber Fällungs- und Filterschälchen gelingt burch Auflösen bes Kobalts in warmer Salpeterfäure und längeres Baschen mit heißem Baffer.

Die beschriebene Fallung tann auch bei Ge-genwart von Ridel vorgenommen werben.

13. Rupfer.

Die Lösung von metallischem Rupfer in verbunnter Salpeterfäure wird erwärmt und bas Rupfer burch tropfenweifes hinzufügen von Rali-lauge gefällt. Rach einigem Stehen wirb filtriert, der Niederschlag auf dem Platinblech ge-trodnet und bis zur Gewichtskonftanz geglüht. Nach dem Glühen muß nochmals kurz gewaschen werben, um bie früher burch Absorptionefrafte noch festgehaltenen Spuren von Alfali wegzubringen (vgl. Barium).

14. Magnefium.

Ammoniummagnefiumfulfat wird in ein bis zwei Tropfen Wasser, das mit ganz wenig Salzfäure und Phenolphtalein verfest wurde, aufge-löft. Nach Zusat einiger Tropfen einer 5 proz. Lösung von Natriumphosphat (Na2 HPO4), läst man in die warme Lösung tropfenweise Ammo-niak bis zur bleibenden Rotfärbung einfallen, jügt noch einen Überschuß von 2—3 Tropfen Ammoniak hinzu und filtriert nach etwa halbstündigem Stehen. Das Glühen bes Nieberichlags geschieht am besten in einem kleinen Heraeusschen Muffelsofen ober wohl auch auf bem Platinblech mit einem rauschenden Brenner. It der Niederschlag nach dem Glühen nicht weiß, so wird das Schälschen eine Weile in eine Salpetersaureatmosphäre gebracht und nochmals geglüht. Das Filter- und Fällungsschächen befreit man durch längeres Basichen mit warmer konzentrierter Salpetersäure don den mechanisch nicht entserndaren Resten des Niesberschlags.

15. Mangan.

In Basser gelöstes Wangansulsat wird mit Ammoniat alkalisch gemacht und mit Schweselammon gesällt. Auch hier empsiehlt es sich wie beim Zint (vgl. dieses), der Lösung vor der Fälsung etwas Sublimat zuzuseben. Der Niederschlag wird bei Anwendung dieses Kunstgrifs in viel leichter filtrierbarer Form erhalten. Er wird mit schweselammonhaltigem Basser gewaschen, durch Glühen auf dem Platinblech in Manganorydulogyd (Mn3 O4) übergeführt und als solches gewogen. Die Schälchen werden durch Schmelzen mit Soda und Salpeter gereinigt.

16. Ridel.

Ein Krijtällchen eines reinen Nidelsalzes wird nach dem Lösen in der Siedechite mit einem überschuß einer alkoholischen Lösung von Dimethylglyogim versetzt. Die Fällung wird erst nach dem Hinzusigen von Ammoniat die zum auftrestenden Ammoniakgeruch vollskändig. Der Niederschlag wird mit heißem Wasser gewaschen und zwischen 110 und 120° die zum konstanten Gewicht getrocknet. Da das Reagens in ziemlich verdünnter, etwa 1 proz. Lösung zur Anwendung gelangt, sollen die Fällungsschädichen nicht zu klein sein. In diesem Fall wählt man, sosern nan mit der Rernstwage arbeitet, Fällungsschächen, die für sich außtariert sind, oder verwendet die auf S. 45 beschriebenen Fällungsröhrchen. Da das Nicksozim 20,31 % Nickel enthält, so ist, wenn a die angewandte Substanz, p die Menge des Nicksozims bedeutet, p. 20,31 aprozent Nicks. Der Niederschlag ist in warmer konzentrierter Salvetersäure vollkommen löslich. (Näheres über diese Bestimmung siehe Treadwell, Lehrbuch der analytischen Chemie II., 5. Auss.)

17. Phosphorfäure.

Natriumphosphat wird in einem Tropfen Wasser gelöst, ein Tropsen eines Gemisches von 33 proz. Ammonnitrat und etwas Salpetersäure hinzugefügt und erwärmt. Sodann wird tropsenweise mit einer frischen 10 proz. Ammoniummolhbatlösung gefällt und nach halbitündigem Stehen filtriert. Der mit 2 Tropsen Waschilfisseit (bestehend aus 5 Teilen Ammonnitrat und 4 Teilen konzentrierter Salpetersäure auf 100 Teile Wasser) behandelte Niederschlag wird in warmem Ammoniak im Filterschlag wird in varmem Ammoniak im Filterschlachen gelöst und in ein weiteres Fällungsgefäß, das unter die Filtrierkapislare gestellt wird, oder auch in ein Fälsungsröhrchen gewaschen. Man kann die ammoniakalische Lösung auch in ein gewöhnliches Schälchen abtropsen lassen, dort auf ein kleines Boumen eindampsen und dann erst in das eigentliche Fällungsschäcken überspillen. In die Lösung

kommen noch eine Spur Ammonnitrat und Ammonmolybbat, sodann ein Tropsen heißer 25 proz. Salpetersäure. Nach Absehen bes Rieberschlags wird er absiltriert und bei 160—170° getrocknet. Die Methobe ist bei Treadwell, Lehrbuch ber analytischen Chemie II, 5. Aust., S. 362, genau beschrieben. Der Faktor zur Berechnung bes Gehalts an P_2O_5 ist 0,03753.

18. Quedfilber.

Sublimat wird in Wasser gelöst, schwach angesauert und mit einigen Tropsen Schweselwasserstoffwassers gefällt. Nach einigem Stehen wird siltriert, zuerst mit schweselwasserstoffhaltigem, dann mit reinem Wasser gewaschen und zwischen 110 und 120° getrodnet. Hat man Ursache zur Annahme von Schwesel im Niederschlag, so wird vor dem Trocknen das Wasser zunächst durch einen Tropsen Alkohol verdrängt, dann der Schwesel durch mehrere Tropsen rücktandstreien Schweselstohlenstoff weggewaschen, dieser durch Alkohol verdrängt und dann erst bei der angegebenen Temperatur getrodnet.

19. Salpeterfäure.

Die Bestimmung wird burch Fällung als Nitronnitrat vorgenommen. Wegen der nötigen Kühlung verwendet man am besten Fällungsröhrchen, die man in Schnee oder Eiswasserstellt. Die Fällung der verdünnten, mit einer Spur Schwesesseilung ber verdünnten, mit einer Spur Schwesesseilung der versehten Lösung mit dem Reagens (Nitronazetatlösung) geschieht bei Siedehite. Nitronazetat erhält man durch Lösung von 10 g Nitron (Lieserant: z. B. Merck in Darmstadt) in 100 ccm 5 proz. Essigsäure. Die Lösung hält sich im Dunkeln sehr lange. Nach etwa einstündigem Stehen in Eiswasser siltriert man ab und wäscht mit eisgekühltem Wasser, das man tropsenweise absaugt; es genügen dazu 5—10 Tropsen. Der Niederschlag wird dei 110° getrocknet und gewogen. Die Prozente NO3 sind gleich 16,5277. \(\frac{p}{a} \), wobei p die Menge Nitronnitrat und a das Gewicht der angewandten Substanz bedeuten. Die Reinigung der Schälchen ersolgt durch Behandeln mit warmer konzentrierter Salpetersfäure oder durch Ausglühen.

20. Salgfäure.

Die schwach salpetersaure Lösung von Chlornatrium wird mit Silbernitrat gefällt und kurze Zeit auf dem Wasserbad erwärmt. Nach dem Filtrieren wird mit einigen Tropfen salpetersäurehaltigem Wasser gewaschen. Der Niederschlag wird bei etwa 130° dis zum konstanten Gewicht getrocknet und als Chlorsisber gewogen. Durch längeres Liegen in konzentriertem Ammoniak und nachberigem gründlichen Waschersauer, werden die Schälchen wieder gebrauchssertig gemacht. Der Chlorsisberniederschlag soll vor der Einwirkung des natürlichen Lichtes möglichst geschützt werden.

21. Schwefelfäure.

Die schwach angesäuerte Lösung von Ummonjussat wird vorsichtig erwärmt und mit einer ebenfalls erhipten, ziemlich verdünnten Lösung von Bariumchsorid tropsenweise gefällt. Rach etwa einstündigem Erwärmen auf dem Basserbad, wobei das verdampsende Basser durch hinzusügen heißen Bassers ersett wird, filtriert man ab. Tas Filter muß fehr bicht sein und barf nicht zu rasch filtrieren, wenn bas Filtrat Nar sein soll. Nach bem Trodnen werben die Schälchen auf bem Platinblech schwach geglüht, nochmals mit einigen Tropfen heißen Baffers gewaschen (voll. Barium) und nach neuerlichem Trodnen und Glühen als Bariumsulfat gewogen. Aber die Reinigung ber Schälchen voll. Barium.

22. Silber.

Ein Stüdchen Silberbraht wird in verdünnter Salpetersäure gesöst und die warme Bösung mit einigen, Tropfen verdünnter Salzsäure gefällt. Nach einigem Stehen auf dem Wasserbad wird abfiltriert, mit heißem, salpetersäurehaltigem Wasser, wit heißem, falpetersäurehaltigem Wasser gewaschen, die ein von der Filtriertapillare abfallender Tropfen seine Chlorreattion mehr gibt, und dann bei ungefähr 130° bis zum konstanten Gewicht getrocknet. Über die Reinigung der Schälchen vgl. Salzsäure.

23. Strontium.

Die Salze werben in einigen Tropfen Salzfäure bezw. Wasser gelöst und nach dem Bersetzen
mit etwas Ammonial mit Ammonfarbonat gefällt. Nach dem Absetzen des Niederschlags wird
durch einen weiteren Tropsen des Fällungsmittels die Bollständigkeit der Fällung kontroliert.
Da der Niederschlag sehr seinkörnig ist, muß mit
besonderer Sorgsalt silkriert werden. Am besten
ist es vielleicht, zuerst einige Tropsen Wasser auf
das Filterschälchen zu bringen, dis sich die Kapislare damit gefüllt hat, sodann den Aspirator
zuschalten und das Strontiumkarbonat zu siltrieren. Der Niederschlag wird mit ammoniakhaltigem Wasser gewaschen und nach dem Trodnen auf dem Platinblech bis zur Gewichtskonstanz ganz schwach geglüht. Die Schälchen können durch Wasschen mit verdünnten Säuren rasch
und vollständig gereinigt werden.

24. Bismut.

Die salpetersaure Lösung von Bismutoxyb wird mit Ammoniak nahezu neutralisiert und nach Bersehen mit einem Tropfen Salmiaklösung mit Basser gefällt, nach dem Absehen fiktriert, bei 100° dis zur Gewichtskonstanz getrocknet und als Bismutoxychlorib (Bi OCl) gewogen. Zur Fällung des Bismutox mit Basser ihie Anwendung größerer Fällungsschälchen ober der Fällungsröhrchen zu empfehlen. Das Bismutoxycholorid ist in Säuren leicht löslich.

25. Bint.

Die schweselsaure Lösung eines Körnchens metallischen Zinks wird mit Ammoniat altalisch gemacht, mit Essigäure neutralisiert oder schwach sauer gemacht und nach vorherigem Zusp eines Tropsens einer verdünnten reinen Sublimatlösung (wodurch der Riederschlag leichter siltrierdar wird) durch Schweselwasserstofswasser gefällt. Nach einigem Stehen wird siltriert und mit schweselwasserschlag wird nach dem Trocknen auf dem Platinblech dis zur Gewichtskonstanz geglüht und als Zinkoryd (ZnO) gewogen. Um die Umwandlung ins Oryd zu beschleunigen, hängt man die Schälchen vor dem Erhisen kurze Zeit in eine salpetersäurehaltige Umosphäre. Man reinigt sie durch Baschen mit warmen verdünnten Säuren.

26. Zinn.

Die schwach salzsaure Lösung bes Zinnchloribs wird mit überschüssigem Ammonnitrat gefällt, längere Zeit erwärmt, filtriert und mit ammonnitrathaltigem Wasser gewaschen. Nach dem Trodnen wird der Niederschlag längere Zeit auf dem Platinblech ziemlich start geglüht und als Zinnsäure (SnO2) gewogen. Die Schälchen werden durch wiederholtes Glühen mit Salmiat gereinigt.

Sechstes Kapitel.

Andere mikrochemische Methoden.

In biesem Kapitel sollen die maßanalytischen und polarimetrischen Methoden sowie die Mitrogasanalnse besprochen werden. Mitrofolorimetrische Bersuche liegen bisher noch nicht vor; es ist jeboch augenscheinlich, daß man die üblichen tolorimetrischen Methoden unter Zuhilsenahme
der koloristopischen Kapillare (i. S. 15)
auch kleinen Flüssigkeitsmengen anpassen könnte.
Ein weiteres Mittel zur Bestimmung kleinster
Stoffmengen liegt in der Leitsähigkeitsbestimmung von Lösungen vor. Eine diesbezügliche systematische Untersuchung mit kleinen
Klüssigkeitsmengen ist noch nicht unternommen
worden; sie dürste jedoch nicht ersolglos sein.

I. Mifromahanalyfe.

Bei ber titrimetrischen Bestimmung geringer Stoffmengen konnnt ber in Abb. 26 bar-

gestellte Apparat zur Anwendung. R ist bas fugelförmige Reaktionsgefäß von etwa 20 ccm Inhalt, in bem die Titration ausgeführt wird. In R munden vier Röhren: a und b sind die beiben Büretten, die zur Aufnahme der anzuwendenden Lösungen dienen und bei einer inneren Beite von 0,35 cm eine Länge von etwa 40 cm besitzen; c ist eine mit einem Glasstopfen verschließbare Röhre, durch die die zu untersuchende Probe in die Kugel gebracht wird, um hier gelöst zu werden; durch das Rohr d, das mit einem gutschließenden Glashahn versehen ist, tann bas Reaktionsgefäß entleert werden. Alle drei Sahne jollen moglichft nahe an der Rugel angebracht und sehr gut eingeschliffen fein; fic können mit einer Spur Bafelin leicht eingefettet werben.

Diefe Doppelburette wird an einer Solgleifte befestigt und mit einer Schnur an einem Stativ so aufgehängt, daß sie jederzeit leicht herabgenommen werben kann. Um ben Apparat zu schütteln, was besonders bei der Titration mit Jodeofin nötig ist, saßt man ihn an der hölzernen Querleiste und an der Ausslußeröhre d.




Abb. 26. Apparat zur Anwenbung ber maßanalytischen Methoben in ber Mitrochemie.

Der Inhalt jeber Bürette beträgt 3 ccm; ba jeber Rubifgentimeter in 100 Teile geteilt ift, so gelingt es unter Bermeidung bes paral= lattifchen Fehlers (vgl. darüber 4. B. Treadwell, Lehrbuch ber analytischen Chemie, 4. Aufl., S. 408), allenfalls unter Anwendung einer Lupe, noch 0,001 bis 0,002 cm³ abzuschätzen.

Als Titerflüssigfeiten bienen gewöhnlich 1/100 Normallöfungen. Man füllt fie mit fein ausgezogenen Bipetten in die Büretten. Bei Bestimmungen läßt man die Titerlösungen immer langfam ausfließen und liest den Flüssigkeitsstand stets erft nach erfolgter Konstanz bes Menistus ab. Den gleichen Borgang hat man auch bei der unerläglichen Brüfung ber

Büretten auf ihre richtige Kalibrierung zu beobachten.

Bei sehr vorsichtigem und langsamem Offnen ber Sahne kann man Flussigkeitsmengen in die Rugel eintreten lassen, deren untere Grenze mit der Ablesegrenze zusammenfällt.

Bur Reinigung bes Apparates kann Seifenwasser ober Chromsauremischung bienen; auch konzentrierte Essigsäure eignet sich vorzüglich. Es ist selbstverständlich, daß der Apparat zur Erreichung guter Resultate stets gut gereinigt sein muß.

Das Einwägen der Substanz geschieht mit

ber Nernstichen Mikrowage ober ber fleinen Kuhlmannschen Analysenwage.


Im solgenden sollen die alkalimetrischen Bestimmungen einschließlich der Kjedahlschen Sticktofsbestimmung in organischen Substanzen, serner jodometrische Bestimmungen und Fällungsanalhsen besprochen werden. Selbstverständlich soll dadurch das weite Anwendungsgebiet der Mikromaßanalhse nur angedeutet werden. Schließlich wird noch die kapillartitrimetrische Methode kurz beschrieben.

A. Alfalimetrie.

Bur Titration können Zehntel- ober Sundertstelnormallösungen von Säure und Lauge verwendet werden. Sind die Apparate aus widerstandsfähigem Glas verfertigt, so sind Ladmus ober Methylrot (Ber. d. Deutsch. Chem. Gef., Bb. 41, S. 3905) empfehlenswerte Inbikatoren. In diesem Falle muß die Kohlenfaure durch Auskochen mit einer elektrisch (zur Bermeibung elektrolytischer Nebenerscheinungen mit Bechselstrom) geheizten Platinspirale entfernt werben. Ein Inditator, deffen Farbenumschlag auch bei Gegenwart von Rohlenfäure scharf ift und ber auch beim Arbeiten mit gewöhnlichen Glasforten verwendet werben tann, ift bas Jobeofin in ber Form, wie es Mylius und Förfter (Ber. ber Deutsch. Chem. Ges., Bb. 24, S. 1482) in die analytische Praxis eingeführt haben. Danach werben 2 mg gereinigtes Jobeofin in 11 neutralem, mafferhaltigem Ather gelöst. Bon biefer Lösung werben für jebe Titration ungefähr 2 ccm verwendet. Der Farbenumichlag — farblos nach rofa - tritt icon bei einem Bufat von 0,001 bis 0,002 ccm Lauge (Hundertstelnormal-Man beendet bie Titration in lösung) ein. ber Regel mit Lauge und zieht bie für ben Umschlag nötige Menge von 0,002 ccm ab. Der Fehler bei jeber einzelnen Bestimmung beträgt bei Anwendung von 1/100 Normalnatronlauge nicht mehr als 0,002 ccm, b. i. ungefähr 0,0006 mg Na. O, ift alfo von berselben Größenordnung wie die Fehler der Mikrowage, die auch hier neben der Kuhlmannschen Bage besonders zum Abwägen geringer Substanzmengen (1 mg und barunter) fast unentbehrlich ift. Mittels ber oben beschriebenen Titriervorrichtung laffen fich alle alkalimetrischen Bestimmungen rasch und sicher burchführen. Gine Bestimmung fei bier wegen ihrer von den übrigen Methoden etwas abweichenden Ausführungsweise und wegen ihrer Wichtigteit zur Bestimmung bes Stidftoffs in organischen Substanzen näher beschrieben, und zwar:

Die Bestimmung des Stickstoffs als Ammoniat. Um beispielsweise den Sticksoff im Salmiak zu bestimmen, löst man eine geringe Substanzmenge, die man auf der Nernstschen Mikrowage, oder, wenn es einige Milligramm sind, auch auf der Kuhlmannschen kleinen Wage gewogen hat, in einem Erlenmeyerschen Kolben von etwa 100 ccm Inhalt in etwa 15 ccm Wasser auf. Nach ein. An dem absteigenden Knie ist ein kleiner Kühler angebracht. Bor beendeter Destillation wird der Titrierapparat soweit gesenkt, daß die Platin= oder Porzellanröhre nicht mehr eintaucht. Nach dem Abspülen der letteren mit einigen Tropsen Wasser wird der Titriersapparat entsernt und der Säureüberschuß mit Lauge zurücktitriert.

Bur Bestimmung bes Stidftoffs in organischen Substanzen bedient man sich einer Modifitation bes befannten



Ubb 27. Apparat zur Bestimmung bes Stickftoffs als Ammoniat.

Bugabe von einigen Rubitzentimetern 1:6 verbunnter Natronlauge und eines Studchens Bint wird der Kolben mit einer unter einem stumpfen Binkel gebogenen Glasröhre, bie gur Hälfte mit Porzellanschrot gefüllt ist, verbunden und langsam erwärmt. Sobald etwa 10 ccm überbestilliert sind, ist auch bas ganze Ammoniak übergetrieben. Die ganze Bersuchsanordnung ist aus der Abb. 27 unmittelbar verständlich. Die zweite, mit dem andern Ende der mit Porzellanschrot halb angefüllten Glagröhre burch einen Stopfen verbundene Röhre ift aus Platin ober wohl auch aus widerstandsfähigem Blas ober Porzellan; fie taucht in die vorgelegte Saure in ber Rugel Kjelbahlschen Versahrens. Man wägt die zu untersuchende Substanz in eine Proberöhre, in die noch 1 ccm konzentrierte Schweselsäure, ein Körnchen Kaliumsulsat und ein Tropsen Quecksilber gebracht werden. Hierauf wird das Röhrchen in schiefer Lage und mit einer gestielten Glaskugel lose verschlossen und über einer kleinen Flamme solange erhipt, bis die Flüssigkeit farblos geworden ist. Das Erhipen dauert nicht über eine Stunde. Wenn der Inshalt des Köhrchens erkaltet ist, wird er in den 100 ccm Erlenmeher-Kolben gespült, vorsichtig mit 10 ccm Natronlauge (1:6) versetzt, nach dem Hinzusigen eines Körnchens Zink und einiger Tropsen Natriumsulfidlösung in der

oben angegebenen Beise bestissiert und maßanalytisch bestimmt. Da die Reagenzien in ber Regel selbst nicht sticktoffrei sind, nuß beren Sticksoffgehalt durch blinde Bersuche ermittelt und bei der Berechnung der Analyse berücksichtigt werden. Er beträgt im Mittel 0,015 mg.

Die Beschreibung einer weiteren von Bregl angegebenen Methobe wurde hier zu weit führen. Die Originalarbeit ist im Literaturverzeichnis angeführt.

B. Jobometrie.

Die Titrationen werden gewöhnlich mit 1/100 Normallösungen vorgenommen. Das Ein= fetten ber Glashähne an ben Büretten geschieht mit einem Fett, das vorher mit einer Joblösung von gleicher Konzentration behandelt wurde. Da die Empfindlichkeit des Farbenumschlags von der Qualität der verwendeten Jodstärke abhängig ist, so wird man darauf besonders zu achten haben. Sehr zu empfehlen ist z. B. die nach Zulkowsky (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges., Bb. 13, S. 1395) angefertigte wasserlösliche Stärke. Der Umschlag wird bei Beachtung gemiffer Borfichtsmaßregeln beim Ablesen (vgl. Treadwell, Quantitative Ana-Inse, S. 502) schon burch 0,002 ccm ber verwendeten Fluffigfeiten von der angegebenen Konzentration hervorgebracht.

Bur Titration der arsenigen Säure (Titerbestimmung) wird Arsentrioryd, das durch Umfristallisieren und darauffolgende Sublimation
gereinigt wurde, in der Rugel in einigen Tropsen Lauge gelöst. Nach der Neutralisation
mit Salzsäure werden einige Rubikzentimeter
5% iger, mit Kohlensäure gesättigter Lösung
von doppeltkohlensaurem Natrium hinzugefügt
und titriert. Den durch die vorhandene Salzmenge verursachten Mehrverbrauch an Jod ermittelt man durch einen blinden Versuch; er
beträgt einige tausendstel Kubikzentimeter.

1 Tropfen einer 1/40. äquivalenten Sublimatlösung entspricht sehr angenähert 0,09 qcm. Das gleiche gilt von der 1/20 äquivalenten Jod-kaliumlösung. Für die meisten Fälle genügt die bequeme Verwendung einfacher Tropfgläser. Wo es aber auf besondere Genauigskeit ankommt, wird man sich sehr seiner Pispetten bedienen müssen.

Aus der obigen Tabelle ist zu entnehmen, daß die Entgiftung des Systems Nachtblau bei einem Zusat von 5-6 Tropfen Jodkalium-

C. Fällungsanalnfen.

Bon den vielen Fällen, in denen man bie mifromaganalytische Methode anwenden fann, fei hier eine Chlorbestimmung nach Bolhard näher beschrieben. Man löst die chlor= haltige Substanz (z. B. Kochsalz) in der Kugel in wenig Baffer auf und verfest die Löfung mit einem kleinen überschuß einer 1/100 Nor= malfilbernitratlösung. Sobann fügt man einige Tropfen einer mit einigen Tropfen Salpetersäure versetten Eisenammoniumalaunlösung hinzu und titriert den Uberschuß mit 1/100 Ror= malrhobanammoniumlöfung zurud. Selbstverständlich kann auf diesem Wege auch die Bestimmung der Halogene in organischen Substanzen (nachdem beren Berftörung und bie Bindung der Halogene an Alfali vorausgegangen ift) vorgenommen werben.

D. Die kapillartitrimetrische Methobe.

über Kapillaranalyse ist bereits im quali= tativen Teil einiges mitgeteilt worben (f. S. 18). Diese Methode befähigt uns, auch quantitative Bersuche burchzuführen. Das Berfahren gründet sich barauf, daß eine burch ben zu bestimmenben Stoff herbeigeführte Anderung in der Kapillarität, oder in unferm Fall der Tropfengahl, durch "Entgiftung" mittels eines geeigneten Reagens wieber rudgangig gemacht werben fann. Beispiel moge bas Befagte erlautern: 10 ccm einer 0,2%igen Nachtblaulösung, beren Tropfenzahl 58,2 beträgt, werden mit 10 Tropfen 1/40 äquivalenter Sublimatlösung versett. Daburch sinkt die Tropfenzahl auf 45,5. Nun wird tropfenweise 1/20 äquivalente Jodfalium- löfung hinzugefügt. Die Wirkung auf bie Tropfenzahl ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

4	5	6	7	8	10	
52,05	54,2	54,3	51,05	50,2	49,9	

lösung ihr Maximum erreicht, und daß sich von da ab der vergistende Einfluß des überschüssigen Jodfaliums geltend macht. Die Entgistung kann nicht vollständig sein, da bei der Wechselwirkung von Sublimat und Jodfalium, die sich in völlig durchsichtiger Lösung vollzieht, eine entsprechende Menge Chlorkalium frei wird, das die Tropfenzahl des Nachtblaus ebenfalls etwas herabdrückt.

Man ist also in der Lage, Schwermetalle, wie Quecksilber, Silber, Kadmium, Blei usw.,

ferner Anionen, wie Chlor, Brom, Job, Schwefel und viele andere noch in Gegenwart zahlereicher indifferenter Stoffe in Mengen von einigen tausenbstel Milligramm in höchst einsfacher Weise tropfs ober maßanalytisch zu bestimmen.

Um Alfaloide titrimetrisch zu bestimmen, bebient man sich des Systems Bollviolett und

"entgiftet" mit Tannin. Die Lösungen bleiben, wenn sie hinreichend verdünnt sind, völlig burchsichtig; die Fällungen sind von ultramitrostopischer oder mitrostopischer Feinheit, also dem unbewaffneten Auge nicht sichtbar.

Im nachfolgenden seien zwei Beispiele von Alfaloibtitrationen angeführt:

							(a	l.)													
10 c	cm 0,2	%iger	Bollo	iolettlöjun	g															Tropfenzahl	55,65
Dazı	ı 1 T	ropfen	(=0,0)	075 ccm)	2%iger K	ota	inl	Ö	u	n g			•		:		•	•		,,	64,8
"	1	"	(=0,0)	09 ccm) 0	,4%,1ger >	Eanni	inlo	hu	ng	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	"	63,7
"	2	"			"		"				٠	•	•	•		٠	•	•	•	"	63,2
"	5	"			"		"				•	٠	٠	•	٠	•	•	•	•	"	61,9
"	10	<i>"</i> ~	:	· ~	"		"				٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	"	60,6
. "	weitere		opten 2	?%iger T	annınıoju	ng	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	٠	•	•	"	58,2
"	"	15	"	"	"		•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	:	•	"	55,4
							(E).)													•
10 c	cm_0,2	%iger	Bollv	iolettlöfun	g	<i>:</i> .														Tropfenzahl	
10 c Dazi	cm 0,2	%iger ropfen	Bollv (=0,0	iolettlöfun 9 ccm) 0,0	g)1%iger §														:	Tropfenzahl	55,95
10 c Dazı	cm 0,2 1 1 % 2	%iger ropfen	&ollo (=0,0	9 ccm) 0,0	g)1%iger § ″														:		55,95 56,2
Dazi	11X 2 4	ropfen	Bollv (=0,0	9 ccm) 0,0)1%iger {								r						:	"	55,95 56,2 56,65
Dazi	1 1 X 2 4 10	ropfen "	Bollv (=0,0	9 ccm) 0,0)1%iger {								r							"	55,95 56,2 56,65 58,0
Dazi	11X 2 4	ropfen "	(=0,0	9 ccm) 0,0)1%iger { " " "	A c o n	it	i n " "	ď)	ίο:	r h	ŋ b	" "	t t 1	öſ	u 1	ıg			" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	55,95 56,2 56,65
Daz1	1 1 T 2 4 10 20	ropfen " " " "	(=0,0	9 ccm) 0,0 - der Löfun)1%iger § " " " g mit ber	Acon : Tro	it	i n " "	ď)	ίο:	r h	ŋ b	" "	t t 1	öſ	u 1	ıg			" " " " "	55,95 56,2 56,65 58,0
Daz1	1 1 X 2 4 10 20	ropfen " " " "	(=0,0	9 ccm) 0,0 - der Löfun 1 ₀ iger Ta)1%iger § " " " g mit ber	Acon : Tro	it	i n " "	ď)	ίο:	r h	ŋ b	" "	t t 1	öſ	u 1	ıg			" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	55,95 56,2 56,65 58,0 60,2 59,9 5 9,5
Daz1	1 1 T 2 4 10 20 2 T ere 5 20	ropfen " " " " (ropfen	3u i	9 ccm) 0,0 - der Löfun 1 ₀ iger Ta	01%iger § "" "" g mit ber nninlösun	Acon : Tro	it	i n " "	ď)	ίο:	r h	ŋ b	" "	t t 1	öſ	u 1	ıg			" " " " "	55,95 56,2 56,65 58,0 60,2 59,9 59,5 58,4
Dazi	1 1 T 2 4 10 20 20 2 Tere5	ropfen " ", ", " (ropfen	3u 1	19 ccm) 0,0 - der Löfun 1 ₀ iger Ta	ol%iger § "" "" g mit ber nninlösun	Acon : Tro	it	i n " "	ď)	ίο:	r h	ŋ b	" "	t t 1	öſ	u 1	ıg			" " " " "	55,95 56,2 56,65 58,0 60,2 59,9 5 9,5

Man ersieht, daß man mit Hilse dieser pharmakologisch wie biologisch sehr bemerkenswerten "Entgistungsmethode" Alkaloidmengen sestsellen kann, die nach den üblichen Fällungsmethoden nicht mehr gut bestimmbarwären.

II. Mitropolarimetrie.

Bur polarimetrischen Untersuchung kleiner Flüssigkeitsmengen bienen Kapillaren aus schwarzem Glas. Die Länge bieser Röhrchen, bie an beiben Enden glatt poliert sein mufsen,

wegen ber schwierigeren Füllung und bes zu kleinen Gesichtskreises, ber eine genaue Beurteilung im Polarimeter erschwert, nicht empfehlenswert.

Um die polarimetrischen Kapillaren bequem handhaben zu können, werden sie mit kutzen Schlauchstücken in einem weiteren,, Schutzenhr" befestigt, wie es Abb. 28 zeigt. Das Schutzrohr muß so gewählt werden, daß das damit armierte Röhrchen möglichst genau in die vorhandenen großen, zur Aufnahme der

Flüssigkeit bestimmten Polarisationsröhren hineinpaßt (Abb. 29). Diese Angaben beziehen sich auf ein Wildsches

Etrobometer; hei Berwendung anderer Polarisationsapparate wird man die Kapillaren entsprechend anders adjustieren müssen.

Das Füllen ber Kapillaren geschieht in ber Beise, daß man sie, um Erwärmungen burch Berührung hintanzuhalten, in ein kleines Stativ einspannt, die zu untersuchende Flüssigseit etwa aus einer seinen Pipette in das ichwach geneigte Rohr hineinstließen läßt und




Abb. 28. Mit Schutrohr verfebene Mifropolarifationstapillare.

beträgt 5 ober 10 cm. Gewöhnlich wird man die 5 cm - Rapillare benützen, weil sie leichter zu füllen ist und weil wegen der kürzeren Schicht auch eine gewöhnliche Natriumslamme als Lichtquelle dienen kann. Bei schwach brehenden Stossen wird man sich der langen Rapillare bedienen müssen. Der innere Durchmesser der Röhren kann z. B. 0,4 bis 0,5 mm betragen. Engere Kapillaren sind

sobann die beiden Enden mit kleinen Dedgläschen verschließt. Die lettere Manipulation bereitet keine Schwierigkeiten, wenn man etwa in folgender Beise versährt: Sobald am untern Ende der Kapillare die Flüssigkeit erscheint, wird das mittels einer Pinzette gehaltene. Deckgläschen (oder Bruchstückhen eines gewöhnlichen Deckglases) angelegt und losge-




Abb: 20. Die in das gewöhnliche (große) Bolarifationsrohr des Wildschen Bolarifirobometers eingeschobene Kapillare.

lassen. Hierauf wird die Rapillare umgedreht, so daß bas Deckgläschen nach tommt. Die Fluffigfeit in ber Rapillare fließt nach bem untern Ende, bis bas zunächst schwimmenbe Deciglaschen sich an ber oberen Munbung ber Rapillare anlegt. Sobann legt man an den unten schwach hervortretenden Tropfen in gleicher Beise wie früher ein zweites Deckglaschen an, bas an ber Oberfläche ber Fluffigfeit fofort haften bleibt. Wenn man nun mit einem Filtrierpapier die überschuffige Fluffigkeit vorsichtig auffaugt, so legt sich auch bas zweite Deckgläschen vor die Mündung der Kapillare und verschließt sie. In Diesem Buftand läßt sich bie Rapillare genügend lange aufbewahren, ohne daß man befürchten muß, daß die Fluffigkeit ausrinnen ober verdunsten könnte. Für Dauerpräparate murbe sich ein überstreichen ber Deckgloschen mit Rollobiumlöfung ober bergleichen empfehlen.

Es kommt mitunter vor, daß beim Füllen der Kapillare Luftbläschen hineingelangen, die sehr störend wirken. Um sie zu entfernen, sührt man einen sehr dünnen Platindraht ein und bewegt ihn einige Male hin und her. Zur Aussührung der Bestimmung wird die Kapillare in daß sonst zur Aufnahme der Flüssigkeit bestimmte Polarisationsrohr eingesichven, in den Apparat eingesett (Abb. 29) und an daß dem Auge näher liegende Ende gebracht.

Als Lichtquelle kann bei den 5 cm-Röhren noch gewöhnliches Natriumlicht verwendet werben. Um solches Licht zu erhalten, besestigt man eine Sodaperle in dem mit rauschender Flamme brennenden Bunsenbrenner oder benütt einen eigenen sogen. Spektralbrenner (vgl. Apparatverzeichnis auf S. 69). Bei den län-

geren Kapillaren bient elektrisches Bogen- ober Nernstlicht als Lichtquelle. Es genügt 3. B. das Licht einer 6 Amperc-Bogenlampe, das durch rotes Glas filtriert wurde.

Bie zahlreiche Versuche gezeigt haben, sichen die mit den Kapillaren vorgenommenen Messungen den mit der gewöhnlichen Röhre erhaltenen an Genauigkeit in keiner Beise nach.

Bergleicht man babei bie Bolumina ber Rapillaren, z. B. ber 10 cm langen, die 12 bis 17 cmm Flüfsigkeit faßt, mit bem Inhalt bes gewöhnlichen großen Rohres von 10 cm Länge, so ergibt sich ber Borteil ber Rapillaren für kleine

Flüssigkeitsmengen von selbst. Man kann nach ber beschriebenen Methode noch mit Flüssigkeitsmengen polarimetrische Versuche anstellen, die zur Ausführung einer Elementaranalhse nicht entsernt ausreichen würden.

Da bei polarimetrischen Versuchen auch bas spezissisische Gewicht ber zu untersuchenden Substanz oft eine wesentliche Rolle spielt, sei im nachfolgenden bas Wichtigste über bessen Bestimmung bei kleinen Flüssigkeitsmengen gesagt. Genaueres möge man aus der einschlägigen Literatur (vgl. Literaturverzeichnis auf S. 68) entnehmen.

Die Flüssigkeit, beren spezisisches Gewicht bestimmt werden soll, wird in einen pipettenartigen, in horizontaler Lage an einem Drahtbügelchen an der Nernstschen Mikrowage auf-

hängbaren Gefäß gewogen. Statt ber Rernstwage fann man natürlich auch mit ber fleinen Ruhlmannichen Ana-Infenwage arbeiten. Um bie Bipette zu füllen, wird fie mit einer Bingette in ein mit Gummi ausgefüttertes Sahnrohr gestectt (Abb. 30) und bie Fluffigfeit vorsichtig eingesaugt, bis ber Rorper voll ist; die Kapillare saugt fich bann von felbft voll. Die Rapillaren, die an den Enden besonbers fein ausgezogen find, haben ein Lumen von einigen Sundertftel-Millimeter. Die Große wird, fofern man nicht mit ber Ruhlmann-




Abb. 30. Die Füllung ber Pipette.

wagc arbeitet, so bemessen, daß der Zeiger der Mikrowage fast über die ganze Skale ichlägt, wenn die Pipette mit der ichwersten Fluffigkeit gefüllt ist. Wenn man spezifische Gewichte mit Keineren Intervallen bestimmen




Abb. 31. Mifrogasburette (Stellung 1).

will (3. B. Salzlösungen vom spez. Gewicht 1—1,3), so kann die Pipette und damit die Empfindlichkeit der Methode vergrößert wers den, natürlich nur in den Grenzen der Trags

fähigkeit ber Mikrowage. Um zu jedem Stalenteil das entsprechende spezisische Gewicht zu sinden, wird die Skala durch Wägung einiger Flüssigkeiten von bekannter Dichte geeicht und eine Kurve konstruiert, aus der man für jeden Skalenteil das zugehörige spezisische Gewicht ohne weiteres entnehmen kann.

Diese Methode leidet noch an einigen Mängeln. Beim Bägen von Fluffigfeiten, wie Ather, Schwefelkohlenstoff uiw., ist es schwer, ben Berluft, der durch die Berdunftung der betreffenden Fluffigkeit entsteht, zu verhindern. Das Auffegen bichtschließender Rappchen murde die Rapillare so beschweren, daß sie trop leichtester Ausführung (Gewicht etwa 0,1 g) auf ber Mifrowage nicht mehr gewogen werben fonnte. Bei ber Benützung ber Ruhlmannichen Bage fällt diese Schwierigkeit allerdings weg, nur muß man hier, um noch genaue Rejultate zu erhalten, mit etwas größeren Fluffigfeitsmengen arbeiten. Sat man es anderer= feits mit mäßrigen Lösungen zu tun, jo fällt bie Gefahr bes Berbunftens zwar fast völlig fort, bafür bleibt jedoch an der Oberfläche bes Glafes beim Eintauchen Feuchtigkeit hängen, bie, ba es nicht gelingt, sie durch Abwischen völlig gleichmäßig zu entfernen, die Resultate merflich beeinflußt.

III. Mitrogasanalyfe.

Bur Ausführung genauerer Mikroana-Ihsen von Gasen (Sauerstoff, Rohlenfäure, Stickstoff) bedient man sich eines eigens dazu hergestellten Apparates, der sowohl die genaue Messung des geringen Gasvolumens gestattet, als auch eine vollständige Absorption der betreffenden Gasart ermöglicht. Die Konstruktion biefer Mitrogasburette ift aus Abb. 31 ersichtlich. Die Rapillarröhre hat einen Durchmesser von etwa 1/4 mm und ist in Millimeter= grade genau eingeteilt. Gine Längenausdeh= nung von 20 mm entspricht einem Bolumen von ungefähr 1 ccm. Die Kapillare ist an beiden Enden zu einem Abzugerohr erweitert. Während das obere Abzugsrohr (2), das mit einem Stöpfel geschloffen ift, nur dazu dient, bas Instrument leichter reinigen zu können, ist das untere Abzugsrohr (1) der Raum, in dem die Gasabsorptionen nacheinander vor sich gehen. Der Inhalt der Röhre wird durch Drehung einer eisernen Schraube (3), die in Quedfilber läuft, langfam auf und ab bewegt.

Zum rascheren und vollständigeren Tems peraturausgleich ist der in Grade eingeteilte Teil der Röhre von einem Bassermantel ums geben. Das Ganze ist mittels einer Klams mer an einem Stativ so befestigt, daß das Kühlwasser durch Drehung der Klammer um eine horizontale, zur Zeichnung senkrecht stehende Achse durchgemischt und so die Temperatur rasch ausgeglichen werden kann.

Bur Absorption der Kohlensäure dient eine durch Auflösen von 10 g Substanz in 5,5 ccm Wasser erhaltene, also sast gesättigte Lösung von Kaliumhydroryd, während man zur Absorption des Sauerstoffs die gleiche aber noch mit Pyrogallussäure gesättigte (etwa 1 g auf 10 ccm) Lösung benützt. Bei diesen Flüssigseiten ist der Fehler, der durch die Absorption neutraler Gase entstehen könnte, sehr klein.



Die Ausführung einer Mitro = ·
gasanalnfe.

Rachbem man die Gasblase etwa 4 cm in die graduierte Röhre hinausgepumpt hat, wird das Wasser im umgebenden Gefäß

gemischt, das untere Ende der Blase auf Rull gestellt, die Länge abgelesen und zugleich die Temperatur notiert. Das genaue Ablesen wird durch Zubissenahme einer Lupe bei möglichster Vermeidung des parallaktischen Fehlers vorgenommen.

Run wird die Blase gegen das Ausgangsrohr (3) gebracht, das untere Ende des Apparats um etwa 135° nach links gedreht (Abb. 32 — Stellung 3), und die Flüsseit durch eine Pipette (2) aus dem Abzugrohr ausgesaugt. Im Abzugrohr soll mög-

lichst wenig Flüssigkeit zurückbleiben. Nach bem Anfüllen des Rohres mit Kalihydrat wird ber Apparat in die Stellung 2 (Abb. 33) gebracht, bas heißt, mit bem unteren Ende um etwa 45° nach links geneigt, so daß die Blase in die in der Abbildung angedeutete Lage kommt




Abb. 33. Das untere Ende des Apparates um ca. 45° nach lints gebreht; (Stellung 2.)

und sich einige Male vor- und rückwärts bewegt. Nach etwa einer halben Minute wird die Blase in die geteilte Röhre zurückgesaugt und die Lauge mit Wasser unter Zuhilsenahme einer Pipette (1) ausgewaschen. Nach dem Durchmischen des Wassers im umgebenden Gesäß, dadurch bewerkstelligt, daß der Apparat einen Augenblick in die Stellung 3 gebracht wird, bewegt man die Blase dei gleichzeitiger Stellung 1 auf Rull, mißt ihre Länge und stellt auch die Temperatur sest.

Was soeben über die Absorption der Kohlenfäure gesagt wurde, gilt in gleicher Beise für den Sauerstoff. Die dabei angewandte Absorptionsstüssigskeit nimmt alsbald eine dunkelbraune Farbe an, die nach vollendeter Ab-




Abb. 34. Die Aufftellung ber angewendefen Reagentien.

sorption in Olivengrun übergeht. Die Abforption des Sauerstoffs dauert nicht wesentlich länger als die der Kohlensäure. Die Bolumenkorrektion bes Gases, bie infolge ber geringfügigen Temperaturveränderung notwendig erscheint, wird so durchgeführt, daß man für jeden Zehntelgrad Temperatur-




Abb. 35. Reinigung ber Mitrobürette.

steigerung die Zahl 0,0002 vom Logarithmus des abgelesenen Bolumens abzieht.

Aus Abb. 34 ist die Aufstellung der ans gewendeten Reagenzien ersichtlich.

Dag die vorstehend beschriebene Methode gleichfalls Fehlerquellen in sich birgt, ift nicht

zu verwundern. Um sie möglichst herabzudrücken, sind baher verschiedene Borsichtsmaßregeln gestoten, die wenigstens ber Hauptsache nach ause einandergesett werden sollen.

Die wichtigste Bedingung ist ein absolut reiner Apparat. Die beiden Meniffen ber Blase muffen normale Form zeigen und bie beiden Enden der Blase mussen selbst den ge= ringsten Bewegungen der Schraube folgen. In dem von der Blase eingenommenen Teil der Röhre darf auch nicht die Spur einer Fluffigfeit mahrgenommen werden. Die Reini= gung bes Apparates wirb mittels ber in Abb. 35 gezeigten Einrichtung vorgenommen. Nach ber Entfernung bes Stöpfels an ber Spite wird die Reinigungsflüffigkeit (ftarke Schwefelfäure, Chromfäuregemisch u. dgl.) rasch burch die Röhre gepumpt; dabei foll eine Luftblafe in ber Röhre (4) bie Berührung bes Quedfilbers mit ber zu reinigenden Fluffigfeit verhindern. Rach ber Reinigung füllt man ben Apparat mit bestilliertem Baffer und fest ben Stöpfel wieber ein.

Weiter ist noch wichtig, daß die Flüssigeseit, die sich über der Blase besindet, mit dem Absorptionsmittel im Abzugsrohr nicht in Berührung kommt. Man darf daher die Blase während der Absorption nicht tieser hinunter bewegen, als es Abb. 33 andeutet. Andererseits muß die Blase während des Ersehens der absorbierenden Flüssigkeit vollständig in die enge Köhre gezogen werden.

Bei der Bestimmung der Kohlensäure soll die Blase um mindestens 2/3 ihrer Länge hin und her bewegt werden. Man bringt auf diese Art stets frisches Absorptionsmittel mit der Blase in Berührung und verhindert so die eventuelle allmähliche Wiederabgabe des Gases. Die Genauigkeit, die mit dem beschriebenen mikrogasanalhtischen Apparat erzielt werden kann, hängt hauptsächlich von den Bestimmungen der Blasenlängen ab; in der Regel sind Fehler von \pm 0,2% unvermeidlich.

Der Apparat ist im Handel erhältlich (vgl. das Apparatverzeichnis auf S. 68). Seine Zusammen ist ellung zum Gebrauch ist ehr einsach: Nach dem Einsetten der Schraube mit Baselin wird in das obere Abzugsröhrchen (2) Quecksilber gegossen und durch die Schraube in (3) gepumpt, während man (1) mit dem Finger verschlossen hält. Sodann wird (2) mit der Wasserirahlpumpe verbunden, wodurch man die Dichtigkeit von (3) sessifierlit und die an der Schraube hastenden Lustblässchen entsernt.

I. Rach ben Ericheinungsjahren geordnetes Berzeichnis ber wichtigften felbftanbigen mitrochemis ichen Berte.

üden, n geaus:

abio:

det die ge:

Jn.

det

iig-

112

in

en.

įβť

el= ſψ

in

ý

l.

Ulhmann & Sofmann, Atlas ber phyfiologifden und pathologischen Sarnfebimente; Bien, Berlag Braumuller; 1872. Boridh, Elemente einer neuen demisch-mitro-

ftopischen Mineral- und Gesteinsanalhse; Brag, Berlag Ribnac; 1877. Haust bofer, Mitrochemische Reaktionen; Braun-

schweig, Verlag Vieweg; 1885.

Klement et Renard, Reactions microchimiques à cristaux et leur application en Analyse qualitative; Bruffel, Berlag Manfeaug; Paris,

Berlag G. Barre; 1886. Bimmermann, Die botanische Mitrotechnif; Tübingen, Berlag ber Lauppichen Buchhandlung; 1892.

Behrens, Das mitroftopifche Gefüge ber Mctalle und Legierungen; Samburg, Berlag **Вов**; 1894.

Upathy St., Die Mifrotechnif ber tierifchen Morphologie; Braunschweig, Berlag Sirgel; 1896.

Schroeber van ber Kolk, Kurze Anleitung gur mitroftopischen Rriftallbeftimmung; Bicsbaden, Berlag Areidel; 1898.

Behrens, Anteitung gur mitrochemischen Una-ihse: 2. Auflage; Samburg, Berlag Bofi: 1899.

Behrens, Unleitung zur mifrochemischen Una-Infe ber wichtigften organischen Berbinbungen, 4 Banbe; Samburg, Berlag & Bog. Behrens, Mitrochemische Technit; Samburg,

Berlag Bog; 1900. Suiffe, A. C., Atlas zum Gebrauch bei ber mitrochemischen Analhse; Leiben, Berlag Brill; 1900.

Hinrichs G. C., First course in Microchemica Analysis; St. Louis, Mo., U. S.; New. York and Leipzig. Lehnke & Büchner; London, H. Grevel; Paris, Le Sondier; 1904.

Bourgeois, Introduction à l'Analyse microchimi-

que; Paris, Berlag Sachette & Co, 1907. Rratichmer und Genft, Mitroftopifche und mitrochemische Untersuchungen ber Harnsebi-mente; Bien, Berlag J. Safar;1909. Schoorl, Beitrage zur mitrochemischen Analhsc;

Wiesbaben, Berlag Kreibl; 1909. Emich, Lehrbuch ber Mitrochemie; Wiesbaben, Berlag Bergmann; 1911.

Gruttering, Alibe, Beitrage gur mifro-chemischen Analyse von Alfaloiden und Drogen mit besonderer Berüdfichtigung ber Methoben bon Behrens; Rotterbam, Berlag 28. 2. & Bruffe; 1911.

Eber, R., Aber Mitrofublimation von Alfaloiben im luftverbunnten Raum; Diff. Burich 1912.

II. Berzeichnis ber benutten Abhandlungen und Rotizen.

1. Behrens, Th. H., Btichr. f. anal. Chemie. Bb. 30, S. 125 u. a.

2. Emich, F. u. Donau, J., Aber bie Behandlung bon fleinen Rieberichlagsmengen. Gin Beitrag zur qualitativen und quantitativen mitrochemischen Unalpse (Monatshefte für Chemie, 30, 745).

3. Donau, J., Aber ein Filterschälchen zur Be-handlung keiner Rieberschlagsmengen (Mo-natshefte für Chemie, Bb. 32, S. 31—40). 4. Donau, J., Weitere Bersuche über die quan-titative Behandlung keiner Nieberschlags-mengen (Monatsheste für Chemie, Bb. 32, S. 1115—39)

5. Emich, &., Mitrochemischer Rachweis von Alfalien und Sauren; Rotiz über bie Auffinbung kleiner Mengen von Dzon und Baffer (Monatshefte f. Chemie, Bb. 22, 1901; S. 670).

6. Emich, F., Notizen über bie Ladmusfeibe (Monatshefte f. Chemie, Bb. 23, 1902; S. 76).

7. Donau, 3., Mitrochemischer Nachweis bes Golbes mittels tolloiber Farbung ber Seibenfafer (Monatshefte f. Chemie, Bb. 25, S.

8. Emich, &., über bie Anwendung von Gefpinftfafern in ber Mitrochemie (Ann. b. Chemie, **351, ⊗. 426-438**).

9. Traube, J., Aber Rapillaranalhse (Ber. b. D. Ch. G., 44. Jahrgang, S. 556; 1911).
10. Traube, J., Zur Geschichte ber Kapillar-

analnse (Journ. f. pratt. Ch. R. F., 34. Bb., 292; 1886).

11. Traube, J., Aber ben Gebrauch ber Sta-lagmometer (Berichte b. D. Ch. G., 20., S. 2644, 2824, 2829, 2831; [1887] unb Bio. 3. 24., 341 [1910]).

12. Ascoli, M. u. Saar, Methobe gur Diagnose von Krebs, Sphilis, Tuberkulose usw. (Pflügers Arch. f. b. ges. Physiolog. 105., 559 [1904]; 123., 419 [1908]; 132., 551 [1910])

Traube, J., Aber ein Rapillarimeter (Jour-nal f. prakt. Ch. R. F., 31., 177). Traube, J., (Journ. f. prakt. Ch., R. F., Bb. 34, S. 7 und 297).

15. Emich, F. u. Donau, J., Gin einfaches Berfahren gur Ermittlung ber Farbe fleiner Mengen bon ichwach gefärbten Fluffigleiten und feine Anwenbung in ber mitrochemischen Analhse (Monatshefte f. Chemie, Bb. 28, S.

825—830, 1907). Donau, J., Spettroftopifche Berfuche mit Neinen Fluffigfeitsmengen (Monatshefte für Chemie, Bb. 29, S. 959-963, 1908).

17. Donau, J., Färbung ber Boraxperle burch tolloib gelöfte Ebelmetalle. (Monatehefte für Chemie, Bb. 25, S. 915—918, 1904)

18. Donau, J., Färbung ber Phosphorsalz-perle burch tolloib gelöste Ebelmetalle (Zeit-schrift f. Chemie und Indust. der Kolsoide, 2. Jahrg., S. 273—275).

19. Louis, J., Curtmann u. Rothberg, P., Anwendung der "Glühreaktion" zum qualitativen Nachweis von Platinmetallen (Journal Americ. Chem. Soc., 33., 718; Ch. Rent. 1911, IIa, 490).

20. Lehmann, H., Luminefzenzanalhse (Bortrag, Itahr. f. angew. Chemie, 25. Jahrg., S. 1110).

21. Pild, F., Maßanalhtische Bersuche mit kleinen Fluffigfeitsmengen (Monatshefte f. Chemie, Bb. 32, S. 21-29).

22. Donau, J., Polarimetrische Bersuche mit Keinen Flüssigkeitsmengen (Monatshefte f. Chemie, Bb. 29, S. 333—336). — Bgl. auch E. Fischer, Aber Mikropolarisation (Berichte b. D. Ch. G., Bb. 14, S. 129).

23. Bartenberg, v., Bestimmung bes spezi-fischen Gewichts kleiner Fluffigleitsmengen (Berichte b. D. Ch. G., 42, S. 1126).

24. Krogh, A., Mitrogasanathfe (Stanbinavi-iches Archib f. Physiologie, 20., S. 279;

25. Bregl, &., Die quantitative Mitroelementaranalhse organischer Substanzen (Sanbb. b. Biochemischen Arbeitsmethoben, Berlag Urban u. Schwarzenberg, Berlin; 1912, S. 1307—1356).

Aber bie Bestimmung bes 26. Donau, J., Schwefels und ber Halogene in fleinen Mengen organischer Substanzen (Monatshefte f. Chemie, Bb. 33, S. 169-176).

27. Donau, J., über die quantitative Behand-lung fleiner Riederschlagsmengen (Monats-hefte f. Chemie, Bb. 34, S. 1515—20).

'III. Andere einschlägige Beröffentlichungen.

- 1. Barger, Molekulargewichtsbestimmungen geringer Stoffmengen (Berichte b. D. Ch. G., Bb. 37, S. 1754).
- 2. Bilt, Nachweis von Feuchtigkeitsspurcn (Berichte b. D. Ch. G., Bb. 40, S. 2182).
- 3. Dutoit, über Mitrotitration. (Journ. de chimie physique VIII S. 23).
- 4. Ebler, über Mifrotitration (Berichte b. D. Ch. G., Bb. 43, S. 2615).
- 5. Fedorow, v., Die Pragis in ber friftallochemifchen Unalhie und die Abfaffung bon Tabellen für dieselbe (8tfchr. f. Kriftallogr., Bb. 50, ⊗. 513—575).
- 6. Heimstädt, Das Fluorefzenzmitroftop (Bifchr. f. wiff. Mitroftopie, Bb. 28, S. 330 bis 337).
- 7. Lehmann, S., Luminefgenganalpfe mittels der Ultraviolett-Filterlampe (Phif. 8tfchr., Bb. 13, S. 35—36; vgl. auch Chem. Zentralblatt, 1911 I, S. 55).
- Mhlius und Förfter, Aber Jobeofin als Inditator (Berichte b. D. Ch. G., Bd. 24, S. 1482).

- 9. Rernft, Gasbichtebeftimmung bei fehr geringen Stoffmengen (Btichr. f. Elettrochem., 1903, S. 622).
- 10. Schroeder van der Rolf, Mifroersistator (Btichr. f. wiss. Mikrost., Bd. 11, S. 419).
- 11. Steele und Grant, Mitromage. (Proceedings of the chem. Soc. of Landon Ser. A. 82. S. 580).
- 12. Traube, Das Bistoftagonometer (Biochem. 3tichr., Bb. 42, S. 500-503).
- 18. Bartenberg, b., Die Bestimmung bes fpegififchen Gewichts fleiner Fluffigfeitemengen (Berichte b. D. Ch. G., Bb. 42, S. 1126).
- —, Gasbichtebestimmung geringer Stoffmen-gen (Berichte b. D. Ch. G., Bb. 37, S. 1754).
- 15. Bolff, D., Die Ultraviolettfilterlampe als wichtiges Silfsmittel gur Bestimmung ber Reinheit demischer Produtte (Chem. Btg., Bb. 36, S. 197—198 unb 1039).
- 16. Bfigmonbh, R., und heger, Aber Mitro-titrationen (Bifchr. anorg. Ch., Bb. 68, S. 169).

IV. Berzeichnis ber befprochenen Apparate und Gerate, fowie ihrer Bezugsquellen.

Die mit * versehenen Behelfe werben bei ber quantitativen mikrochemischen Gewichtsanalhse gebraucht.)

*Ablesevorrichtung für die Nernstiche Mifrowage, bestehend aus Stativ mit Rugelgelenk und Seitenarm und Ablefefernrohr, eventuell mit Dfularmifrometer. Bezugsquelle bes letteren: Carl Zeiß, Jena. Breis M 30.— (mit Ofularmifrom). Das Stativ bazu tann von einem Mechaniter hergestellt ober bon Spindler u. Hoper, Göttingen, um etwa M 20.bezogen werben.

*Achatichalchen (etwa 3 cm Durchmeffer) mit Biftiff. Bezugsquelle: jebe Handlung für Labo-ratoriumsbebarf. Preis etwa M 3.—.

*Amboß (Gifenftud in einem Solzblod), fleiner Hammer bazu.

tubulierte Halbliterflaschen). *Aspiratoren (zwei Bezugsquelle: jede Handlung für Laboratoriumsbebarf.

*Fällungsröhrchen und Bubehör. Berden am be-

quemften felbst hergestellt. Fernspettroftop, jum Beobachten fleiner ober schwacher Lichtquellen. Bezugsquelle: Carl Zeiß, Jena. Preis M 16.-

Filterschälden und bazu gehörende Fällungsschälden aus Platinfolie. Werben selbst verfertigt. Bezugsquelle der Platinfolien (0,0025
mm Dicke): Platinschmelze Heraeus, Hanau
am Main. Preis etwa M 8.— pro Gramm.
Die Solien follon mörlight parengen sein. Die Folien follen möglichft porenarm fein.

*Filtriervorrichtung, bestehend aus ber Filtrierglode, Filtrierfapillare, einem Sahn mit Schwanzbohrung, und einem Dreiweghahn. Die Glode muß auf einer biden Glasplatte gut aufgeschliffen und bie Filtriertapillare oben eben und poliert fein. Bezugequelle: Bereinigte Fabriten für Laboratoriumsbebarf, Berlin N., Scharnhorstftraße 22. Preis ungefähr M 8 .-

Gasanalytischer Apparat nach Krogh für Mitrogasanalhien. Bezugsquelle: F. Jacob, Roben-hagen, Sauferplabs 14. Preis 20 ban. Rron. *Glasstäbchen mit eben polierten Enben. Bezugsquelle: jebe Sandlung für Laboratoriumsbebarf.

*Bummiplatte ober großer weicher Bummiftopfen benötigt bei ber Berftellung von Schalchen aus Platinfolie. Bezugsquelle: jebe Gummihanblung.

*Hafenpipette, lang ausgezogen, für Mitrocarius-bestimmungen. Bezugsquelle: Glasblafer ober

Selbstanfertigung.

lerin.

tiem.

10:27

ires

ire

170

i4. 1 *Heizblod aus Rupfer mit Bohrungen, jum Er-hipen ber Mitrobomben. Bezugsquelle: jebe Rupferschmiebe. Preis etwa Di 10.-

Rapillaren, foloristopische (farblos), spettrosto-pische (schwarz) und polarimetrische (schwarz). Alle Kapillarien müssen an den Enden eben poliert fein. Bezugsquelle: Carl Zeiß, Jena. Breis etwa M 4.—

*Bocheisen, jum Ausstanzen von Platinscheibchen, verschiebene Größen, etwa 6-20 mm, holz-hammer bagu. Bezugsquelle: jebe Bertzeughandlung. Dazu Holzblock aus hartem Holz und ein Solzhammer.

Lumineszenzbochtsohlen mit Bogenlampe und Leh-mannschem Ultraviolettfister. Bezugsquelle: E. Seit, Betlar. Preis M 100.—.

Magnefiastifte als Erfat von Platinbrahten für Flammen- und Berlenreaktionen. Bezuge-quelle: Bereinigte Magnesia Comp. und E. Hilbebranbt, A.-G., Berlin - Pantow. Preis per Stud 1 Pfennig. Mitromaßanalhtischer Apparat nach Pilch. Be-

augsquelle: wird bom Glasblafer angefertigt. Preis etwa M 25.-.

Mitrosublimationsapparat. Bezugsquelle: A. Bittman, Zürich IV. Preis etwa Fr. 6.—. *Mitrowage nach Nernst. Bezugsquelle: Spinbler

u. Honer, Göttingen. Preis etwa D 100 .-- , (ohne Ablesevorrichtung).

*Rabel jum Berforieren ber Platinschein. Bapierfilter, fleine, mittels Locheisen ausgestangte Filterpapiericheibchen, weiß und ichwarz (für helle Rieberichläge).

*Bingetten, barunter eine Schieberpingette mit febr langen Binten. Bezugsquelle: jebe hanblung für dirurgifche Inftrumente.

*Bipetten, tapillar ausgezogen, aus gewöhnlichem Glas. Berben am beften felbft angefertigt.

*Platinblech, etwa 25 cm2 Flächeninhalt, zum Musglühen ber Schälchen. Bezugsquelle: Deraeus, Hanau a. Main.

*Platinbrante bon 1, 0,5 unb 0,1 mm Dide. Bezugequelle: biefelbe.

Platinfolien. Bezugsquelle: biefelbe. Der Rolienpreis beträgt M 8.— pro Gramm. Die Dide ber Folien für Filtrierschälchen soll etwa 0,0025 mm betragen. Für Fällungsichalden find porenfreie Folien bon

0,008 mm borzuziehen.
*Platinfalmiat, jur Herfellung von Platinfchwamm. Wirb aus Platinabfallen felbst bargestellt ober aus einer Fabrit chemischer Bro-

bulte fertig bezogen.

*Platintiegelchen mit Dedel, zirla 2 g schwer, 1 cm3 Inhalt. Bezugsquelle :: Heraeus, Hanau

a. Main. Preis etwa M 14.-

*Prefftempel, als Form zur herstellung von Blatinicalden aus Folien. (Gefchliffene, mit Sanbhabe verfehene Glas- ober Metallftabe in berichiebenen Größen.) Bezugsquelle: Jebe Banblung für Laboratoriumsbebarf.

Quarzbeckgläschen, Dbiektträger, -fchälchen, uhr-gläfer. Bezugsquelle: Carl Zeift, Jena. *Quarzfäben für bie Rernftiche Mikrowage. Be-

zugsquelle: Spinbler u. Hoher, Göttingen. Breis etwa M 1.— bas Dugenb.

*Röhren aus schwer schmelzbarem Glas, etwa 3/4 cm Durchmesser, eventuell auch gewöhnl. Glas-röhren (bei Cariusbestimmungen zur Herftellung der Mitrobomben gebraucht)

*Sparbrenner, ber bie Mitroflamme liefert. Bejugsquelle: jebe Hanblung für Laboratoriumsbebarf. Preis M 5.—. Spettralbrenner. Bezugsquelle: F. Hugershoff,

Leipzig. *Sprigflasche mit kapillarer Sprigröhre. Bezugsquelle: jebe Sanblung für Laboratoriumsbebarf.

*Stählerscher Blod (Aluminiumblod zum Trodnen ber Nieberichläge). Bezugsquelle: jebe Sanblung für Laboratoriumsbebarf. Breis M 30.-

Stalagmometer und Bistoftagonometer Traube. Bezugsquelle: C. Gerhardt, Bonn am Rhein.

*Stativchen mit Rugelgelent und fleiner Rlammer. Bezugsquelle: jebe mechanische Bertstätte. Preis etwa M 7.-

*Uhrglaser, fleine und größere. Bezugsquelle: jebe

größere Uhrenhandlung.

*Bage nach Ruhlmann, jum genauen Bägen bon Flüssigfeiten und festen Stoffen, auch als Erfat ber Nernstschen Mitrowage. Bezugsquelle: B. S. F. Ruhlmann, Samburg 33. Preis famt feinstem Gewichtsfat M 270.

Bentrifuge. Bezugsquelle: Sugershoff, Fabrik chemischer Praparate, Leipzig. Preis samt Bubehör in einfacher Ausführung etwa M 50.--.

Außer ben angeführten Apparaten und Beraten find noch die fonft bei chemifchen und mitroftopifchen Arbeiten notwendigen Gegenftanbe borratig zu halten, befonbers Platinofen, einge-ichmolzene Platinbrahte, fleine Feberfahnen (Taube), Objektträger, Dedglaschen uim. Zum Aufbewahren ber Reagentien verwende man Glas. flaschen von etwa 100 cm3 Inhalt mit boppeltem Berichluß. Die Stöpfel und die barüber geftulpten Schuttappen muffen forgfältig ein- bezw. aufgeschliffen fein.

Das gur Auflösung und gum Baschen ber-wendete destillierte Baffer foll möglichst ftaubarm sein. Man verschafft es sich am leichtesten burch Abhebern aus einem größeren Behalter.

Schlagwort-Verzeichnis.

Ablefemitroftov 38	Fluor 23, 34, 36, 37	B allabium 17
Abschleppen 9	Flußspat	Bapierfilter
Aconitin 19, 62	Fuselbestimmung 19	Parallelversuche
Alfalien	Onletochtumund	
Alfalimetrie 59	G asanalyse 64	Berlenfärbungen 17
	Gasbürette	Bhenol 19
Alfaloibe	Gespinstfasern 14	Phosphor 27
Alfaloibtitration 62	Glühreaftionen 17	Phosphorsaldperle 17
Muminium 20, 33, 55	Golb 17, 23, 32	Phosphorianire 34, 36, 37, 57
Ammoniat 30, 60	9010 17, 23, 52	Blatin 27, 32
Ammoncarbonat 12	Salogene 53	Platinfolien 46
Ammonchlorid 12	Seizblod 53	Platinmetalle 17
Ammonium 35, 55	λειχνινα	Bolarimetrie 62
Ammonogalat 12	Tribium 17	Pottasche 18
Ammonsulfat 12	Fribium	Braseodymnitrat 17
Anthragen 18	Sobeofin 59	,
Untimon 12, 20, 32, 55	Jobometrie 61	Quarzfaben 39
Antimonoryd 12	Jodinasserstoff 19	Quedfilber 12, 19, 28, 32, 57
Arfen 20, 32, 55	Zooioallectroll 19	
Arfenige Gaure 19	Kabmium 19, 24, 32	Räucherverfahren 20
Arfenfaure 37	Ralium 25, 35, 56	Rhoban 19, 35
Arsensesquiornb 12	Raliumpermanganat 17	Rhodium 17
Arfensulfid 12		Ruthenium 17
Arfentrioryd 12	Ralfipat	
Wasseimittefuntsiinfunts	Rasomel	Calpeterfaure 29, 36, 57
Arzneimittelunterjuchung 19	Ralzium 25, 34, 55	Salzfäure 36, 57
Albest 24	Rapillaranalyse 18	Sauerstoff 64
Atropin 19	Rapillare, toloristopische 15	Schiegbaumwolle 14
Aufichließen 44	Rapillare, polarimetrifche 62	Schlangengift 19
B arium 20, 34, 55	Rapillare, spettrostopische 16	Schwefel 12, 28, 36, 53
9916: 10 10 01 20 00 FF	Rapillartitrimetrie 61	Schwefelfalium 18
Blei . 12, 19, 21, 32, 36, 55	Robalt 25, 32, 56	Schwefelnatrium 15
Bleiognblatmusfeide 15	Rohlenfaure 26, 64	Schwefelquecfilber 12
Bleiseibe 15	Rohlenstoff 26	Schwefelfaure 37, 57
Blut 17	Rofain 19, 62	Selen 12
Blutgifte 19	Rolloidgifte 19	Silber 19, 29, 32, 36, 58
Bombenröhrchen 52	Rorreftionsturve 41	Silizium
Bor 20	Kristallfällung 12	Spettrosfopie
Borapperle 17	Ruhlmannwage 42	Spettrasotular 16
Borfaure 20, 34	Rupfer 19, 26, 32, 56	
Brom 22, 36		Stalagmometer 18
Bürette 59	Lafmusfeibe 14	Stärle 22, 24, 29, 61 Steinfalz (Golbachalt)
· • ·	Lithium 26	Citin fail (Cotto Brigarity
Carius-Methode 51	Lumineigeng 18	Stidstoff 29, 60
Chlor 22, 36	Luminefgengmifroftop 18	Strontium
Chloridure 36	,	Sublimation 10
Chrom	Magnefium 26, 35, 56	Sulfate 28
Chromfaure 37	Mangan 18, 26, 33, 57	Sulfibe 28
Dichtebestimmung 63	Maganalyje 58	Sulfidfaden 15
	Mitrobomben 52	Sulfite 28
Ebelmetalle 17	Mifrofoloristopie 15	Xellur 12
(C'1		SPILIT
wijen 23, 33, 56	Mifropolarimetrie 62	
Gifen 23, 33, 56 Entgiftung 61	Mitropolarimetrie 62 Witrospettrosfopie 16	Thiosulfate 28
Entgiftung 61 Erbiumchlorib	Mitrospettroftopie 16	Thiosulfate 28 Trennungen 54
Entgiftung 61 Erbiumchlorid 17	Mifrospektroskopie 16 Wifrosublimation 10	Thiosulfate
Entgiftung 61 Erbiumchlorib	Mifrospettrosfopie 16 Wifrosublimation 10 Mifrowagen 37	Thiosulfate 28 Trennungen 54
Entgiftung 61 Erbiumchlorib	Mitrospektroskopie 16 Mitrosublimation 10 Mikrowagen 37 Milch 19	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethode 19 Trocknen 48
Entgiftung	Mifrospettrosfopie 16 Wifrosublimation 10 Mifrowagen 37	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethode 19 Trocknen 48 Umtriftallisieren 13
Entgiftung	Mitrospektrostopie 16 Mifrosublimation 10 Mitrowagen 37 Midd 19 Mineralwässer 19	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethode 19 Trocknen 48
Entgiftung	Mitrospektrosfopie	Thiosulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethobe 19 Trodnen 48 Umtristallisieren 13 Urinuntersuchung 19
Entgiftung 61 Erbiumchlorib 17 Fabenfärbung 14 Fällungsanalyfen 61 Fällungsröhrchen 45 Fällungsröhrchen 145 Fällungsrealtionen 14 Fernipeltroffop 18	Mitrospektrosfopie	Thiosulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethobe 19 Trodnen 48 Umtristallisieren 13 Urinuntersuchung 19 Wasser 30
Entgiftung	Mitrospektrosfopie 16 Mifrosublimation 10 Mifrowagen 37 Milch 19 Mineralwässer 19 Adhrungsmitteluntersuchung 19 Natrium 27, 35 Reodymnitrat 17	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethobe 19 Trocknen 48 Umtriftallisieren 13 Urinuntersuchung 19 Wasser 30 Basser 30 Basserstoff 30
Entgiftung	Mikrospektroskopie 16 Mikrosublimation 10 Mikrowagen 37 Mikd 19 Mineralwässer 19 Nahrungsmitteluntersuchung 19 Natrium 27, 35 Reobymnitrat 17 Reenskwage 38	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethobe 19 Trodnen 48 Umtriftallisieren 13 Urinuntersuchung 19 Masser 30 Wasser 30 Wismut 18, 30, 32, 58
Entgiftung	Mikrospektroskopie 16 Mikrosublimation 10 Mikrowagen 37 Midd 19 Mineralwässer 19 Nahrungsmitteluntersuchung 19 Natrium 27, 35 Reodymnitrat 17 Kernstwage 38 Nidel 27, 33, 57	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethobe 19 Trocknen 48 Umtriftallisieren 13 Urinuntersuchung 19 Wasser 30 Wasser 30 Wismut 18, 30, 32, 58 Bentrifuge 9
Entgiftung 61 Erbiumchlorib 17 Fabenfärbung 14 Fällungsanalysen 61 Fällungsröhrchen 45 Fällungsschälchen 46 Färbungsrealtionen 14 Fernipeltrosson 35 Ferrizzhan 35 Ferrozhan 35 Filtrieren 10, 47	Mikrofpektroskopie 16 Mikrofublimation 10 Mikrowagen 37 Midd 19 Mineralwässer 19 Pahrungsmitteluntersuchung 19 Natrium 27, 35 Reobymnitrat 17 Rernstwage 38 Nidel 27, 33, 57 Riffer 19	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethode 19 Trocknen 48 Umkristallisieren 13 Urinuntersuchung 19 Wasser 30 Bassertosi 30 Bismut 18, 30, 32, 58 Bentrifuge 9 Rentrifugieren 9
Entgiftung 61 Erbiumchlorib 17 Fabenfärbung 14 Fällungsanalysen 61 Fällungsröhrchen 45 Fällungsschächen 46 Färbungsrealtionen 14 Fernipeltrostop 18 Ferrozhan 35 Ferrozhan 35 Filtrieren 10, 47 48	Mikrofpektroskopie 16 Mikrofublimation 10 Mikrowagen 37 Midd 19 Mineralwässer 19 Pahrungsmitteluntersuchung 19 Natrium 27, 35 Reobymnitrat 17 Rernstwage 38 Nidel 27, 33, 57 Riffer 19	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethode 19 Trocknen 48 Umkristallisieren 13 Urinuntersuchung 19 Wasser 30 Bassertosi 30 Bismut 18, 30, 32, 58 Bentrifuge 9 Rentrifugieren 9
Entgiftung	Mikrofpektroskopie 16 Mikrofublimation 10 Mikrowagen 37 Midd 19 Mineralwässer 19 Pahrungsmitteluntersuchung 19 Natrium 27, 35 Reobymnitrat 17 Rernstwage 38 Nidel 27, 33, 57 Riffer 19	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethode 19 Trocknen 48 Umkristallisieren 13 Urinuntersuchung 19 Wasser 30 Bassertosi 30 Bismut 18, 30, 32, 58 Bentrifuge 9 Rentrifugieren 9
Entgiftung 61 Erbiumchlorib 17 Fabenfärbung 14 Fällungsanalysen 61 Fällungsröhrchen 45 Fällungsröhrchen 14 Fällungsröhrchen 14 Fällungsrealtionen 14 Fernipeltrostop 18 Ferrizhan 35 Ferrozhan 35 Filtrieren 10, 47 48 Filtrierglode 10 Filtrierschaftigen 10 Filtrierschaftigen 49, 50	Mikrospektroskopie 16 Mikrosublimation 10 Mikrowagen 37 Mid 19 Mineralwässer 19 Nahrungsmitteluntersuchung 19 Natrium 27, 35 Reodymnitrat 17 Nernstwage 38 Nidel 27, 33, 57 Nifotin 19	Thiofulfate 28 Trennungen 54 Tropfmethode 19 Trodnen 48 Umkristallisieren 13 Urinuntersuchung 19 Wasser 30 Wasser 30 Wissmut 18, 30, 32, 58 Zentrifuge 9 Zentrifugieren 9 Zentrifugieren 9 Zentrifugieren 30 Zentrifugieren 30 </td

Wie untersuche ich den inneren Bau eines Grasfrosches?

Von H. Stridde.

Halte Frösche im Terrarium und beobachte sie! Füttere sie mit lebenden Regenwürmern oder mit Mehlwürmern! Achte auf die Nahrungsaufnahme! Fange einen Grasfrosch im Freien und gib dabei acht, wie das Tier zu seiner Verteidigung Wasser aus der Harnblase entleert! Betrachte den Schläfenfleck bei verschiedenen Grasfröschen! Bei alten Fröschen ist er meistens verblaßt. Beobachte Frösche in Kopula! (Laichzeit für Grasfrosch: Ende Februar, März — für Moorfrosch: Ende März, April — für Springfrosch: März, April — für Wasserfrosch: Ende Mai, Juni — für Laubfrosch: Mai.)

Betrachte die höckerartigen Wucherungen in der Epidermis eines brünstigen weiblichen Grasfrosches! Suche Froschlaich in Gräben, Tümpeln usw. an seichten Stellen, bringe ihn in ein Aquarium und verfolge die Entwicklung der Embryonen und der Kaulquappen! Betrachte an einem lebenden Frosche die Schwimmhaut unter dem Mikroskop (Frosch festhalten) und achte dabei auf die Bewegung der Chromatophoren und auf die Blutzirkulation! Halte Frösche in einem feuchten Terrarium und untersuche das Stratum corneum (Hornhaut), das während der periodischen Häutung des Frosches


sich von der unter ihm liegenden Schleimschicht (Stratum mucosum, auch Keimschicht, Stratum germinativum genannt) ablöst. Beide Schichten bilden die Epidermis.

Innere Organisation des weiblichen Grasfrosches.

(Originalzeichnung.)

Töte einen Frosch in einem verdeckten Glase durch einige Tropfen Chloroform oder Äther! Schneide die Rückenhaut des Tieres auf und betrachte die unter ihr liegenden Lymphsäcke! Diese mit Lymphe erfüllten Hohlräume bewirken das lose Aufliegen der Körperhaut. Streife die Kopfhaut ab und achte dabei darauf, daß auch die Stirnhaut zwischen den beiden Augen mit abgelöst wird; denn in der Lederhaut hierselbst liegt das Stirnorgan (Parietalorgan), das als rudimentäres Sehorgan aufzufassen ist! Spanne die abgelöste Kopfhaut straff aus, halte sie gegen das Licht und suche die helle Stelle auf, den Sitz des Stirnauges! Man kann die gesamte Haut vom Körper entfernen, indem man sie rings um den Hals mit einer Schere aufschneidet und sie dann vom Rumpf und Gliedmaßen (unter Benützung eines Tuches wegen der Schlüpfrigkeit) abstreift. Dabei reißen leicht die einzelnen Septen, mit denen die Haut an der Körperwand befestigt ist. Bei einiger Vorsicht kann man vermeiden, daß die Lymphe aus den Lymphsäcken hervorspritzt. Diese Flüssigkeit kann in den Augen Entzündungen hervorrufen. Trenne durch einen Schnitt am After Enddarm und Körperhaut! Durch dieses Abstreifen der Haut ist die Muskulatur bloßgelegt. Löse äußere Muskelschichten ab, um tieferliegende freizulegen! Diese Arbeit geht leichter vonstatten, wenn der enthäutete Frosch einige Stunden in 70-prozentigem Alkohol gelegen hat.

Schneide den Schultergürtel in der Nähe des Oberarmes durch und entferne ihn samt den Brustbeinbildungen! Vorsicht dabei, damit das darunter liegende Herz nicht beschädigt wird. Dieses pulsiert noch bei einem soeben getöteten Frosche. Schneide es samt Blutgefäßen heraus und lege es in phys. Kochsalzlösung! Es wird noch einige Stunden schlagen. Laß das Herz einige Tage in 3-prozentigem Formol oder in 70prozentigem Alkohol härten und schneide es dann in der Mitte längs durch! Bestimme die inneren Abteilungen! Vergleiche die starken Muskelwände der Herzkammer mit den dünnen, jedoch muskulösen Wänden der beiden Vorkammern! Achte auf die Scheidewand (Septum atriorum), die die größere rechte Vorkammer von der kleineren linken trennt! Verfolge die vom Herzen ausgehenden Blutgefäße! Untersuche frisches Froschblut in physiologischer Kochsalzlösung unter dem Mikroskop! Unterscheide die Hämoglobin enthaltenden, gelblichen Blutkörperchen (Erythrozyten) von den hellen, amöboid beweglichen, kernhaltigen Blutkörperchen (Leukozyten)! Verwechsle diese nicht mit spindelartigen, hellen Zellen (Hämatoblasten), den Jugendzellen der Erythrozyten! (S. Praxis unter Abschnitt: Blut- und Lymphzellen!) —



Diese Einführung stammt aus dem neuen Werk:

ALLGEMEINE ZOOLOGIE

in Verbindung mit

Mikroskopie und Sezierübungen

Von Mittelschullehrer H. Stridde.

Das leichtverständlich geschriebene Werk will jeden Naturfreund, vor allem den Lehrer, tiefer in die Kenntnis des Tierlebens einführen und ihm zeigen, wie man die Untersuchungen einzurichten hat. Es gibt

eine Erklärung sämtlicher Fach- und Art-Ausdrücke.

==== 310 Abbildungen. ====

22 Bogen. In Leinen gebunden M 7.-..

FRANCKH'SCHE VERLAGSHANDLUNG STUTTGART

Physiologische Histologie

des Menschen- und Säugetier-Körpers

dargestellt in mikroskopischen


Original-Präparaten

mit begleitendem Text und erklärenden Zeichnungen

von

Prof. Dr. Fr. Sigmund

Eierstock einer Hündin (Querschnitt) bei schwacher Vergrößerung (Abbildung eines der Präparate)



Für Forscher, Arzte, Studierende, Lehrer und Schüler, Naturfreunde usw. gleich wertvoll.

TEXT- UND BILDPROBEN AUS DER 1. LIEFERUNG: DIE HAUT

C. Der Nagel. Der Nagel ist eine hornige Verdickung der Oberhaut an den letzten Fingerresp. Zehengliedern. Beim Menschen und bei den höheren Affen überzieht er als Platte nur den oberen Teil des Fingergliedes, während er bei den übrigen Säugern das ganze Zehenglied als Klaue, Huf, Kralle umhüllt. Sein Bau ist von dem der übrigen Epidermis nicht wesentlich verschieden. Die Keimschicht des Nagels ist die Fortsetzung der allgemeinen Oberhautkeimschicht, die aber am Grunde des Nagels eine Verdickung, das Nagelbett, erfährt (äußerlich als halbmondförmiger weißer Fleck wahrnehmbar).

Hier wird die Hauptmasse der Nagelsubstanz erzeugt, indem die Zellen nach oben zu verhornen und durch Kittsubstanz in einen festen Verband gelangen; die verhornten Zellen behalten ihren Kern, sind aber gleichwohl leblos. Die hier im Nagelbett erzeugte Nagelsubstanz wird ununterbrochen schief nach aufwärts vorgeschoben; die weiter vorn gelegene Keimschicht des Nagels liefert nur von unten her wenig neue Hornmasse, die zur Verdickung des Nagels dient. Seitwärts und rückwärts steckt der Nagel in einer Hautfalte, dem Nagelfalz, seitlich überwuchern ihn zwei Hautwälle, die Nagelwälle.

Zu Beginn des 4. Monats beginnt die Nagelbildung beim menschlichen Embryo damit, daß sich aus der Zylinderschicht der Oberhaut nur mehr Zellen von der Eigenschaft des stratum lucidum (durchsichtige Schicht) bilden, die eine Zeitlung von der schon verhornten Epidermisschicht (stratum corneum) -N¹
--N
--N
--K
-Z
--P

Abb. 26. Fin Stück aus der Abbildung 25 bei starker Vergrößerung. N — innere Schichte der Nagelsubstanz. N — & Schichte der Nagelsubstanz. K — Keimschichte des Nagelbettes. P — Lederhautpapillen des Nagelbettes. Z — Zylinderschichte. B — Blutgefäße. (Vergrößerung ungefähr 150 lin.)

überdeckt werden. Gegen Ende des 6. Monats bricht dieses den eigentlichen Nagel bildende stratum lucidum die darüber lagernde hornige Faserschicht (Eponychum) durch und erreicht den freien Rand des Fingers. Abbildung 25 zeigt einen Querschnitt durch den Fingernagel und das angrenzende Gewebe eines Kindes. Der untere Teil der Fingerspitze (die Fingerbeere) ist





Abb. 25. Querschnitt durch den Fingernagel und das angrenzende Gewebe des Menschen. N Nagelsubstanz. K = Keimschichte des Nagels (Nagelbett). K¹ — Keimschichte der Haut. L : Lederhaut des Nagelbettes. NW = Nagelwall. B : Blutgefäße. NF Nagelfalz. Sch = Schweißdrüsenknäuel. F Fettzellen. Kn = Fingerknochen. Ma Markzellen_des Fingerknochens. (Vergrößerung ungefähr 35 lin.)

weggeschnitten. Die Keimschichte Oberhaut geht in die des Nagels über, zeichnet sich aber vor jener durch die zahlreichen Lederhautpapillen aus, die in der Längsrichtung des Nagels verlaufen und dadurch ein System parallel ziehender Rillen bilden (Abb. 26 P). Die den Papillen anliegenden Zellen sind auffallend langgestreckt

(Zylinderschichte); nach oben zu nehmen die aus ihr hervor-

gehenden Zellagen eine kugelige oder polygonale Gestalt an. Fast ohne Übergang treten die langgestreckten und flachen Hornzellen des Nagels auf, deren tote Kerne rot gefärbt sind. Die äußerste Schichte des Nagels zeigt schon einen lockeren Zellverband.



Querschnitt durch das Rückenmark der Katze (Silberimprägnation nach Golgi).

Dm = derbe Hülle des Rückenmarkes (dura mater). Pm zarte Hülle des Rückenmarkes (pia mater). Nz₁ = Nervenzellen des Vorderhornes mit Fortsätzen. Nz₂ = Nervenzellen des Hinterhornes mit Fortsätzen. Nw₁ = quer getroffene vordere Nervenwurzel. Nw₂ = schief getroffene hintere Nervenwurzel. Sw = quer geschnittene Nervenfasern der weißen Rückenmarksubstanz. G Bindegewebszellen der Nervensubstanz (Gliazellen).

Aufgaben und Vorzüge

der Sigmund'schen

"Physiologischen Histologie"

Die Vorgänge, die sich unseren Augen verborgen im lebenden Körper abspielen, deren Abbild jedoch der Bau des betr. Organes ist, gehören zu den fesselndsten der gesamten Naturwissenschaft. Wohl sind bisher in zahlreichen trefflichen Handbüchern der Histologie die Vorgänge der Befruchtung und der Blutbildung, der Zellteilung und des Wachstums, der Bau des Gehirns und der Fortpflanzungsorgane bildlich dargestellt und begrifflich erläutert worden, so daß keinem Naturwissenschaftler die allgemeinen Begriffe davon fehlen werden. Aber es fehlte der Histologie das Wichtigste, was ein Naturobjekt zum anziehenden und fesselnden Gegenstand des Studiums macht, die biologische Deutung und gegenständliche Anschauung. Denn das Präparat selber haben die meisten nur in ihrer Studienzeit flüchtig zu sehen bekommen. Die letzte Quelle des Studiums war also bisher die Zeichnung. Sie ist und bleibt aber immer nur ein armseliger Ersatz, sei sie auch von Meisterhand ausgeführt

und mit allen Feinheiten neuzeitlicher Technik reproduziert. Der Zeichnung fehlt vor allem die Möglichkeit der weiteren Auflösung; sie besteht aus farbigen Punkten und Strichen, die bei wachsender Vergrößerung höchstens zu Farbenklecksen auswachsen. Das natürliche Präparat hingegen bietet bei jeder wechselnden Vergrößerung neue Einzelheiten und neue Aufschlüsse, deren Gegenständlichkeit kein Zeichenstift in flächenhafter Abbildung wiederzugeben vermag. Dazu kommt, daß die Zeichnung meist nur eine schematisierende Auswahl aus den überwältigenden Einzelheiten des Präparates sein kann. So gestaltet sich im Kopfe des Lesers vielfach ein verstümmeltes und elementenarmes Bild, das mit der Wirklichkeit nichts mehr gemein hat. In unserm neuen Werk, das

Originalpräparat, Abbildung und Erläuterung

vereinigt, soll die ganze Wirklichkeit zu dem Beschauer sprechen. Hier wird also **zum ersten Male** dem wissenschaftlichen

Forscher und Studenten

sei er nun Biologe, Zoologe, Botaniker, Physiologe oder praktischer Arzt, das unumgänglich nötige Material geboten. Wer da weiß, wie viele die Schwierigkeiten der Beschaffung, besonders von Schnittpräparaten, die Seltenheit der Objekte, die Schwierigkeit der Färbe- und Konservierungsmethoden und vor allem die hohen Preise der Hilfsapparate (Mikrotome) abschreckten, der wird es mit besonderer Freude begrüßen, daß hier nun auch der

Naturfreund und Amateur-Mikrofkopiker

die Möglichkeit findet, sich die tieferen Kenntnisse zu erwerben, die sonst nur ein langiähriges Studium an Universitätslaboratorien vermitteln kann.

Aus diesem Grund ist auch der Text des Werkes so gehalten, daß bei voller Wahrung des wissenschaftlichen Standpunktes eine auch dem Laien verständliche Sprache (unter Vermeidung aller unnötigen Fachausdrücke) angewendet wurde. Besonderen Wert hat Herr Prof. Sigmund darauf gelegt, daß in erster Linie typische Präparate gewählt wurden, die auch im Schulunterricht Verwendung finden können, so daß auch

der Lehrer und die Schule

in vollem Maße berücksichtigt sind. — Der im Erscheinen begriffene **erste Teil** [10 Lieferungen zu je 2—3 Bogen Text und 10—13 Präparaten auf 10 Objektträgern], die "Physiologische Histologie des Menschen- und Säugetierkörpers" ist auf physiologischer Grundlage aufgebaut. Der Funktion nach zusammengehörige Organe werden jedesmal als geschlossenes Ganzes behandelt. Spätere Teile werden die vergleichende Anatomie der übrigen Wirbeltiere und der Wirbellosen, der Kryptogamen, Gefäßkryptogamen und Phanerogamen behandeln.

In technischer Hinsicht kommen alle Methoden zur Anwendung, die geeignet sind, wesentliche Aufschlüsse über den mikroskopischen Bau der Organe zu geben, und dauerhafte Präparate zu liefern. Eine sechsjährige Vorarbeit gab darüber hinreichenden Aufschluß.

Hervorzuheben sind besonders Präparate des Zentralnervensystems und der Sinnesorgane nach Golgi, Weigert, Ramon y Cajal, ferner die Nervenendorgane nach der Vergoldungsmethode, Präparate, die hier wohl zum erstenmale der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, da sie sonst im Handel kaum oder nur zu sehr hohen Preisen (3—4 M das Stück) zu haben sind.

Das Werk umfaßt zehn Lieferungen


Die erste Lieferung bringt 12 auf 10 Objektträgern montierte Präparate und 1 Erläuterungsheft (zugleich allgemeine Einführung in die Histologie) über

Die Haut

ihre Organe und deren Entwicklung

und kann jederzeit zum Preise von M 10.— bezogen werden. Jeder Besitzer eines Mikroskops sollte sich wenigstens diese hochinteressante Einführungs-Lieferung zulegen.

In den Präparaten werden die Organgruppen in ihrem zellulären Aufbau, der Blutversorgung und Innervierung, zwei bis drei auch in ihrer embryonalen Entwicklung dargestellt. Besonderes Gewicht legt der Verfasser auf die Präparation und Erläuterung jener Vorgänge, an die unser höchstes Interesse geknüpftist, und worüber der größte



Teil der naturwissenschaftlich Gebildeten nur nach schematischen Zeichnungen orientiert ist, also auf den Bau des Zentralnervensystems und der Sinnesorgane, die Vorgänge der Eireifung u. Samenbildung, der Befruchtung und ersten Entwicklung, auf das Entstehen und Vergehen der Blutelemente u. v. m.

Die weiteren Lieferungen behandeln:

- Lfg. 2. **Die Organe der Bewegung** (Muskeln, Sehnen, Knochen, Knorpel, Gelenke).
- Lfg. 3. **Zentralnervensystem** (Gehirn, Rückenmark, Spinalganglien).
- Lfg. 4. Fortpflanzungsorgane.
- Lfg. 5. Organe der Atmung; Organe der Harnbildung u. -ausscheidung.
- Lfg. 6. Das Auge u. seine Hilfsorgane.
- Lfg. 7. Das Gehörorgan, das Geruchsu. Geschmacksorgan, die Tastorgane.
- Lfg. 8. Die Organe der Blutzirkulation und Blutbildung.
- Lfg. 9. 10. Die Organe der Verdauung.

Vierteljährlich erscheint eine Lieferung

Physiologische Histologie des Menschen- und Säugetier-Körpers

in Wort, Bild und Präparat von Prof. Dr. Fr. Sigmund, Teschen

O B O D O D O D O 10 Licherungen O O O O O O O O

Es fehlte der Histologie hisher dus Wichrigste, was ein Naturobjekt zu analehenden und feskelnden Gegenstand des Stadiums macht, die biologisch Desitung und gegens (and) iche Anschauung. Dem die Praparat selber haben die meist nur in litter Stodienzeit Blichtig zu sehen bekommen. Die letzte Quelle des Stadiums war al bishur die Zeichnung. Sie ist und hiebt aber immer nur ein annseliger Essatz, set nie sich vielleit vor allem die Möglichkeit der weiteren Auflösung; das natürliche Praparat hingegen biet bei jeder wechselnden Vergrößerung neue Einzeltieiten und neue Aufschlasse. In unterm neu Werk, das Originalpräparat, Text und Abbildung vereinigt, soll die ganze Wirklichkeit zu dem is schauer sprechen. Wer weiß, wie viele zur den Schwierigkeiten des Praparataniertigung auffichnen mußten, der wird so mit bosonderer Freude begrinden, dan hier auch der

Naturfreund und Amateur-Mikroskopike

die Möglichkeit findet, sien die gierenen Kommunie zu erwerben, die sonn nur ein langskrige Studium an Universitätsläburaturien vermitteln kann.

Besonderen Wert hat Prof. Sigmund dannel gelegt, dast in erster Linie typische Prapora gewählt wurden, die auch im Schulunterricht Verwendung finden klinnen au das auch

der Lehrer und die Schule

in vollem Make berücksichtigt sind

Hervorzuheben sind besonders die Proportie des Zentrobervensystems und des Sinnesorges nach Golgi, Weigert, Ramon y Cajol, ierner die der Nervenendorgane nach der Vergoldungsmethod Prilparate, die hier wohl zum erstenmal des breiten Offentlichkeit zugänglich gemacht werden, dale ausst im Handel kann oder nur zu sehr hohen Preisen (3 bis 4 M das Stilck) zu haben sin

Lig. 1. Die Hant. Lig. 2. Die Organe der Bewegung. Lig. 5. Zentralnervensystem. Lig. 4. Por pflanzungsorgane. Lig. 5. Organe der Atmung; Organe der Hambitalung und ausscheidung. Lig. 6. D. Auge und seine Hilfsorgane. Lig. 7. Das Geltororgan, das Geruchs- und Geschmacknorgan, die Tartorgan Lig. 8. Die Organe der Blutzirknistion und Blutbildung. Lig. 9 n. 10. Die Organe der Verdaum.

Jede Lieferung besteht ausr t. Einer Mappe mit 10-18 gebrauchstertigen mitroskoplische Präparaten auf 10 Objektirägern montiert. Jedes Präparat trägt auf eleganter Präpertikette al deutsche, französische und englische Beseichnung des Schmittes.

 Einem Erläuterungsheft von 2-3 Bogen Umfang mit 20-25 erstistenden, schwarze Schnittsbilläungen nach Original-Zeichaungen des Herausgebers.

Preis jeder Lieferung; M 10 .- , bei Subskription nur M 9.00

Der Subskribent trat sich nur zu verpflichten, alle 10 Listerungen beim jeweiligen Erscheine (viertelfährlich eine Lieferung) abzunehmen. Die Portonuslagen hat der Besteller zu trages

Den Vertrieb der englischen und franzüsischen Ausgaben hal des Welthaus Carl Zeiß in Jen Paris. London, Malland und St. Petersburg übernommen, jedenfalls der beste Beweis, daß de Werk in der ganzen wissenschaftlichen Welt die größte Bedentung beigemessen wird.

Geschäftsstelle des "Mikrokosmos", Stuttgart